

MACADAM

CITROEN C3

Information véhicule

Marque:	CITROEN	Plaque d'immatriculation:	
Boîte de vitesses:	MAN 5 VIT	Couleur de la carrosserie:	
Modèle:	C3	NIV:	VF7SXHMRPJT691361
Type de carburant:	Essence	Puissance:	60 kW
Version:	C3(3) E82 FEEL BUS	Première immatriculation	07/11/2018
Kilométrage:	97758 km	Nombre de portes:	

Résumé des dommages

Arrière	2
Avant	1
Droite	4
Gauche	1
Intérieur	2
Roues	2
Toit & autres	1

Photos commerciales






Options selon l'inspecteur

Aucune Information trouvé

Dommmages

Aile ARD

Bosse(s)
Acceptable
Droite



Antenne

Manque
E - Remplacer
Toit & autres



Bas de caisse ext D


Bosse(s)
LI - Réparer et peindre (complet)
Droite

**Boitier rétroviseur ext D**

Mauvaise réparation
Peindre
Droite

**Clef de contact TC**

Manque
Réparer/rempl. (montant forfaitaire)
Intérieur

**Cordon cache-bagage**

Manque
E - Remplacer
Arrière

**Enjoliveur de roue ARD**

Déformé / Forcé
E - Remplacer
Roues



Enjoliveur de roue AVD

Cassé
E - Remplacer
Roues



Garnit. bas de caisse ext D

Déformé / Forcé
E - Remplacer
Droite



Moulure de pare-chocs AVD

Griffe(s)
Acceptable
Avant



Pare-chocs AR

Griffe(s)
Acceptable
Arrière



Porte AVG

Griffe(s)
Peindre
Gauche



Revêtement assise AR

Tache
Nettoyer
Intérieur

**Pneus****Avant Gauche**

Eté

195/65/15/91/H

Autre

4,6 mm

Avant Droite

Eté

195/65/15/91/H

Autre

4,3 mm

Arrière Gauche

Eté

195/65/15/91/H

Autre

5,3 mm

Arrière Droite

Eté

195/65/15/91/H

Autre

4,7 mm

Contrôles

	Oui Catégorie	Vehicule particulier
Cache bagages	Oui	Vehicule particulier
Certificat immatriculation (original)	Non	N/A
Cric	Oui	Oui
Moteur fonctionnant	Oui	Opaque
Nbre clés télécommandes	0	1
Nbre sièges	5	75
Nombre appuis-têtes	5	Oui
Type de jantes (montées)	Tôle	

Détails du NIV		
ABS + REF + AFU	Aide au démarrage en pente	Aide au stationnement AR
Airbags frontaux AV, latéraux AV et rideaux	Bandeau de planche de bord Noir Brillant	Banquette AR fractionnable 2/3 - 1/3
Citroën Connect Nav sur tablette tactile 7"+ Citroën Connect Box avec Pack SOS et assistance inclus + Pack Safety 2	Climatisation automatique	Condamnation centralisée avec 2 PLIP HF
Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Brillant	Détection de sous-gonflage	Direction assistée
Elargisseurs d'aile et bas de caisse Noir Mat	Enjoliveurs 15" ARROW	ESP
Feux diurnes à LED	Garnissage Tissu Mica Grey	Kit de dépannage provisoire de pneumatiques
Kit mains libres Bluetooth et prise USB	Lève-vitres AV et AR électriques et séquentiels	Mirror Screen Compatible avec Android Auto et Apple CarPlay™
Ordinateur de bord	Pack Safety - Active Safety Brake - Alerte active de Franchissement Involontaire de Ligne - Alerte Attention Conducteur - Alerte Risque Collision - Coffee Break Alert - Reconnaissance des panneaux de vitesse et recommandation - Régulateur-limiteur de vitesse - Témoin de non-bouclage des ceintures de sécurité conducteur et passagers	Pack Visibilité
Poignées de portes extérieures couleur caisse	Projecteurs antibrouillard	Régulateur-limiteur de vitesse
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants	Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement	Roue de secours tôle 15"
Sans Airbump Black	Siège conducteur réglable en hauteur	Système audio MP3 6HP
Teinte de Caisse opaque Blanc Banquise	Toit Monoton (couleur caisse)	Volant mousse réglable en hauteur et en profondeur

Informations sur le contenu et la portée du rapport d'inspection :

L'évaluation est basée sur les normes de vente spécifiées par le client.

Les dommages d'utilisation acceptables selon les normes de vente ne sont pas toujours documentés dans ce rapport d'état.

Les méthodes de réparation spécifiées et/ou les temps de réparation qui en résultent ont été déterminés en tenant compte des méthodes de réparation industrielles modernes.

Le vendeur doit évaluer les coûts de réparation individuels.

L'inspection a été effectuée sans démontage. Macadam ne peut être tenu responsable de toute information manquante. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur.