

# Skoda

KAROQ 2.0 TDI 110KW 150CV DSG AUTOMÁTICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): TMBJJ7NU1S5047226



## Descripción

<b>Matrícula</b> 6484MZB	<b>Fecha de matriculación</b> 12/03/2025	<b>Kilometraje</b> 33909 km
<b>Color</b> Gris	<b>Año</b> -	<b>Tapicería</b> Tela
<b>Número de puertas</b> 5	<b>Numero de asientos</b> -	<b>Generation</b> -
<b>Tipo de carrocería</b> Compacto	<b>Desplazamiento de motor</b> 1968 cc	<b>Transmisión</b> Automático
<b>Tipo de combustible</b> Diesel	<b>Numero de velocidades</b> 5	<b>Potencia Máxima</b> 110 KW

## Detalles del estado

**Localización de la Inspección**  
Hertz San Boi

**Fecha del encargo**  
05/06/2026

**Fecha de peritación aprobada**  
08/06/2026

## Mecánica

### Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

## Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Parabrisas / -	Roto	Sustitución
002	Paragolpes / Delantero	Rayado	Pintar



003 Llanta / Delantero izquierdo  
Diámetro de llanta / neumático : 18 " / Superficie : Cromado

Abolladura

Smart repair



004 Embellecedor de parabrisas / Izquierda

Rayado

Sustitución



005 Puerta / Delantero izquierdo

Abolladura

Reparar



006 Manetas de puerta / Delantero izquierdo

Rayado

Pintar



007 Puerta / Trasero izquierdo

Abolladura

Reparar









008 Aleta / Trasero izquierdo

Rayado

Pintar



009	Paragolpes / Trasero	Abolladura	Reparar
			
010	Luz trasera (ala) / Trasero izquierdo	Rayado	Pulido
			
011	Portón trasero / puerta del maletero / -	Abolladura	Reparar
			
012	Spoiler / Trasero	Rayado	Pintar
			
013	Llanta / Trasero Derecho Diámetro de llanta / neumático : 18 " / Superficie : Cromado	Abolladura	Aceptable
			
014	Aleta / Trasero Derecho	Rayado	Pintar
			
015	Puerta / Trasero Derecho	Abolladura	Reparar



016 Puerta / Delantero Derecho

Abolladura

Reparar



017 Aleta / Delantero Derecho

Rayado

Pintar



018 Embellecedor de parabrisas / Derecha

Rayado

Sustitución



019 Llanta / Delantero Derecho  
Diámetro de llanta / neumático : 18 " / Superficie : Cromado

Abolladura

Smart repair



### Elementos faltantes

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)               | <input type="checkbox"/> chaleco reflectante                        |
| <input type="checkbox"/> Cubierta de carga                     | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento                | <input type="checkbox"/> Manual de instrucciones                              | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto             |

## Neumáticos

---

Delantero Izquierdo	NEXEN	215 / 50 / 18 /	3.5 mm
Delantero Derecho	NEXEN	215 / 50 / 18 /	3.6 mm
Trasero Izquierdo	WEST LAKE	215 / 50 / 18 /	6.1 mm
Trasero Derecho	WEST LAKE	215 / 50 / 18 /	6.2 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero




Cuentakilómetros



Vin



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Parabrisas / - / Roto



Paragolpes / Delantero / Rayado



Llanta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Embellecedor de parabrisas / Izquierda / Rayado



Puerta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Manetas de puerta / Delantero Izquierdo / Rayado



Puerta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Aleta / Trasero Izquierdo / Rayado



Paragolpes / Trasero / Abolladura



Luz trasera (ala) / Trasero Izquierdo / Rayado



Portón trasero / puerta del maletero / - / Abolladura



Spoiler / Trasero / Rayado



Llanta / Trasero Derecho / Abolladura



Aleta / Trasero Derecho / Rayado



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura



Aleta / Delantero Derecho / Rayado



Embellecedor de parabrisas / Derecha / Rayado



Llanta / Delantero Derecho / Abolladura

