DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de evaluación

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación	30/04/2021	Color	Desconocido
Marca	PEUGEOT	Matrícula		Cuentakilómetros	72 785 km
Modelo	N 3008 Allure HYBRID 225 e-EAT8 (VP/SUV/0P/INC/INC0/0CV)	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque














Elemento extraíble


Compresor kit reparar pinchazos	✔
Botella kit reparar pinchazos	✔
Bandeja trasera	✔

Documento técnico

Neumáticos

Michelin 225/55/18 V Verano 4.0 mm

Michelin 225/55/18 V Verano 4.0 mm



Michelin 225/55/18 V Verano 5.0 mm

Michelin 225/55/18 V Verano 5.0 mm

Daños externos

1



Elemento	Capó
Posición	-
Daños	Impacto
Comentarios	-

2



Elemento	Spoiler
Posición	Delantero
Daños	Roto
Comentarios	-

3



Elemento	Moldura de paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

4



Elemento	Llantas especiales 18"
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

5



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

6



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

7



Elemento	Llanta de aleación 18'
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

Otros Daños

8

Elemento	Tiempo auxiliar
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

Comentarios

Solo cable de carga lenta
Vh muy sucio