


TESTPROTOKOLL -

LEN046

Volvo XC60 D4 AWD Geartronic 190hp 2017 BRUN

Mätarställning 17 457 mil	Antal brukare 4	Moms Nej	Fordonsskatt 3 084 kr	Kaross Kombi	Växellåda Automat	Direktimport Nej
Drivmedel 1 Diesel	Drivmedel 2	Elektrisk läge	Motoreffekt 190 HK/ 140 kW	CO2 149	Miljöklass / Euroklassning Euro6	
Modellår 2017	Fordonsslag PB	Färg på fordon: BRUN	Klädsel	Garanti		
Servicebok Ja, servicehäfte	Full servicehistorik Nej	Senaste service 2026-04-02 1 740 mil Underhållsservice	Nästa service	Serviceavtal Nej	Kamrem Har bytts 2024-06-27 vid 12892 mil	
Senast besikt. 2026-03-13 17 343 mil	Nästa besiktning 2027-05-31	Nycklar 2	Fjärr p-värmare	Låsmuttrar	Dragkrok Avtagbart drag	



Anmärkningar

Beräknad rep. kostnad
(Inkl. moms)

6.6 Däck & fälg övrigt Kantstötta fälgar	-
01 Skadebild Skada stötfångare bak	-
02 Skadebild Släppt färg och färgavvikelse	-
03 Skadebild Rost tak	-
04 Skadebild Strålkastare matt båda sidor	-
08 Skadebild Låg batterispänning	-
09 Skadebild Mindre skada stötfångare fram	-
10 Skadebild Stenskött, repor, märken , bucklor, rost och dörruppslag förekommer	-
11 Skadebild Saknas stämpel i bok 2023 men finns service dokumenterat på GI	-
Summa ink. moms:	-

Fordonet säljs till bilhandlare: Bilen säljs i befintligt skick genom ett auktionsförfarande och köparen - i egenskap av fackman - är införstådd med att han har en undersökningsplikt före köpets ingående. Fel och brister som omfattas av undersökningsplikten eller i övrigt framgår av annons, varudeklaration eller liknande kan inte reklameras.

Betalning skall ske inom 24 timmar från avslutad budgivning och accepterat bud.

Upphämtning skall ske inom 48 timmar från betalning. Observera att faktisk upphämtningsplats anges när bud accepteras.

Kompletterande upplysningar

Test: **Fordonet är exprestestat, ej komplett InternalCars BegTest**

Helhetsbedömning

Personuppgifter (fordonets ägare, epost, telefonnummer samt innehavare av trafikförsäkring) lagras i InternalCars-systemet högst 6 månader såvida inte kontrakt om köp upprättas. :: 2026-06-24 14:12

Det här dokumentet skapades av InternalCars, www.internalcars.com

TESTPROTOKOLL -

LEN046



Volvo XC60 D4 AWD Geartronic 190hp 2017 BRUN

Utrustning

Sommardäck fram:
VF: 4mm, HF: 4mm

Sommardäck bak:
VB: 5mm, HB: 5mm


Däck	Sommardäck(monterad)	Vinterdäck (medföljer ej)
Fälgtyp 17 tum Lättmetall Original-fälg	Vänster	Fälgtyp
Däcktyp	5mm	Däcktyp
Sommardäck 235/65-17 Kumho DOT 4622	4mm	Vänster
	5mm	
	4mm	




Bilder



10A.5 - Mätarställning



1B.2.1 - Bild servicebok




1B.2.1 - Bild servicebok



1B.2.1 - Bild servicebok



1B.2.1 - Bild servicebok



3.13.1 - Lås



Skadebilder



6.6 - Däck & fälg övrigt
Kantstötta fälgar



Skadebild
Skada stötfångare bak



Skadebild
Släppt färg och färgavvikelse



Skadebild
Rost tak



Skadebild
Strålkastare matt båda sidor



Skadebild
Låg batterispänning



Skadebild
Mindre skada stötfångare fram



Skadebild
Stenskott, repor, märken, bucklor, rost och dörruppslag förekommer



Skadebild
Saknas stämpel i bok 2023 men finns service dokumenterat på GI