# Peugeot

HYBRID 136 E-DCS6 GT

VIN: VF3MRHPY0RS031757



## Description

| | | |
|---|---|---|
| **N° d'immatriculation**<br>GV-380-EM | **Date de 1ère immatriculation**<br>19/02/2024 | **Odomètre**<br>95586 km |
| **Couleur**<br>- | **Année modèle**<br>- | **Capitonnage**<br>- |
| **Nombre de portes**<br>- | **Nombre de sièges**<br>- | **Generation**<br>- |

## Equipements véhicule

| | | |
|---|---|---|
| Allumage automatique des essuie-glaces | Allumage automatique des feux | Caméra de recul |
| Climatisation automatique | Jantes alliage | Radar de proximité arrière |
| Radar de proximité avant | Sellerie réglable électriquement | Système d'aide au stationnement |
| Rétroviseur rabattable électriquement | Régulateur de vitesse | Rétroviseurs dégivrants |
| Système de navigation | | |

## Détails de l'inspection

| | | |
|---|---|---|
| **Lieu de l'inspection**<br>MITRY-MORY - GCA (WALON) | **Date de l'inspection**<br>01/09/2026 | **Date de validation de l'inspection**<br>02/09/2026 |

## Contrôles

**Problèmes détectés**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Moteur / Bruit | ✓ Ok | Etanchéité du véhicule | ✓ Ok |
| Echappement / Clarté | ✓ Ok | | |

## Dommages et corrections

| # | Élément | Dommage | Correction |
|---|---|---|---|

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 001 | Jante / Avant Gauche<br>Diamètre Jante/Pneu : 18 " / Surface : Poli | Rayure | Réparation |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 002 | Jante / Avant Droit<br>Diamètre Jante/Pneu : 18 " / Surface : Poli | Rayure | Réparation |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 003 | Jante / Arrière Gauche<br>Diamètre Jante/Pneu : 18 " / Surface : Poli | Rayure | Réparation |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 004 | Porte / Avant Gauche | Enfoncement | Réparation |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 005 | Aile / Arrière Gauche | Enfoncement | Smart repair |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 006 | Cache bras d'essuie glace / Arrière | Manquant | Echange |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 007 | Porte / Arrière Droit | Malfaçon | Acceptable |
| 008 | Porte / Arrière Gauche | Malfaçon | Acceptable |
| 009 | Entrée de porte / Arrière Droit | Enfoncement | Réparation |

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



| | | | |
|---|---|---|---|
| 010 | Porte / Avant Droit | Malfaçon | Acceptable |

## Éléments amovibles

- [ ] Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- [ ] Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- [x] Cache bagages
- [x] Compresseur kit réparation pneumatique
- [ ] Cric
- [ ] Kit réparation pneumatique complet
- [ ] Outillage de bord
- [ ] Plage arrière
- [x] Recharge kit réparation pneumatique
- [ ] Roue de secours

## Pneus principaux

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Avant Gauche** | MICHELIN | 225 / 55 / 18 / Tous | 4.8 mm |
| **Avant Droit** | MICHELIN | 225 / 55 / 18 / Tous | 4.3 mm |
| **Arrière Gauche** | MICHELIN | 225 / 55 / 18 / Tous | 5.7 mm |
| **Arrière Droit** | MICHELIN | 225 / 55 / 18 / Tous | 5.1 mm |

## Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

## Photos


Avant gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant



Odomètre


Spare Tyre



Vin


Jante / Avant Gauche / Rayure


Jante / Avant Droit / Rayure


Jante / Arrière Gauche / Rayure


Porte / Avant Gauche / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Cache bras d'essuie glace / Arrière / Manquant



Entrée de porte / Arrière Droit / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.