



Identification du véhicule

Réf. client **1185538682-5012753214** Immatriculation
Date 1ère M.C. **26/10/2023**
Marque **CITROEN** Km. compteur **16285**
Modèle **C3 3**
Version
N° de châssis **VF7SXHMVP706265**

Date & lieu de restitution

Date **21/05/2026**
Adresse

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	Coût facturable
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Pare-chocs AR	Déformé / Forcé	E - Remplacer	299,90	1,20				376,70	10,00	15,00	324,04
Pare-chocs AV	Griffe(s)	E - Remplacer	209,03	1,80				324,23	10,00	15,00	281,36
Pneu ARG	Déchirure	E - Remplacer	122,60					122,60	0,00	35,00	79,69
Carrosserie	Pas d'origine	Délettrage	96,00					96,00			96,00
Garnit. couvercle AR	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	96,00					96,00			96,00
Jante alum. AVD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	130,00					130,00			130,00
Revêtement assise siège AVD	Tache	Nettoyer	20,00					20,00			20,00
Moulure porte AVG	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	32,00					32,00			32,00
Porte AVG	Griffe(s)	Acceptable									Non facturé

(1) Inspection réalisée par:

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T. **1197,53 €**
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T. **-138,44 €**

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T. **1059,09 €**
TOTAL T.V.A. **211,82 €**

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C. **1270,91 €**

76220330 Pare-chocs AR Déformé / Forcé E - Remplacer



76220329 Pare-chocs AV Griffes(s) E - Remplacer



76220325 Pneu ARG Déchirure E - Remplacer



76220332 Carrosserie Pas d'origine Délettrage



76220331 Garnit. couvercle AR Griffes(s) Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



76220326 Jante alum. AVD bi-ton/polychrome Griffe(s) Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



76220324 Revêtement assise siège AVD Tache Nettoyer



76220328 Moulure porte AVG Griffe(s) Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



76220327 Porte AVG Griffe(s) Acceptable

