

BMW

BMW 5 TOURING (G61)(2024->) 520 I M SPORT MILD-HYBRID 153 KW (MOTOR 2,0 LTR. - 140 KW) 5-TÜRIG

VIN: WBA11GV080CV14760



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum 07/05/2025	Laufleistung 61602 km
Farbe SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT METALLI	Jahr 2024	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp Kombi	CO2 153 g/km	Hubraum 1998 cc
Getriebe Automatisch	Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Benzin
Anzahl Gänge 8	Antriebsstrang Hinterradantrieb (RWD)	Max. Leistung 140 KW

Bewertungsdetails

Bewertungsort

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
002	Felge / Hinten Links Felgen-/Reifendurchmesser : 19 " / Oberfläche : Glanzgedreht	Abgewetzt	Ersetzen

003	Felge / Hinten Rechts Felgen-/Reifendurchmesser : 19 " / Oberfläche : Glanzgedreht	Abgewetzt	Ersetzen
   			
004	Stoßfänger / Vorne	Delle	Reparieren
     			
005	Türeinstieg / Hinten Links	Kratzer	Akzeptabel
006	Tür / Vorne Rechts	Delle	Akzeptabel
 			
007	Tür / Vorne Rechts	Kratzer	Akzeptabel
008	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel
009	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Akzeptabel
010	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Akzeptabel

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage
- ☒ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☒ Laderaumabdeckung
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☒ Pannenset
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Serviceheft
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	GOODYEAR	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	7 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Links	GOODYEAR	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	5 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung




Navigation



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Sonstige



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Felge / Hinten Links / Abgewetzt



Felge / Hinten Links / Abgewetzt



Felge / Hinten Rechts / Abgewetzt



Felge / Hinten Rechts / Abgewetzt



Felge / Hinten Rechts / Abgewetzt



Felge / Hinten Rechts / Abgewetzt



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle