INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	0992NKS / WBA41EG0205575847 / 5575847

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X1 xDrive20d U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 xDrive20d U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	21.464

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

0992NKS | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD					-
DI					-
RP					-
TD					-
TI					-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	09/09/2026		

Daños no valorables:

0992NKS | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Luna parabrisas	OBSERVACIÓN-	

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838

C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

0992NKS | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. compresor - 0	-	REEMPLAZAR
2. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
3. Paragolpes tr	-	DESMONTAR Y MONTAR
4. Carcasa retrovisor dr	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
5. Carcasa retrovisor iz	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
6. Moldura estribo dr	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR
7. Moldura contorno aleta dl iz	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
8. Moldura contorno aleta tr dr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
9. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
10. Aleta tr dr c/estribo	Reparado	REPARAR
11. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
12. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
13. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
14. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	-
15. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
16. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	-
17. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
18. Capó dl	-	SR Pintura
19. Puerta dl dr	-	SR Pintura
20. Puerta tr dr	-	SR Pintura
21. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838

C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)