MACADAM

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula: | **4126-LZX** | Kilometraje: | **87137** | Cliente: | **Alphabet Spain** |
| Bastidor: | **VXKUPHNEKN4334162** | Fecha de puesta en circulación: | **29/08/2022** | Lugar de peritaje: | **P.I. GESTESA CALLE PLATA, S/N 28890 LOECHES** |
| Marca: | **OPEL** | | | | |
| Modelo: | **Corsa** | | | Fecha de peritación: | **27/10/2026 7:00:00** |
| Versión: | **1.2T XHL 74kW (100CV) Edition berlina con portón 74kW 5P manual** | | | | |
| Carburante: | **Gasolina** | | | | |
| Tipo de carrocería: | **Berlina** | | | | |
| Caja: | **MAN 6 VEL** | | | | |
| Caballos fiscales: | | | | | |
| Potencia KW: | | | | | |
| Categoría | **Turismo** | | | | |
| Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo | **6.0** | | | | |
| Profundidad del perfil del neumático delantero derecho | **6.0** | | | | |
| Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo | **6.0** | | | | |
| Profundidad del perfil del neumático trasero derecho | **6.0** | | | | |
| Tamaño de la neumática DEL IZ | **195/55 R 16 87 H** | | | | |
| Tamaño del neumático DEL DER | **195/55 R 16 87 H** | | | | |
| Tamaño del neumático TRAS IZ | **195/55 R 16 87 H** | | | | |
| Tamaño del neumático TRAS DER | **195/55 R 16 87 H** | | | | |
| Tipo de neumático delantero izquierdo | **Verano** | | | | |
| Tipo de neumático delantero derecho | **Verano** | | | | |
| Tipo de neumático trasero izquierdo | **Verano** | | | | |
| Tipo de neumático trasero derecho | **Verano** | | | | |
| Marca del neumático Del Iz | **259** | | | | |
| Marca del neumático Del Dcha | **259** | | | | |
| Marca de neumático Tras Iz | **259** | | | | |
| Marca del neumático Tras Dcha | **259** | | | | |

Neumáticos de verano: **195/55/16/87 H**
DELIZQ **Goodyear: 6 mm** - TRASIZQ **Goodyear: 6 mm**
DELDER **Goodyear: 6 mm** - TRASDER **Goodyear: 6 mm**























## Lista de equipamientos presentes:

| | |
|---|---|
| Manual de instrucciones | **Sí** |
| Libreta de mantenimiento | **Sí** |
| Encendido Motor | **Sí** |
| Baterías en funcionamiento | **Sí** |
| Vehículo rodando | **Sí** |
| Núm asientos | **5** |
| Núm reposacabezas | **5** |
| Núm llaves | **2** |
| Núm llaves mando a distancia | **1** |
| Color carrocería | **Negro** |
| Tipo de llantas (montadas) | **Aluminio** |
| Kit de reparación | **Sí** |
| Compresor | **Sí** |
| Ficha Ténica | **Sí** |
| Categoría | **Turismo** |
| Segmento | **Segmento 01** |

| | |
|---|---|
| ¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)? | **No** |

| | |
|---|---|
| GPS Gran pantalla color | **Sí** |
| Lunas eléctricas DEL | **Sí** |
| Lunas eléctricas TRAS | **Sí** |
| Regulador de velocidad | **Sí** |
| Volante multifunciones | **Sí** |
| Bandeja de maletero | **Sí** |
| Radio multimedia | **Sí** |
| Tipo de climatizador | **Climatizador manual** |
| Documento de matriculación | **No** |

| **Ubicación** | **Type** | **Tipo de reparación** |
|---|---|---|
| Tarjeta De Matriculación | Falta | Importe |




Interior Sucio Limpiar




Guarnición Puerta Tras IZ Rayado Reemplazar




Aleta Tras Iz Rayado Reparar + Pintar




Puerta Tras Iz Rayado Reparar + Pintar




Maneta exterior puerta Tras Iz Rayado Pintar




Puerta Delant Iz Rayado Reparar + Pintar




Maneta exterior puerta Del Iz Rayado Pintar




| | | |
|---|---|---|
| Llanta Alu Del Iz | Rayado | Importe |




| | | |
|---|---|---|
| Aleta Del Iz | Rayado | Reparar + Pintar |




| | | |
|---|---|---|
| Paragolpes Delantero | Rayado | Reparar + Pintar |





| | | |
|---|---|---|
| Maneta exterior puerta Del Dr | Rayado | Pintar |




| | | |
|---|---|---|
| Puerta Tras Dr | Golpe(s) y arañazo(s) | Reparar + Pintar |




| | | |
|---|---|---|
| Aleta Tras Dr | Abolladuras | Reparar + Pintar |




| | | |
|---|---|---|
| Paragolpes Tras | Rayado | Reparar + Pintar |






| | | |
|---|---|---|
| Neumáticos | Sin Daños | Control |



https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dyvIBE9%2fJuumwPUNU5TxK2%2fF%2bAQKIntLm7wkGnh2ACWg%3d&language=es-ES