DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

STELLANTIS

Détails véhicule

VIN	VXKCMZYA0 ST220773	Date d'immatriculation	16/10/2025	Couleur	Gris Kristall
Marque	OPEL	Immatriculation	HG-396-CL	Odometre	6 975 km
Modèle	Nouveau Frontera GS Electric 113ch	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	VATRY MOSOLF










Eléments amovibles


Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓
Câble de charge lente	✓
Câble de charge rapide	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Goodyear 215/60/17 H Eté 7.0 mm



Goodyear 215/60/17 H Eté 7.0 mm



Goodyear 215/60/17 H Eté 7.0 mm

Goodyear 215/60/17 H Eté 7.0 mm

Dommages extérieurs

2



Elément	Jante spéciale 17'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

3



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

4



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

5



Elément	Brin d'antenne
Position	-
Dommages	Cassé
Commentaires	-

6



Elément	Pare-brise
Position	-
Dommages	Eclat
Commentaires	-

7



Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

Dommages intérieurs

1

Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

8



Elément	Nettoyage intérieur
Position	-
Dommages	
Commentaires	-

Autres dommages

9

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuARG Goodyear 215/60/17 H 7.0 Mm
PneuARD Goodyear 215/60/17 H 7.0 Mm
PneuAVD Goodyear 215/60/17 H 7.0 Mm
PneuAVG Goodyear 215/60/17 H 7.0 Mm