



Hyundai Kona-2017:

N° Chassis:	KMHK3817GMU812690	Version:	HYUNDAI Kona / 2020 / 5P / SUV 1.6 CRDI 136 MHEV 48V DCT-7 CREATIVE
1ère MEC:	5/04/2022	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	117938	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie:	Bleu
Boîte:	Automatique	Nature de peinture:	Opaque
Transmission:	Avant	Couleur intérieur:	Noir
Carburant:	Hybride	Type de jantes (montées):	Aluminium
Moteur fonctionnant:	Oui	Couleur tableau de bord:	Noir
Batterie fonctionnante:	Non		
Véhicule roulant:	Oui		
Nbre portes:	5		
Nbre sièges:	5		
Nombre appuis-têtes:	5		
Type de jantes (montées):	Aluminium		
Catégorie:	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Cache bagages	
Nbre clés télécommandes	2	Phares Xenon/LED/Laser	
Type de climatisation	Clim. automatique	Camera de recul	
		Revêtement de siège	Tissu / Autre

Pneu

	215/55/17/98 W			
Pneus d'été:	AVG	Continental: 45%	AVD	Continental: 50%
	ARG	Continental: 35%	ARD	Continental: 40%
Profondeur de pneu AVG	5.2			
Profondeur de pneu AVD	5.0			
Profondeur de pneu ARG	6.0			
Profondeur de pneu ARD	5.6			
Taille de pneu AVG	215/55 R 17 98 W			
Taille de pneu AVD	215/55 R 17 98 W			
Taille de pneu ARG	215/55 R 17 98 W			
Taille de pneu ARD	215/55 R 17 98 W			
Type de pneu AVG	été			
Type de pneu AVD	été			
Type de pneu ARG	été			
Type de pneu ARD	été			
Marque de pneu AVG	256			
Marque de pneu AVD	256			
Marque de pneu ARG	256			
Marque de pneu ARD	256			

Matériel de secours

Kit réparation	Non	Compresseur	Oui
Voyant défaut, Allumé, P - Contrôler			



Tapis de sol AV, Déchirure, Smart repair



Porte AVG, Bosse(s) et griffe(s), PDR - Débosselage ss peinture



Grille de pare-chocs AV M, Cassé, E - Remplacer



Obturbateur /Cache AV, Dégrafé, Dépose/Repose



Aile ARD, Griffe(s), 67 - Lustrage



Porte ARD, Bosse(s) et griffe(s), Acceptable



Kit réparation pneu, Manque, Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Garnit zone de chargement, Cassé, E - Remplacer



Jupe AR, Déformé / Forcé, Acceptable

