

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

9488NHL / WBA81GE0807U36486 / 7U36486

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	120 F70	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	120 F70	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	18.534

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ CARPETA MANUALES

☒ MANUAL PROPIETARIO

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

9488NHL Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
DI	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
TI	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	18/06/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

9488NHL COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
9488NHL COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Emblema paragolpes dl - 82 MM - Nueva	-	REEMPLAZAR
2. Goma contorno portón/capó tr	-	REEMPLAZAR
3. Piloto tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
4. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
5. Rejilla paragolpes dl	-	REPARAR
6. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
7. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
8. Spoiler paragolpes tr	-	REPARAR
9. Moldura dr paragolpes tr	-	REPARAR
10. Aleta tr iz c/estribo	Reparado	REPARAR
11. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
12. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
13. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
14. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
15. Luna parabrisas	-	SR Cristales
16. Paragolpes tr	-	SR Pintura
17. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
18. Aleta tr dr c/estribo	-	SR Pintura
19. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA