

Fecha: 28/03/2025

**INFORME PERICIAL****DATOS DEL VEHÍCULO**

<b>Matrícula:</b>		<b>Fecha Matriculación:</b>	01-01-1999
<b>Nº Chasis:</b>		<b>Kilómetros:</b>	21656
<b>Marca:</b>	PEUGEOT	<b>Modelo:</b>	3008 II

**DATOS DE LA INSPECCIÓN**

<b>Parque:</b>		<b>Fecha Peritación:</b>	28/02/2025
----------------	--	--------------------------	------------

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Si/No/NE</b>
<b>Kit Rueda Repuesto</b>	Si
<b>Compresor reparar pinchazos</b>	Si
<b>Botella reparar pinchazos</b>	Si
<b>Bandeja trasera</b>	Si
<b>Varilla de antena</b>	Si

**NEUMÁTICOS**

Neumatico DD CONTINENTAL 195/55/R16 87H 5,1 mm //Neumatico DI CONTINENTAL 195/55/R16 87H 5,1 mm //Neumatico TD CONTINENTAL 195/55/R16 87H 4,3 mm //Neumatico TI CONTINENTAL 195/55/R16 87H 4,2 mm

**DAÑOS**

<b>Elemento</b>	EMBELL.RETRO VISOR .
<b>Posición</b>	Izquierdo
<b>Daños</b>	PINT.SUPERF.NI VEL 3

<b>Elemento</b>	PUERTA .
<b>Posición</b>	Trasero Izquierdo
<b>Daños</b>	PINT.SUPERF.NI VEL 3

<b>Elemento</b>	PARAGOLPES .
<b>Posición</b>	Trasero
<b>Daños</b>	PINT.SUPERF.NI VEL 3



<b>Elemento</b>	PARAGOLPES .
<b>Posición</b>	Trasero Derecho
<b>Daños</b>	PINT.SUPERF.NI VEL 3

<b>Elemento</b>	TANTO ALZADO DE PINT
<b>Posición</b>	N
<b>Daños</b>	URA

	<b>IMPORTE €</b>
Costes Estimados de la Reparación	235,84 €



**FOTOS GENERALES**













