



BMW 5 Reeks (MKL): 2DKW483

Vinnnumber:	WBA11BN0X0CM69307	Versionname:	518d Touring (G31) 2.0d 136pk/cv 5p Aut.
First Registrationdate:	12/04/2023	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	152890	Power Kw:	100
Bodytype:		Type of rims (mounted)	Aluminium
Gearbox:	Automatic		
Transmission:			
Fueltype:	Hybrid Diesel		
Maintenance	OK		
Maintenance	plus 1000 km		
Battery functioning	Yes		
Type of rims (mounted)	Aluminium		
Certificate of Conformity	Yes		
Category	Passenger Car		
Registration Certificate Car (BE)	Yes		

Options

Number of keys total	2	Luggage cover	
GPS		Type of Tow bar	No Tow bar
Type of Maintenance book	Digital maintenance		
Type of GPS storage	HD		

Tyres

	225/55/17/97 H			
Winter tyres:	Fr.L.	Continental: 7 mm	Fr.R.	Continental: 5 mm
	Re.L.	Continental: 5 mm	Re.R.	Continental: 6 mm
Tyre profile depth FL				7.0
Tyre profile depth FR				5.0
Tyre profile depth RL				5.0
Tyre profile depth RR				6.0
Tyre size FL				225/55 R 17 97 H
Tyre size FR				225/55 R 17 97 H
Tyre size RL				225/55 R 17 97 H
Tyre size RR				225/55 R 17 97 H
Tyre type FL				Winter
Tyre type FR				Winter
Tyre type RL				Winter
Tyre type RR				Winter
Tyre make FL				256
Tyre make FR				256
Tyre make RL				256
Tyre make RR				256

Assistance equipment

Number of charging cables (normal)	0
Number of charging cables (rapid charge)	0
Interior, Smell, Ozone treatment	



Floor covering FL, Burned, Acceptable



Floor covering FR, Burned, Acceptable



Bumper F, Scratch(es), Repair and paint (complete)



Bumper grille, Broken, Replace



Bonnet, Scratch(es), Acceptable



Door RL, Scratch(es), Acceptable



Charging cable (normal), Missing, Check



Charging cable (fast), Missing, Check



Luggage compartment cover, Scratch(es), Acceptable



Bumper R, Dent(s) and scratch(es), Acceptable



Door RR, Scratch(es), Acceptable



Door FR, Scratch(es), Acceptable



Bodywork, Paint measurement, Acceptable



Kenteken	2DKW483
Merk Model	BMW 518d Touring (G31) 2.0d 136pk/cv 5p Aut.
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	4/12/23

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
5/19/26	144,519	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
5/19/26	144,519	klein materiaal	
5/19/26	144,519	remblokken achter	Vervangen
12/17/25	128,834	batterij	Vervangen
12/17/25	128,834	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
12/17/25	128,834	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
12/17/25	128,834	klein materiaal	
12/17/25	128,834	remvloeistof	Vervangen
12/17/25	128,834	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
12/17/25	128,834	service microfilter	Uitvoeren
12/17/25	128,834	service motorolie	Uitvoeren
6/4/25	103,144	batterij	Vervangen
6/4/25	103,144	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
6/4/25	103,144	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
6/4/25	103,144	klein materiaal	
6/4/25	103,144	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
6/4/25	103,144	service luchtfilter	Uitvoeren
6/4/25	103,144	service microfilter	Uitvoeren
6/4/25	103,144	service motorolie	Uitvoeren
11/8/24	77,552	batterij	Vervangen
11/8/24	77,552	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
11/8/24	77,552	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
11/8/24	77,552	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
11/8/24	77,552	service brandstoffilter	Uitvoeren
11/8/24	77,552	service microfilter	Uitvoeren
11/8/24	77,552	service motorolie	Uitvoeren
4/15/24	54,068	batterij	Vervangen
4/15/24	54,068	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
4/15/24	54,068	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
4/15/24	54,068	service luchtfilter	Uitvoeren
4/15/24	54,068	service microfilter	Uitvoeren
4/15/24	54,068	service motorolie	Uitvoeren
10/5/23	27,311	service microfilter	Uitvoeren
10/5/23	27,311	service motorolie	Uitvoeren