

# MG

MG3 HYBRID+ LUX

TELAIO: LSJWP4398SZ105390



## Descrizione

<b>Targa</b>	<b>Data immatricolazione</b> 11/03/2025	<b>Odometro</b> 49692 km
<b>Colore</b> -	<b>Anno</b> 2025	<b>Selleria</b> -
<b>Numero porte</b> -	<b>Numero posti</b> -	<b>Generation</b> -

## Quadro strumenti

<b>Data ultima manutenzione</b> -	<b>Chilometraggio ultima manutenzione</b> 0 km	<b>Data prossima revisione</b> -
<b>Data prossima manutenzione</b> -	<b>Chilometraggio prossima manutenzione</b> 0 km	<b>Livello carburante</b> -

## Dettagli della dichiarazione

**Luogo ispezione**  
[Redacted]






## Meccanica

### Problemi rilevati

Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok	Problema di avvio del motore	✓ No
Scatola del cambio / Stato di funzionamento	✓ Ok	Pulizia esterna del veicolo	✗ Sporco

## Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
---	----------	-------	------------

001	Pneumatico / Anteriore Sinistro <sup>1</sup>	Non conforme	Sostituzione
002	Cerchio in lega / Posteriore Destro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 16 "	Riga	Smart repair
			
003	Pneumatico / Anteriore Destro <sup>2</sup> Marchio pneumatico : KUMHO / Larghezza : 195 mm / Altezza : 55 / Diametro Cerchio/Pneumatico : 16 " / Stagione : Estivo	Non conforme	Sostituzione
004	Cerchio in lega / Anteriore Destro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 16 "	Riga	Sostituzione
			
005	Pulizia esterna del veicolo	Sporco	Accettabile
			
006	Moquette / Anteriore Sinistro	Tagliato/Strappato	Sostituzione
			
007	Modanatura pannello interno porta / Anteriore Sinistro	Macchiato/Sporco	Accettabile
			
008	Rivestimento maniglia porta / Anteriore Sinistro	Riga	Sostituzione



009 Cruscotto / -

Macchiato/Sporco

Accettabile



010 Paraurti / Posteriore

Riga


Riparazione



011 Paraurti / Anteriore

Riga

Riparazione



<sup>1</sup> Residuo battistrada insufficiente

<sup>2</sup> Battistrada residuo insufficiente

## t pneumatici principale

<b>Anteriore Sinistro</b>	KUMHO	195 / 55 / 16 / Estivo	3 mm
<b>Anteriore Destro</b>	KUMHO	195 / 55 / 16 / Estivo	3 mm
<b>Posteriore Sinistro</b>	KUMHO	195 / 55 / 16 / Estivo	5.6 mm
<b>Posteriore Destro</b>	KUMHO	195 / 55 / 16 / Estivo	4.9 mm

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Spare Tyre



Vin



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Cerchio in lega / Posteriore Destro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga



Pulizia esterna del veicolo / Sporco



Pulizia esterna del veicolo / Sporco



Pulizia esterna del veicolo / Sporco



Pulizia esterna del veicolo / Sporco



Pulizia esterna del veicolo / Sporco



Pulizia esterna del veicolo / Sporco



Moquette / Anteriore Sinistro / Tagliato/Strappato



Moquette / Anteriore Sinistro / Tagliato/Strappato



Modanatura pannello interno porta / Anteriore Sinistro / Macchiato/Sporco



Modanatura pannello interno porta / Anteriore Sinistro / Macchiato/Sporco



Rivestimento maniglia porta / Anteriore Sinistro / Riga



Rivestimento maniglia porta / Anteriore Sinistro / Riga



Cruscotto / - / Macchiato/Sporco



Cruscotto / - / Macchiato/Sporco



Cruscotto / - / Macchiato/Sporco



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga

