



WVGZZZE2ZPE057545

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	59.993 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	639 Tag(e)
Typ/Modell	ID.4 GTX 220 KW	HU (Bericht lag vor)	03/2028
Fahrgestellnummer	WVGZZZE2ZPE057545	Leistung / Hubraum	77 kW / 0 ccm
Erstzulassung	24.04.2023	Polster/Farbe	Alcantara/Leder / Anthrazit
Letzte Wartung	03/2026, 55.000 km	Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern
3	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Kotflügel links, Tür hinten links, Tür hinten rechts, Tür vorne links

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/50 R20 100T	Pirelli	Sommerreifen (mit Notlauf)	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	255/45 R20 101T	Pirelli	Sommerreifen (mit Notlauf)	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Straße 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 29.06.2026
Protokollnummer: 46268741
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Baumgartner



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 105T	Goodyear	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.
2	255/50 R19 107T	Goodyear	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	ID.4 GTX 220 KW	Laufleistung (abgelesen)	59.993 km
Fahrgestellnummer	WVGZZZE2ZPE057545	Erstzulassung	24.04.2023

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos




Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne




Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Straße 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 29.06.2026
Protokollnummer: 46268741
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Baumgartner




Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Zusatzbereifung

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #1: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #1: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Kotflügel links, Tür hinten links, Tür hinten rechts, Tür vorne links



Nachlackierung 1: Kotflügel links, Tür hinten links, Tür hinten rechts, Tür vorne links



Nachlackierung 1: Kotflügel links, Tür hinten links, Tür hinten rechts, Tür vorne links



Nachlackierung 1: Kotflügel links, Tür hinten links, Tür hinten rechts, Tür vorne links

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch
	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	
	[g/km]	[g/km]	[g/km]	[L]	[m³] / [L]	[L]	[Wh/km]
Niedrig:	----	----	----	----	----	----	141
Mittel:	----	----	----	----	----	----	143
Hoch:	----	----	----	----	----	----	158
Extra hoch:	----	----	----	----	----	----	220
Kombiniert:	----	----	----	----	----	----	179

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Elektrische Reichweite [km]: 491 Elektrische Reichweite innerorts [km]: 613

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: nein

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.2. WLTP-Einsp. (falls zutr.) [g/km]: Benzin/Diesel: ---- Gas (CNG/LPG): ---- Sonstige: ----

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte (CO ₂ und Kraftstoffverbrauch erhaltend, falls nicht anders erwähnt)	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch
	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	
	[g/km]	[g/km]	[g/km]	[L]	[m³] / [L]	[L]	[Wh/km]
Niedrig:	----	----	----	----	----	----	-----
Mittel:	----	----	----	----	----	----	-----
Hoch:	----	----	----	----	----	----	-----
Extra hoch:	----	----	----	----	----	----	-----
Innerorts:	----	----	----	----	----	----	-----
Kombiniert (erhaltend):	----	----	----	----	----	----	-----
Kombiniert (entladend):	----	----	----	----	----	----	-----
Gewichtet, kombiniert:	----	----	----	----	----	----	-----

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):

Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): ---- (EAER innerorts): ----

Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): ---- (AER innerorts): ----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 Anhang I Teil A Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1598##NO.30: A2 max 1570##NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2:+50 kg## NO 35. (V): alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##235/45 R21 101T XL#8,5JX21 ET40;##235/50 R20 100T#8,0JX20 ET45;##235/55 R19 101T M+S#8,0JX19 ET45##NO 35. (H): alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##255/40 R21 102T XL#9,0JX21 ET42;##255/45 R20 101T#9,0JX20 ET42;##255/50 R19 103T M+S#8,0JX19 ET45##NO 35.: gleicher Felgendurchmesser auf Achse 1 und Achse 2;##

VOLKSWAGEN

Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

046CC0149555



www.PS-Team.de



Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	VOLKSWAGEN, VW
0.2.	Typ:	Variante:
	E2	4ACX1EBL1GX1
		DAE1G1Z0101ASA
0.2.1.	Handelsbezeichnung:	ID.4 GTX 220 KW
0.2.2.1.	Zulässige Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs	
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]:	-----
	Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand [kg]:	-----
	Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm²]:	-----
	Rollwiderstand [kg/t]:	-----
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]:	-----
0.2.3.1.	Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-MEB31AZ_A0_1902-WWV-1
0.2.3.2.	Kennung der ATCT-Familie:	-----
0.2.3.3.	Kennung der PEMS-Familie:	-----
0.2.3.4.	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-EQ151_1K_21_001-WWV-1
0.2.3.5.	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	-----
0.2.3.6.	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:	-----
0.2.3.7.	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	-----
0.4.	Fahrzeugklasse:	M1
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	Volkswagen AG,
	Berliner Ring 2, DE-38440 Wolfsburg	
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	
	An der linken od.rechten B-Säule, geklebt	
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	
	Im Kofferraum	
0.9.	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	-----
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	WVGZZZE2ZPE057545
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	2023-04-05

• mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
e1*2018/858*00004*12 , erteilt am 2023-01-30

• zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Wolfsburg
ppa.

2023-04-05

Wolfsburg
ppa.

2023-04-05

Clemens Kadow

Dr. Clemens Kadow
Leiter Technische Konformität

Christiane Engel

Christiane Engel
Leiterin Qualitätssicherung



V0541NAB
VORELNAS

Interne Herstellerdaten

DEU300 B 20890 R11 ZBT II wurde erstellt WVGZZZE2ZPE057545 HSN:0603
CLR000331Original AK91751852022 001117 00000000 00309

1. Anzahl der Achsen/Räder: 2 / 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage): 2 , Achse 1/2
Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: -----
3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-/teil-/ vollautomatisiert ist: nicht automatisiert
4. Radstand [mm]: 2769
4.1. Achsabstand [mm]: 2769
5. Länge [mm]: 4582
6. Breite [mm]: 1852
7. Höhe [mm]: 1614
13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 2239
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 2300
16. Technisch zulässige Höchstmassen:
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 2750
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: 1260 / 1540
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 3950
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines
18.1. Deichselanhängers [kg]: -----
18.3. Zentralachsanhängers [kg]: 1200
18.4. Ungebremsten Anhängers [kg]: 750
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 75
20. Hersteller des Motors: Volkswagen AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: EBR, EBJ
22. Arbeitsweise: -----
23. Reiner Elektrobetrieb: ja
23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: -----
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: -----
25. Hubraum [cm³]: -----
26. Kraftstoff: Elektro
26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor: -----
26.2. Typ des Zweistoffmotors: -----
27. Höchstleistung:
27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor): ----- bei -----
27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): 220.00
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): 77.00

28. Getriebe (Typ): automatisch
Gang: -----
28.1. Übersetzungsverhältnisse: -----
28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes: -----
29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 180
30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1588 / 1564
35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:
Achse 1: 235/50 R20 100T / 8,0JX20 ET45 / A / C1
Achse 2: 255/45 R20 101T / 9,0JX20 ET42 / A / C1
36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -----
38. Code des Aufbaus: AC
40. Farbe des Fahrzeugs: SCHWARZ
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5 / li. 2, re. 2, hi. 1
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---
46. Geräuschpegel:
Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: ----- bei -----
Fahrgeräusch [dB(A)]: 68.00
47. Abgasnorm: AX
47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind:
47.1.1. Prüfmasse [kg]: 2376
47.1.2. Querschnittsfläche [m²]: -----
47.1.3. Straßenlastkoeffizienten
f₀ [N] / f₁ [N/(km/h)] / f₂ [N/(km/h)²]:

f ₀ (47.1.3.0.)	f ₁ (47.1.3.1.)	f ₂ (47.1.3.2.)
128.3	0.736	0.03117

47.2. Fahrzyklus:
47.2.1. Fahrzyklusklasse: 3b
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}): -----
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: nein
48. Abgasemissionen: 715/2007*2018/1832AX

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]
WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
Gas								E
andere								E

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
Gas								E
andere								E

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]: -----
48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: NO_x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [#/#km]
Vollständige RDE-Fahrt: -----
Innerstädtische RDE-Fahrt: -----

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 380279
Hersteller VW
Model ID.4
Variante DE - SUV5, 4Motion GTX mit Infotainment-Paket (77 kWh), 2023 - 2023 GTX 77 kWh
Listenpreis 50.193,28
VIN WVGZZZE2ZPE057545
Erstzulassungsdatum 24.4.2023
Kennzeichen M-EP 7075E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 380279

27.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025101158	20.01.2025	Stoßfänger vorne rechts	4.125,43
2025105732	15.03.2025	Beifahrerseite Tür hinten Beifahrerseite Tür vorne	343,44
2025109674	05.05.2025	kein Schaden an Fahrzeug	
2025117159	18.11.2025	Stoßfänger vorne rechts	7.078,32
2025118179	03.12.2025	Fahrerseite Kotflügel vorne Fahrerseite Tür hinten Reifen/Felge links Stoßfänger vorne Siehe Sonstiges	4.353,97
2026110120	23.06.2026	Stoßfänger hinten links	

- Seite 1 von 1 -