Rapport d'évaluation



JEEP Renegade 1 Limited

-

VIN	1C4NJCDA8PPN98394
Première immatriculation	28/12/2022

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Date de l'inspection

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

VIN	1C4NJCDA8PPN98394	Transmission	Avant
Type de carrosserie	SUV	Nbre sièges	5
Nbre portes	5	Nombre appuis-têtes	5
Première immatriculation	28/12/2022	Couleur intérieur	Noir
Type de carburant	Hybride	Couleur carrosserie	Noir
Marque	JEEP	Catégorie	Vehicule particulier
Modèle	Renegade 1 Limited	Couleur tableau de bord	Noir
Boîte de vitesses	Automatique		

DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	Oui	Manuel d'utilisation	Oui
Nbre clés total	2	Certificat immatriculation (original)	Non
Nbre clés télécommandes	2	Certificat immatriculation (original)	N/A

OPTIONS

Camera de recul	Oui	Nature de peinture	Metallisé

Rapport d'évaluation

DOMMAGES

Intérieur




1 | Ciel de toit

Type de dommage	Brûlé
Mode de réparation	E - Remplacer






2 | Intérieur

Type de dommage	Sale
Mode de réparation	Nettoyage chimique

Extérieur




3 | Pneu ARD

Type de dommage	Hors tolérance
Mode de réparation	E - Remplacer




4 | Aile AVG

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Lustrage

Rapport d'évaluation




5 | Porte AVG

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Acceptable**





6 | Aile ARG

Type de dommage	**Bosse(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**






7 | Capot

Type de dommage	**Eclat(s)**
Mode de réparation	**Peindre**




8 | Pare-chocs AV

Type de dommage	**Mauvaise réparation**
Mode de réparation	**Peindre**

Rapport d'évaluation




9 | Spoiler AV

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)




10 | Moulure d'aile AVD

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	E - Remplacer




11 | Aile AVD

Type de dommage	Mauvaise réparation
Mode de réparation	Peindre




12 | Porte ARD

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Lustrage




13 | Porte AVD

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Lustrage




14 | Répétiteur D

Type de dommage	Cassé
Mode de réparation	E - Remplacer

Rapport d'évaluation





15 | Pavillon

Type de dommage	**Bosse(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**

Rapport d'évaluation

Photos commerciales


















