


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXEYCBPFB PG035507	Erstzulassung	06.06.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL			Laufleistung	20 419 km
Modell	MOVANO 2.2 D 103kW L2H2 3,5t	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten



Lose Teile


Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Wagenheber	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓
Antenne	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✗

Reifen

Continental 225/70/15 R
Ganzjahresreifen 5.0 mm



Continental 225/70/15 R
Ganzjahresreifen 5.0 mm



Continental 225/70/15 R
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Continental 225/70/15 R
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Außenschäden

1



Bauteil	Stoßfänger nicht lackiert	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	75,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,50		
Anmerkungen	oberflächliche kratzer.	Lackierungskosten	75,00€		
		Pauschale	75,00€		

2



Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	1,50	Teilekosten	-
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	210,00€	Nettokosten	357,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,40		
Anmerkungen	mit pinsel übermalt.	Lackierungskosten	210,00€		
		Pauschale	-		

3



Bauteil	Tür	Reparaturzeit	1,00	Teilekosten	-
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	140,00€	Nettokosten	488,75€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	2,90		
Anmerkungen	mit pinsel übermalt.	Lackierungskosten	435,00€		
		Pauschale	-		

4



Bauteil	Ganzjahresreifen 15"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	80,00€
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	150,00€
Beschreibung	Perforiert	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	rundum bordsteinschrammen.	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

5



Bauteil	Ganzjahresreifen 15"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	80,00€
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	122,00€
Beschreibung	Perforiert	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	„	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

6



Bauteil	Kofferraum/Laderaum	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

7



Bauteil	Heckklappe / Hecktür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	75,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,50		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	75,00€		
		Pauschale	75,00€		

8



Bauteil	Heckklappe / Hecktür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	75,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,50		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	75,00€		
		Pauschale	75,00€		

9



Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	162,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
Anmerkungen	mit pinsel übermalt.	Lackierungskosten	120,00€		
		Pauschale	162,00€		

Sonstiges

10		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	165,75€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,30		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	195,00€		
				Pauschale	-		