

Ford

PUMA 1.0 ECOBOOST HYBRID MANUALE

TELAIO: WF02XXERK2PP60063

Importo di riparazione stimato



Descrizione

Targa	Data immatricolazione 23/01/2024	Odometro 91429 km
Colore Bianco	Anno -	Selleria -
Numero porte -	Numero posti -	Generation -
Cilindrata 999	Tipo cambio Manuale	Alimentazione Benzina
Numero marce 6	Potenza massima 92 KW	

Dettagli della dichiarazione

Luogo ispezione

Data dichiarazione
20/07/2026

Data approvazione perizia
24/07/2026

Meccanica

Problemi rilevati

Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok	Condizione del veicolo grandinato	✗ Grandinato

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione	importo netto
001	Esterni completi / - ¹	Rientranza da Grandine	Riparazione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
002	Paraurti / Anteriore	Riga	Riparazione	
	Tempo Carrozzeria 1,00 h	Tempo Verniciatura 1,30 h	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
003	Paraurti / Posteriore	Riga	Riparazione	
	Tempo Carrozzeria 1,00 h	Tempo Verniciatura 1,30 h	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	

¹ Forfait soft

Elementi rimovibili

- ☐ Cassetta attrezzi
- ☐ Cavo ricarica lenta (Tipo 2, Modo 2)
- ☐ Compressore Kit di Gonfiaggio
- ☐ Copribagagli
- ☐ Kit di pronto soccorso
- ☐ Kit di riparazione pneumatici completo
- ☒ Pneumatico ruota di scorta
- ☐ Quick charging cable (Type 2, Mode 3)
- ☐ Ricarica Kit di Gonfiaggio
- ☒ Ripiano Cappelliera

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	WEST LAKE	215 / 50 / 18 / Estivo	7 mm
Anteriore Destro	WEST LAKE	215 / 50 / 18 / Estivo	7 mm
Posteriore Sinistro	PIRELLI	215 / 50 / 18 / Estivo	5.5 mm
Posteriore Destro	PIRELLI	215 / 50 / 18 / Estivo	5.5 mm

Commenti

Veicolo sporco

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Spare Tyre



Vin



Altro




Altro



Esterni completi / - / Rientranza da Grandine



Esterni completi / - / Rientranza da Grandine



Esterni completi / - / Rientranza da Grandine



Esterni completi / - / Rientranza da Grandine



Esterni completi / - / Rientranza da Grandine



Esterni completi / - / Rientranza da Grandine



Esterni completi / - / Rientranza da Grandine



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga

