



VOLKSWAGEN TIGUAN

Immatriculation	-
VIN	WVGZZZ5NXPW035668
Kilométrage	100 188 km
Première immatriculation	17/01/2023
Couleur carrosserie	Noir

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Adresse d'inspection	Date de l'inspection	13/05/2026 08:20:24
Adresse d'inspection		

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

Marque	VOLKSWAGEN	Type de carrosserie	SUV
Modèle	TIGUAN	Nbre portes	5
VIN	WVGZZZ5NXPW035668	Nbre sièges	5
Première immatriculation	17/01/2023	Transmission	Avant
Kilométrage	100 188 km	Couleur intérieur	Noir
Catégorie	Vehicule particulier	Couleur carrosserie	Noir

DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	Non	Manuel d'utilisation	Oui
Nbre clés total	2	Certificat immatriculation (original)	N/A
Nbre clés télécommandes	2	Certificat immatriculation (original)	Non

OPTIONS

Batterie fonctionnante	Oui	Camera de recul	Oui
Moteur fonctionnant	Oui	Cache bagages	Oui
Véhicule roulant	Oui	Cric	Oui
Niveau carburant	75	Barres de toit	Oui
GPS	Oui	Nature de peinture	Metallisé

PNEUS

Pneus montés

Emplacement	Position	Profondeur des sculptures	Fabricant	Dimensions	Type de pneu	Type de jantes	Runflat
Avant	Gauche	5,0 mm	Michelin	215/65 R 17 103 V	4 Saisons	Aluminium	Non
Avant	Droite	5,1 mm	Michelin	215/65 R 17 103 V	4 Saisons	Aluminium	Non
Arrière	Gauche	5,6 mm	Michelin	215/65 R 17 103 V	4 Saisons	Aluminium	Non
Arrière	Droite	5,0 mm	Michelin	215/65 R 17 103 V	4 Saisons	Aluminium	Non



DOMMAGES



Coffre / hayon

Type de dommage

Bosse(s)

Mode de réparation

LI - Réparer et peindre (complet)



Porte AVD

Type de dommage

Bosse(s)

Mode de réparation

LI - Réparer et peindre (complet)



Aile AVD

Type de dommage

Bosse(s)

Mode de réparation

LI - Réparer et peindre (complet)



Pare-chocs AV

Type de dommage

Griffe(s)

Mode de réparation

Peindre



Pare-chocs AR

Type de dommage

Griffe(s)

Mode de réparation

Peindre




Tapis de sol AV

Type de dommage	Brûlé
Mode de réparation	Smart repair



Revêtement assise ARG

Type de dommage	Brûlé
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Intérieur

Type de dommage	Sale
Mode de réparation	Nettoyer



Spoiler AV

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

An unhandled error has occurred. [Reload](#)



Garnit. couvercle AR

Type de dommage

Griffe(s)

Mode de réparation

Smart repair



Boitier rétroviseur ext G

Type de dommage

Griffe(s)

Mode de réparation

Peindre



Jante alum. ARD

Type de dommage

Griffe(s)

Mode de réparation

Acceptable



Base rétroviseur ext G

Type de dommage

Griffe(s)

Mode de réparation

Acceptable

An unhandled error has occurred. [Reload](#)



Moulure de pare-chocs AVD

Type de dommage

Griffe(s)

Mode de réparation

Acceptable



Moulure de pare-chocs AVG

Type de dommage

Griffe(s)

Mode de réparation

Acceptable



Boitier rétroviseur ext D

Type de dommage

Griffe(s)

Mode de réparation

Lustrage

PHOTOS COMMERCIALES

