

Stato d'uso del veicolo

Dati Perito

Dati Perito e Società Peritale

ED ENGINEERING DATA SRL

Dati Generali Riconsegna

Data e ora di riconsegna
05/06/2026 09:55

Targa

Km
83633

Danni Totali

Dati Veicolo

Marca
LAND ROVER

Modello
Range Rover Velar dal 2017 fino al 01/2

Colore
Bianco.pastell/doppio

Data Immatricolazione
04.04.2022

Stato d' uso

Marca
LAND ROVER

Note

Accessori e Dotazione

Descrizione	Previsto	Presente
Veicolo immatr.Autocarro		NO
Cambio		Automatico
Navigatore		SI
Carta di circolazione		SI
Radio		SI

Descrizione	Previsto	Presente
1 ° Chiave		SI
2 ° Chiave		SI
Tessera Code		SI
Code Radio		NO
Cerchi in lega		SI

Descrizione	Previsto	Presente
Scheda SD		NO
Kit gonfiaggio riparazione	SI	SI
Ruota di Scorta	NO	NO
Ruotino	NO	NO

Allestimenti particolari

Pneumatici

Marca Anteriore
Michelin

Tipologia:
Invernali

Battistrada
50%

Marca Posteriore
Michelin

Tipologia:
Estivi

Battistrada
40%

Importi calcolati in base a:

Degrado 0 %

Sconto listino ricambi: 10 %

Tariffa h mano d'opera:

Anomalie Ricontrate

Meccanica

Descrizione:

Elettriche / Elettronico

Descrizione:

Valorizzazione stato d'uso

Item	Descrizione	Tipologia	Importo
4	Porta post. dx	Usura	
5	Porta ant. dx	Usura	
2	Ripristino pelle volante	Usura	
3	Ripristino calotta retrovisore est. Dx	Graffio	
6	Ripristino cerchio in lega post. Dx	Graffio	
7	Portello post.	Difetto esecuzione	
1	Ripristino pannello int. Ant. sx	Usura	
		Totale	