INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	1176NJV / WBA21EF0905530798 / 5530798

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	X1 xDrive25e U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 xDrive25e U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	21.201

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

1176NJV | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	NEXEN	225/55/18	102	Y	-
DI	NEXEN	225/55/18	102	Y	-
RP					-
TD	NEXEN	225/55/18	102	Y	-
TI	NEXEN	225/55/18	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	27/08/2026	RaC:	FINCAR
Comentarios:	VH CON GOLPE DL RESERVA DE DAÑOS VH EQUIPA CABLE DE CARGA RÁPIDA		

Daños no valorables:

1176NJV | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

1176NJV | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO

1176NJV | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Baliza emergencia	-	REEMPLAZAR				0,00	68,25	10,00	61,42 €
2. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,48	10,00	26,53 €
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.			0,00	559,02	40,00	422,03 €
4. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	65,79	10,00	59,21 €
5. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	3,68	10,00	3,31 €
6. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	25,95	10,00	23,35 €
7. Anagrama tr modelo - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.17 h.			0,00	45,42	10,00	47,42 €
8. Anagrama tr motor	-	REEMPLAZAR	0.17 h.			0,00	68,12	10,00	67,85 €
9. Toma corriente tr consola cent	-	REEMPLAZAR				0,00	12,63	10,00	11,36 €
10. Moldura rejilla dl	Pintar Sustitución Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR	0.20 h.	1.83 h.	0.10 h.	0,42	0,00		82,42 €
11. Emblema capó dl	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
12. Emblema tr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
13. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.04 h.		0,00	0,00		40,04 €
14. Retrovisor iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.04 h.		0,00	0,00		40,04 €
15. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	REPARAR	3.00 h.		1.25 h.	5,29	0,00		168,91 €
16. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.67 h.	11,31	0,00		121,80 €
17. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.67 h.	11,31	0,00		121,80 €
18. Aleta tr dr c/estribo	Reparado Combinada no	REPARAR	0.30 h.		2.92 h.	12,37	0,00		136,34 €
19. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
20. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
21. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
22. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
23. Portón tr	Pintar Reparado Pieza montada	-			2.92 h.	12,37	0,00		124,79 €
24. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			5.42 h.	22,95	0,00		231,62 €
25. Pilares - Montante Iz	-	PINTAR				33,40	0,00		33,40 €
26. Paragolpes tr (zona inf)	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
27. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

1176NJV | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
28. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
29. Paragolpes tr (zona sup)	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
30. Puerta tr iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
31. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**2212,88 €**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

1176NJV | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	10,90 h.	419,62 €
Total material pintura	-	109,42 €
Total Mano de Obra Pintura	17,95 h.	691,06 €
Total Recambios	-	622,80 €
Descuento recambios aplicado	-	255,54 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	370,00 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


1176 NJV


1176 NJV
X1


1176 NJV
X1


1176 NJV





260 km/h
200
150
120
90
60
30
0
0 km/h
Valores **desde indiv.**
1.5 l/h
-1.8 kWh/h
Total **21201** km
72.7 km
Power % 100
75
CONTENT
LAYOUT
Tapa del maletero abierta.
Datos de conducción
522 km
12:22 pm
10
P
+21.0 °C
---km

MEDIA

TEL

NAV

CHECK-CONTROL

LOS40SUR

12:23 pm

Capó abierto.

Puerta abierta.

Tapa del maletero abierta.

Tapa del malet. abierta. Ciérrela, por favor.

22°

22°

SYNC

MAX

REAR


CHECK-CONTROL


CHECK-CONTROL
Capó abierto.
Puerto abierto.
Puerto abierto.
Tapa del maletero abierta.
Tapa del maletero abierta. Ciérrela, por favor.






BMW

Made in
Germany
X1 xDrive25e
300

--

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2018/858*00153
WBA21EF0905530798
2430 kg
4130 kg
1- 1200 kg
2- 1300 kg

BMW AG DE-80788 MÜNCHEN

5 A0C 986





MEDIA

TEL

NAV

C. Abono

Ctra. Buzanca

Cno. Buzanca

LOS40SUR

12:24 pm

Búsqueda

22°

22°

SYNC

OFF
ON
ZERO
inch/mm
5.83


ZERO
ON
OFF
21.5
inch/mm


ZERO
HOLD
OFF
105.4
inch/mm


inch/mm
6.22
OFF
ON
ZERO










PIRELLI
P ZERO
NERO
SPORT
M




NFERA Sport ☆MO


NFERA
BMW




Marnham


Manheim


Manheim


Manheim


Manheim

PM-02.4015-S

1176 NJV

E

Manheim


B M W
Manheim


Manheim


Manheim
Cox Automotive


MADE IN CZECH REPUBLIC
MFERA
Manheim


Manheim


Manheim


Manheim


Manheim
COX AUTOMOTIVE