



WF02XXERK2ME32078

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	65.128 km
Hersteller	Ford	Restlauf bis Service	16 Monat(e)
Typ/Modell	Puma	HU (Bericht lag vor)	03/2027
Fahrgestellnummer	WF02XXERK2ME32078	Leistung / Hubraum	92 kW / 999 ccm
Erstzulassung	30.03.2022	Polster/Farbe	Stoff/Leder Kombination / Anthrazit
Letzte Wartung	10/2025, 54.682 km	Lackierung	Grau
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
2	Schweller rechts	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
3	Karosserie	C-Säule rechts unten - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Seitenwand rechts	Seitenwand (Radlaufblende nicht korrekt montiert) - Funktion / Zulässigkeit - befunden ggf. instandsetzen
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Seitenwand links, Tür hinten rechts

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R17 94V	Sonstige	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	215/55 R17 94V	Sonstige	Ganzjahresreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Straße 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 19.06.2026
Protokollnummer: **46177648**
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Baumgartner



Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					12/2025

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Straße 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 19.06.2026
Protokollnummer: 46177648
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Baumgartner



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Ford	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	Puma	Laufleistung (abgelesen)	65.128 km
Fahrgestellnummer	WF02XXERK2ME32078	Erstzulassung	30.03.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.




Abbildung 7: Innenraum vorne




Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument




Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Straße 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 19.06.2026
Protokollnummer: 46177648
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Baumgartner



30.03.2022	8566	BS000079 3
M1	AF	
WF02XXERK2ME32078		6
FORD		
J2K		
B7JB12X		
SCFPVNAQSAC		
FUNA		
FORD (D)		
FZ.2.PERS.BEF.B. 8 SPL.		
MEHRZWECKFAHRZEUG		
715/2007*2018/1832AP		
EURO6;MLTF;AP;PI/CI; M, N1 I		
HYBR.BENZIN/E		
0008	36AP	00999
WW.AHK LT.BGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 30.03.2022*		

02	01	0092/06000	191
04207		1805	
1556		001319	
0127	00075		
00910	001760	1760	
00910	00895		
072	00895		
01100	03750	065	
	0640		
215/55 R17 94V B C1			
215/55 R17 94V B C1			
GRAU			
e9*2007/46*3165*09			
25.10.2021	K	GH404631	

Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente


Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern



Beschädigung #2: Schweller rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #2: Schweller rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #3: Karosserie: C-Säule rechts unten - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Karosserie: C-Säule rechts unten - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Seitenwand (Radlaufblende nicht korrekt montiert) - Funktion / Zulässigkei...




Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Seitenwand (Radlaufblech... nicht korrekt montiert) - Funktion / Zulässigkeit - befunden ggf.



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Seitenwand (Radlaufblech... nicht korrekt montiert) - Funktion / Zulässigkeit - befunden ggf.




Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Seitenwand (Radlaufblech nicht korrekt montiert) - Funktion / Zulässigkeit...




Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Seitenwand (Radlaufblech nicht korrekt montiert) - Funktion / Zulässigkeit...



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts
(Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts
(Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Seitenwand links, Tür hinten rechts



Nachlackierung 1: Seitenwand links, Tür hinten rechts



G-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
FÜR VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

046CC0122344



www.PS-Team.de

WLTP-Werte Kraftstoffverbrauch	
Niedrig:	6.5 1/100 km
Mittel:	5.1 1/100 km
Hoch:	4.9 1/100 km
Höchstwert:	6.2 1/100 km
Kombiniert:	5.6 1/100 km
Gewichtet, kombiniert:	-

5. Vollerlektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 (falls anwendbar)

5.1. Rein elektrische Fahrzeuge	
Elektrischer Energieverbrauch:	Wh/km
Elektrische Reichweite:	km
Elektrische Reichweite Stadt:	km
5.2. OVC hybrid-elektrische Fahrzeuge	
Elektrischer Energieverbrauch (ECAC.gewichtet):	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER):	km
Elektrische Reichweite Stadt (EAER Stadt):	km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen:
Alt.: 5.: 4186 ; 7.: 1533 ; -

Der Unterzeichner Joerg Beyer bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

- 0.1. Fabrikmarke: FORD
0.2. Typ: J2K
- Variante: B7JB12X
- Version: 5CFPVNAQSAC
Handelsbezeichnung: Puma
0.2.1. Kennungen: IP-BX72_2020_00005-WF0-1
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: -
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: -
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: -
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: -
0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls): -
0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung: -
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: -
0.4. Fahrzeugklasse: MI
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers: Ford-Werke GmbH
50725 Koeln
Germany
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder: B-Säule, rechts, geklebt

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.9. (Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers: Querträger vor dem rechten vorderen Sitz

- 0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WF02XXERK2ME32078
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs: 22.12.2021
mit dem in der am 25.10.2021
erteilten Genehmigung e9*2007/46*3165*09
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und
zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit
in denen
für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann und
für den Kilometerzähler (falls zutreffend) verwendet werden, zugelassen werden kann.

Rechtsverkehr
metrische Einheiten
metrische Einheiten

KOELN Mitglied der Geschäftsführung Ford-Werke GmbH
(Ort) (Dienststellung)
(Unterschrift):
(Datum): 22.12.2021

HCGM1030 GK 1AM90 LAKG 1

Für dieses Dokument wurde eine Zulassungsbescheinigung Teil II (GH404631) aus gegeben. Landratsamt München

EU 1690
Nur rechtsgültig auf Papier mit dem Ford Warenzeichen als Wasserzeichen

1.	Anzahl der Achsen und Räder:	2/4	
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	1. Achse 1, -	
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist		
4.	Rakstand:	nicht-automatisiert	
4.1.	Achsbstände 1-2/2-3/3-4:	2588 2588 4207 1805 1556 1319 1319	
5.	Länge:	mm	
6.	Breite:	mm	
7.	Höhe:	mm	
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	kg	
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1760	
16.	Technisch zulässige Höchstmassen	kg	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	910/895	
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse 1/2/3:	2860	
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	kg	
18.	Technisch zulässige maximale Anhängermasse des Zugfahrzeugs mit:		
18.1.	Deichselanhänger:	kg	
18.3.	Zentralschleppanhänger:	1100	
18.4.	Ungelenktem Anhänger:	640	
19.	Technisch zulässige maximale Sitzlast am Kupplungspunkt:	75	
20.	Hersteller der Antriebsmaschine:	FORD	
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	B7JJB	
22.	Arbeitsverfahren:	Fremdzündung	
23.	Reiner Elektroantrieb:	Nein	
23.1.	Kategorie des Hybrid (elektro) fahrzeugs:	NOVC-HEV	
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	3, in Reihe	
25.	Hubraum:	999	
26.	Kraftstoff:	cm ³	
26.1.		Benzin/Elektrizität	
26.2.	(nur Zweitstufenmotor)	Einstoffbetrieb	
27.	Maximale Leistung	91,9/6000	
27.1.	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	kW at min ⁻¹	
27.3.	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	9,00	
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	7,30	
28.	Getriebe (Typ):	Handgeschaltet	
28.1.	Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschalteintriebe auszufüllen)	(1) 3,417 (2) 1,958 (3) 1,276 (4) 0,943 (5) 0,757 (6) 0,634	
28.1.1.	Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls):	siehe 28.1.2.	
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollständigen)		
29.	Höchstgeschwindigkeit:	191	
30.	Spurweite 1/2/3:	1562/1518	
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklassen von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen (gegebenenfalls):		
- Achse 1	215/55 R17	94 V	7,00x170S47,5 B C1
- Achse 2	215/55 R17	94 V	7,00x170S47,5 B C1
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	-	
38.	Code des Aufbaus:	AF MPV	
40.	Farbe des Fahrzeugs:	Grau	
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	4; 2; 2	
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5;	
42.1.	Sitze, die nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt sind:	-	
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	-	
46.	Geräuschpegel - Standgeräusch bei der Motordrehzahl/Fahrgeräusch:	72 bei 3750 / 65	
47.	Abgasnorm: Euro	6 AP	
47.1.	Parameter für Emissionsprüfungen von V ind		
47.1.1.	Prüfmasse:	1397	
47.1.2.	Querschnittsfläche:	0,000	
47.1.2.1.	Vorausgesetzliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (gegebenenfalls):	-	
47.1.3.	Rollwiderstandskoeffizienten	101,78337	
47.1.3.0.	0:	0,48800	
47.1.3.1.	1:	0,03587	
47.1.3.2.	2:	0,03587	

47.2.	Fahrzyklus	
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:	3b
47.2.2.	Minutensummenfaktor (f _{des}):	-
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:	-
48.	Abgasemissionen:	Nein
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:	
1.2.	Prüfverfahren: Typ 1 (Euro)	see 26.
CO ₂ :		see 26.
THC:		332,3
NMHC:		44,1
NOx:		39,3
THC + NOx:		22,1
NH ₃ :		-
Partikelmasse:		0,43
Partikelzahl:		1,72
2.2.	Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)	
CO:		-
NOx:		-
NMHC:		-
THC:		-
CH ₄ :		-
NH ₃ :		-
Partikelmasse:		-
Partikelzahl:		-
48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):	-
48.2.	Angabe der höchsten RDE-Werte (falls zutreffend)	
Volständige RDE-Fahrt: NOx:		60,0
Partikelzahl:		6,0
RDE-Fahrt (Immerorts): NOx:		60,0
Partikelzahl:		6,0
49.	CO ₂ - Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:	
1.	Alle Antriebsarten außer Fahrzeugen mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)	
NEFZ-Werte CO ₂ - Emissionen		
Immerorts:	-	g/km
Außerorts:	-	g/km
Kombiniert:	-	g/km
Gewicht, kombiniert:	-	g/km
Abweichungsfaktor (falls zutreffend)	-	-
Prüffaktor (falls zutreffend)	-	-
2.	Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge	
Stromverbrauch (Gewicht,kombiniert)	-	Wh/km
Elektrische Reichweite	-	km
3.	Fahrzeug ausgerüstet mit Eco-Innovation(en):	Ja
3.1.	Generelle Kodierung(en) der Eco-Innovation(en):	e9 32 37
3.2.	Gesamteinparungen von CO ₂ -Emissionen durch die Ökoinnovation(en)	-
3.2.1.	Einsparungen durch NEFZ (falls zutreffend):	g/km
3.2.2.	Einsparungen durch WLTP (falls zutreffend):	2,2
4.	Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zutreffend)	
WLTP-Werte CO ₂ - Emissionen		
Niedrig:	-	147
Mittel:	-	114
Hoch:	-	110
Höchstwert:	-	140
Kombiniert:	-	127
Gewicht, kombiniert:	-	g/km

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 4856123
Hersteller Ford
Model Puma
Variante ST Line X 1.0 EcoBoost mHEV
Listenpreis 25.756,30
VIN WF02XXERK2ME32078
Erstzulassungsdatum 30.3.2022
Kennzeichen M-Y 7952

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4856123

09.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2022112181	26.10.2022	Reifen/Felge links Stoßfänger hinten links	2.519,58
2023104313	29.03.2023	Windschutzscheibe gerissen	
2023117500	07.12.2023	Windschutzscheibe/Reparatur	
2024111973	04.08.2024	Fahrerseite Seitenteil hinten Fahrerseite Tür hinten	4.893,70
2026100828	12.01.2026	Beifahrerseite Außenspiegel Beifahrerseite Tür vorne	4.366,77

- Seite 1 von 1 -