


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUHZKXZ P4267884	Erstzulassung	20.12.2023	Außenfarbe	Inconnu
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	40 913 km
Modell	CORSA 100KW GS	Fahrzeugzustand	Reparierter Unfallschaden	Vorschaden kommentar	Vorschaden Seite links komplett, Details unbekannt
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €		

Auftragsdaten

Lagerplatz



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Hutablage	✓
Bedienungsanleitung Radio	✓
Fußmatte V	✓


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓

Reifen

Michelin 195/55/16 H Sommerreifen 4.0 mm	Michelin 195/55/16 H Sommerreifen 4.0 mm
Michelin 195/55/16 H Sommerreifen 5.0 mm	Michelin 195/55/16 H Sommerreifen 5.0 mm

Außenschäden

1		Bauteil	Antenne	Reparaturzeit	0,80	Teilekosten	28,87€
		Position	-	Reparaturkosten	112,00€	Nettokosten	140,87€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
2		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	3,70	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	518,00€	Nettokosten	631,55€
		Beschreibung	Schlecht repariert	Lackierungszeit	1,50		
		Anmerkungen	Farbton	Lackierungskosten	225,00€		
				Pauschale	-		
3		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	3,00	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	420,00€	Nettokosten	535,50€
		Beschreibung	Delle mit Lackschaden	Lackierungszeit	1,40		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	210,00€		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	2,30	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	322,00€	Nettokosten	401,20€
		Beschreibung	Schlecht repariert	Lackierungszeit	1,00		
		Anmerkungen	über 700µm	Lackierungskosten	150,00€		
				Pauschale	-		
5		Bauteil	Heckleuchte	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	246,93€
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	28,00€	Nettokosten	274,93€
		Beschreibung	Flecken	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
6		Bauteil	Alufelge 16"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	215,22€
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	242,44€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
7		Bauteil	Alufelge 16"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	215,22€
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	218,64€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Sonstiges

8	Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	165,75€
	Beschreibung		- Lackierungszeit	1,30		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	195,00€		
			Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto **2.610,88€**