MACADAM








RENAULT EXPRESS: 3067-MPV

Vinnumber:	**VF1RJK00471646063**	Versionname:	**Advance 1.5 Blue dCi 70 kW (95 cv) furgón derivado de turismo 70kW 4P manual**
First Registrationdate:	**19/04/2024**	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	**232575**	Power Kw:	
Bodytype:	**Transporter**	Body colour	**White**
Gearbox:	**MAN 6 VIT**	Type of rims (mounted)	**Steel**
Transmission:			
Fueltype:	**Diesel**		
Engine functioning	**Yes**		
Battery functioning	**Yes**		
Vehicle running	**Yes**		
Number of seats	**2**		
Number head rests	**2**		
Type of rims (mounted)	**Steel**		
Certificate of Conformity	**Yes**		
Category	**Light Commercial Vehicle**		
Registration Certificate Car (BE)	**No**		

Options

Number of keys total	**1**	Radio	
Number keys remote	**1**		
Cruise Control			
Steering wheel multifunctional			
Type of climate control	**Manual climate control**		

Tyres

Summer tyres:	**185/65/15/88 H**			
	Fr.L.	**Goodyear: 5 mm**	Fr.R.	**Goodyear: 5 mm**
	Re.L.	**Goodyear: 6 mm**	Re.R.	**Goodyear: 6 mm**

Tyre profile depth FL	**5.0**
Tyre profile depth FR	**5.0**
Tyre profile depth RL	**6.0**
Tyre profile depth RR	**6.0**
Tyre size FL	**185/65 R 15 88 H**
Tyre size FR	**185/65 R 15 88 H**
Tyre size RL	**185/65 R 15 88 H**
Tyre size RR	**185/65 R 15 88 H**
Tyre type FL	**Summer**
Tyre type FR	**Summer**
Tyre type RL	**Summer**
Tyre type RR	**Summer**
Tyre make FL	**259**
Tyre make FR	**259**
Tyre make RL	**259**
Tyre make RR	**259**

Assistance equipment

Spare wheel	**Yes**	Jack	**Yes**

Interior, Dirty, Cleaning




Interior, Not original part, Acceptable





Registration document, Missing, Repair/replace (lump sum)




Ignition key, Missing, Repair/replace (lump sum)




Wing FL, Dent(s) and scratch(es), Repair and paint (complete)




Outside rear-view mirror housing L, Scratch(es), Paint




Door FL, Dent(s) and scratch(es), Repair and paint (complete)




Side wall RL, Dent(s) and scratch(es), Repair and paint (complete)




Rear light L, Broken, Replace




Outer sill L, Scratch(es), Paint




Door seal FL, Deformed / Strained, Replace




Bumper F, Dent(s) and scratch(es), Repair and paint (complete)




Bonnet, Scratch(es), Paint




Outside rear-view mirror housing R, Broken, Replace




Bumper R, Dent(s) and scratch(es), Repair and paint (complete)






Rear panel, Dent(s) and scratch(es), Repair and paint (complete)




Boot door panel RR, Scratch(es), Paint


Tyres, No damage, Check






Bodywork, Glue residues, Remove lettering





ALPHABET

Datos del vehículo

Marca	RENAULT	Matrícula	3067-MPV
Modelo	Express	VIN	VF1RJK00471646063
Versión	Advance 1.5 Blue dCi 70 kW (95 cv) furgón derivado de turismo 70kW 4P manual		

Histórico

Fecha	Descripción	Kilómetros	Taller
30/09/2024	Sustitución	30025	TALLERES BLAI BALLESTER SL
02/10/2024	Rev. 30.000 kms	30662	AUTOMOVILES TERUEL S.A.
14/10/2024	Equilibrado, Varios general	32352	TALLERES BLAI BALLESTER SL
15/11/2024	Mando/llave apertura	45077	AUTOMOVILES TERUEL S.A.
13/12/2024	Deposito, Pastillas delanteras, Rev. 60.000 kms	61670	AUTOMOVILES TERUEL S.A.
12/03/2025	Alineado, Sustitución	88107	TALLERES BLAI BALLESTER SL
09/04/2025	Sustitución	103541	TALLERES BLAI BALLESTER SL
14/04/2025	Sustitución	106046	TALLERES BLAI BALLESTER SL
24/04/2025	Rev. 90.000 kms, Zapatas Tras.	107951	AUTOMOVILES TERUEL S.A.
27/05/2025	Reparación pinchazo	122492	TALLERES BLAI BALLESTER S.L.
30/06/2025	Lampara H7 DD, Lampara H7 DI, Líquido de Frenos, Rev. 140.000 kms	141085	AUTOMOVILES TERUEL S.A.
25/07/2025	Ecotasa - N2, Goodyear / 539110-EfficientGrip Performance, Sustitucion y kit de montaje	151604	TALLERES BLAI BALLESTER S.L.
04/08/2025	Lámpara faro dr - H7LL 58W - Nueva, Lámpara faro iz - H7LL 58W - Nueva, Sustituir Lámpara	155280	MARAUTO MECANICA EXPRES S.L.

Fecha	Descripción	Kilómetros	Taller
	faro dr, Sustituir Lámpara faro iz		
04/09/2025	Aceite motor - 05W30 OEM, Anticongelante, Arandela / tapón cárter, Filtro aceite, Filtro antipolen - Nueva, Jgo distribución, Kit correa accesorios, Lámpara marcha atrás iz, Líquido lavaparabrisas, Pastillas freno dl - Nueva, Serv inspección 150000 KM, Sustituir Anticongelante, Sustituir Correa distribución / Sustituir Jgo distribución, Sustituir Filtro antipolen, Sustituir Lámpara marcha atrás iz, Sustituir Líquido lavaparabrisas, Sustituir Pastillas freno dl, Tasa de gestión de aceites usados	170369	AUTOMOVILES TERUAL (CASTELLÓN)
08/10/2025	Alineado sencillo, Ecotasa - N2, Goodyear / 548157 - 185/65R15 88H EFFIGRIP PERF, Sustitucion y kit de montaje	184222	TALLERES BLAI BALLESTER S.L.
28/10/2025	AdBlue - ISO, Bomba inyección, Combustible, Conj bomba-aforador combust, Conj filtro combustible, Depósito combustible, Inyector nº 1, Inyector nº 2, Inyector nº 3, Inyector nº 4, Jgo juntas inyector nº 1, Jgo juntas inyector nº 2, Jgo juntas inyector nº 3, Jgo juntas inyector nº 4, Kit correa accesorios, Másticos, Prueba en carretera, Rampa inyección, Sensor filtro combustible, Sustituir AdBlue, Sustituir Bomba inyección, Sustituir Conj filtro combustible / Sustituir Sensor filtro combustible, Sustituir Depósito combustible, Sustituir Inyector nº 1 / Sustituir Inyector nº 2 / Sustituir Inyector nº 3 / Sustituir Inyector nº 4, Sustituir Másticos, Sustituir Prueba en carretera, Sustituir Rampa inyección, Sustituir Tubo alimentación combustible / Sustituir Tubo alimentación combustible / Sustituir Tubo alimentación combustible / Sustituir Tubo salida filtro combustible, Sustituir Tubo retorno combustible / Sustituir Tubo retorno combustible / Sustituir Tubo retorno combustible, Sustituir Tubo/s retorno combustible, Tubo alimentación combustible, Tubo entrada rampa inyección, Tubo inyector nº 1, Tubo inyector nº 2, Tubo inyector nº 3, Tubo inyector nº 4, Tubo retorno combustible, Tubo salida filtro combustible, Tubo/s retorno combustible, Tuerca fijación aforador, Verificar Diagnosis	193162	AUTOMOVILES TERUAL (CASTELLÓN)
27/02/2026	Aceite motor - - - APL 13, Arandela / tapón cárter, Disco freno dl dr, Disco freno dl iz, Filtro aceite, Filtro aire, Filtro antipolen - Nueva, Lámpara faro dr - H7LL 58W - Nueva, Másticos, Pastillas freno dl - Nueva, Reparar Neumáticos tr, Serv inspección 210000 KM, Sustituir Filtro aire, Sustituir Filtro antipolen, Sustituir Juego discos-pastillas dl / Sustituir Disco freno dl iz / Sustituir Disco freno dl dr, Sustituir Lámpara faro dr, Sustituir Másticos, Tasa de gestión de aceites usados	201912	AUTOMOVILES TERUAL (CASTELLÓN)
20/04/2026	Alineado sencillo, Ecotasa - N2, Goodyear / 542242 185/65X15 GYEAR.EFIG.PERF2 88H, Sustitucion y kit de montaje	217516	TALLERES BLAI BALLESTER S.L.
23/06/2026	Aceite motor - - - ALP EURO, Arandela / tapón cárter - CORTECO - Rec.Plat. EuroTaller, Filtro aceite - BOSCH - Rec.Plat. EuroTaller, Filtro aire, Filtro antipolen - BOSCH - Rec.Plat. EuroTaller, Importe de pago por uso, Limpiar tambores freno, REF 97609 FILTRO COMBUSTIBLE, Serv inspección 240000 KM, Sustituir Filtro aire, Sustituir Filtro antipolen, Sustituir Filtro combustible, Tasa de gestión de aceites usados, Verificar Diagnosis	230673	TALLERES RUFINO S.L.
10/07/2026	Kit embrague, Sensor presión rueda tr iz, Sustituir Kit embrague, Sustituir Sensor presión	232040	RENAULT RETAIL GROUP LEVANTE S.A.

Fecha	Descripción	Kilómetros	Taller
	rueda tr iz		