DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

STELLANTIS

Détails véhicule

VIN	VXKCMZYA0 TT066308	Date d'immatriculation	06/03/2026	Couleur	
Marque	OPEL	Immatriculation	HJ-537-NE	Odometre	11 470 km
Modèle	Nouveau Frontera GS Electric 113ch Autonomie Etend	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	2L AUTOMOTIVE INGRANDE



Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓
Câble de charge lente	✓
Câble de charge rapide	✓


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✗
Double clefs	✓
Clef Plip	✗

Pneumatiques

Goodyear 215/60/17 H Eté 6.7 mm

Goodyear 215/60/17 H Eté 6.3 mm




Goodyear 215/60/17 H Eté 6.8 mm

Goodyear 215/60/17 H Eté 6.5 mm

Dommages extérieurs

2



Elément	Aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

3



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	
Commentaires	-

Dommages intérieurs

1



Elément	Carnets de bord
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

4



Elément	Nettoyage intérieur
Position	-
Dommages	
Commentaires	-

5



Elément	Clef Plip
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

Commentaires

PneuARD Goodyear 215/60/17 H 6.5 Mm
PneuAVG Goodyear 215/60/17 H 6.7 Mm
PneuARG Goodyear 215/60/17 H 6.8 Mm
PneuAVD Goodyear 215/60/17 H 6.3 Mm