

# INFORME CONTROL VEHÍCULO



08 de enero de 2026

Nº Expediente: 3426356964

Nº Revision: WTWS\_603163

Página: 1 de 1

## DATOS DEL VEHÍCULO

<b>MATRÍCULA:</b>	6493-LMT	<b>Nº CHASIS:</b>	YV1ZWK5VDM2442679
<b>KILÓMETROS:</b>	226495	<b>MARCA:</b>	VOLVO
<b>F. PERITACIÓN:</b>	07/01/2026	<b>MODELO:</b>	V60 2.0 B4 (D) MOMENTUM PRO AUTO
<b>Seguro:</b>	SI		

## DATOS DE LA INSTALACIÓN

<b>INSTALACIÓN:</b>	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	<b>FECHA DE ENTRADA:</b>	05/01/2026
<b>DIRECCIÓN:</b>	Antigua carretera de san Fernando, km	<b>PERSONA CONTACTO:</b>	WTWS_3337
<b>LOCALIDAD:</b>	MEJORADA DEL CAMPO	<b>TELEFONO/E-MAIL:</b>	-

## VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

<b>Nº LLAVES:</b>	1	<b>KIT ANTIPINCHAZOS:</b>	NO	<b>RUEDA REPUESTO:</b>	NO
<b>LIBRO MANTENIMIENTO:</b>	SI	<b>Navegador GPS:</b>	GPS INTEGRADO		
<b>Neumático RunFlat:</b>	NO	<b>Vehículo eléctrico híbrido:</b>	NO	<b>Falta Cable carga Rápida:</b>	NO
<b>Falta Cable 220/230:</b>	NO	<b>Neumático Invierno:</b>	NO		

## PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO

- VEHÍCULO SIN PERSONALIZACIÓN

## RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL

Concepto	Importe
<b>Daños Generales</b>	432,17 €
<b>Daños Interiores</b>	154,50 €
<b>Total Valoración</b>	586,67 €

## VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR

Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
32340719	99700	Compresor aire	1,00	108,50	0,00	108,50
31200556	99750	Fluido reparación neumáticos	1,00	46,00	0,00	46,00

## OBSERVACIONES

1- Sin testigo fallo motor en cuadro. 2- Falta kit antipinchazos.

<b>Nº Valoración</b>	CMA_603163	<b>Marca - Modelo</b>	VOLVO V60 (ZW) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	08/01/2026 15:14:59	<b>CUM</b>	VL02007	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	08/01/2026 15:21:33	<b>Matrícula</b>	6493-LMT		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	YV1ZWK5VDM2442679		

### Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_603163
--------	---------	------------	-------------

### Atributos vehículo

Código color de fabricante	614
Kilómetros	226.495

### Equipamiento

#### VIN Query

CRISTALES S/EYEC LIMPIAPAR FLEXIBLES TERMICOS - TB05	CRISTALES S/PARABRISAS TERMICO - TA01
CRISTALES S/LUNA TR TINTADA - LR01	CRISTALES LUNAS LAT Y TR TEMPLADAS - T601
ACCESORIOS CAJA HERRAMIENTAS/SOPORTE GATO - 3702	ACCESORIOS BOCINA - JH01
ACCESORIOS CAPO/PORTON ACCIONAMIENTO AUT - L402	ACCESORIOS COMBINACION DE COLORES EXTERIORES - FB02
ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - 2C01	ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DELANTERO/TRASERO - VP03
Nº MOTOR 4015398	PLANTA DE MONTAJE 22
SUSPENSION AMORTIGUACION DL 3 - 7C06	SUSPENSION AMORTIGUACION TR 4 - 7D0A
ADAS REGULADOR VELOCIDAD - KG02	NEUMATICOS MICHELIN V - R405
NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - R603	LLANTAS ALE 7.0JX17" DISEÑO B - R134
FRENOS SISTEMA FRENOS 17" FN - RE05	FRENOS SISTEMA FRENOS S/VACIO - BD02
FRENOS PASTILLAS FRENO ESTANDAR - RC01	DIRECCION COLUMNA DIRECCION REG MANUAL TIPO B - RR02
CLIMATIZACIÓN SISTEMA CALIDAD AIRE+MULTIFILTRO - MC02	VOLANTE Y MANDOS S/VOLANTE TERMICO - RT01
VOLANTE Y MANDOS S/VOLANTE CON MANDO CAMBIO VEL - DM01	VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA CUERO 2 - D10A
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE DE CUERO C/INTERRUPTOR CARBON - RU05	AUDIO/MULTIMEDIA S/SISTEMA DE CARGA TELEFONO INALAMBRICA - K901
AUDIO/MULTIMEDIA C/2 TOMAS USB TIPO A - KK03	AUDIO/MULTIMEDIA RADIO DIGITAL DAB - K402
PARTICULARIDADES TECNICAS CABLE PUERTA DL - 9012	PARTICULARIDADES TECNICAS CABLE TABLERO - 800A
GENERAL MOTOR DIESEL 4 CILINDROS - CA02	TURBO-DIESEL 1969CC 173KW (235) - D420T8/DK5KERS
EQUIPO ELECTRICO S/MOTOR ELECTRICO ERAD 64KW - CI01	COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - CG02
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA AYUDA HIBRIDO 48V KERS - CM03	REFRIGERACION RADIADOR C/TRAMPILLA AIRE ACTIVA - CV02
REFRIGERACION RADIADOR S/KIT REMOLCADO - DS01	EQUIPO MECANICO TUBO LLENADO COMBUSTIBLE C/INHIBIDOR - G902
EQUIPO MECANICO DEPOSITO COMBUSTIBLE 60 L - G602	EQUIPO MECANICO CANISTER S/REGULACION ELECTRICA - GA01
EQUIPO MECANICO TURBO ALTO RENDIMIENTO - C502	EQUIPO ELECTRICO CABLE MOTOR - 8Z59
EQUIPO ELECTRICO BATERIA 48V - CY06	EQUIPO ELECTRICO BATERIA 80 AH 800A H7 AGM EXIDE - CS0C
EQUIPO ELECTRICO CABLE EJE TRASERO - 940P	EQUIPO ELECTRICO CABLE RMS DESACTIVADO - 2Z01
ANTIPOLUCION SISTEMA EOBD - GB02	ANTIPOLUCION GENERACION 3 VED4 - CC06
ANTIPOLUCION S/FILTRO DE PARTICULAS - G201	ANTIPOLUCION VEA II GENERACION 3 - CD03
ANTIPOLUCION SISTEMA SCR (ADBLUE) - G102	COMBUSTIBLE SISTEMA PROPULSION COMBUSTIBLE - CB01
CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - EB01	CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - 2B01
PROGRAMA DE VENTAS REGION EUROPEA - Europe	ETIQUETAS ETIQUETAS FUERA DE CHINA - XA0F
AUTOMATICO 8 VELOCIDADES - TG-81SC	GENERAL CAMBIO AUTOMATICO - DF02
TRANSMISION 4X2 - AG01	VERSION GAMA 2021 - 2021
PLANTA DE FABRICACION PLANTA MONTAJE GANTE - XE04	CLIMATIZACIÓN SISTEMA CLIMA C/VALVULA DERIVACION - EG02
CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR BIZONA - ED01	ASIENTOS S/SENSOR OCUPACION ASIENTO - ES01
PARTICULARIDADES TECNICAS CABLE PARAGOLPES DL - 8K04	ASIENTOS S/SENSOR POSICION ASIENTOS DL - EH01
ASIENTOS S/REPOSACABEZAS+CINTURONES POLESTAR - 6D01	ASIENTOS ETIQUETA ISOFIX B - N704
ASIENTOS DL REGULACION LUMBAR 2 VIAS - NV03	ASIENTOS DL NO VENTILADOS - NK01
ASIENTOS TR ABATIBLE - NR03	ASIENTOS ACOMPAÑANTE ELECTRICO S/MEMORIA - K801
ASIENTOS DL S/REGULACION LUMBAR ELEC - NS01	PARTICULARIDADES TECNICAS CABLE CONSOLA - 9112

**Nº Valoración** CMA\_603163  
**Fecha Alta** 08/01/2026 15:14:59  
**F.Cálculo/Modif.** 08/01/2026 15:21:33  
**Código Usuario** CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE

**Marca - Modelo** VOLVO V60 (ZW) (18-)  
**CUM** VL02007 **Origen** VinQuery  
**Matrícula** 6493-LMT  
**VIN** YV1ZWK5VDM2442679

AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA MULTIMEDIA IHU NIVEL ALTO - 8N02  
 INSTRUMENTACION CONSOLA APERTURA ELEC CAPO/PORTON TR - L702  
 INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL S/PORTAOBJETOS ADICIONAL - NF01  
 ACCESORIOS CORTINA BANDEJA TR MANUAL/SEMIAUTOMATICA - PK03  
 ACCESORIOS S/SISTEMA REMOTO HOMELINK - PO01  
 ACCESORIOS COLOR BASE INTERIOR CARBON - FL01  
 ACCESORIOS ALFOMBRILLAS DL Y TR - NY02  
 RETROVISORES EXT IZ GRAN ANGULAR - LD01  
 RETROVISORES EXT C/SOPORTE GRANULADO - LH01  
 RETROVISORES EXT ABATIBLE ELECTRICAMENTE - K702  
 LUCES FAROS LEDS ADAPTATIVOS TIPO B RANGO MEDIO - JB0A  
 LUCES S/LAVAFAROS - JG01  
 GENERALES MANILLAS EXT S/AMORTIGUACION C/KEYLESS ENTRY E ILUMINACION - TC06  
 CLIMATIZACIÓN COMPRESOR MECANICO A 140CC - BA01  
 CLIMATIZACIÓN S/SIST DIFUSOR ESENCIA/IONIZADOR - ML01  
 ESPAÑA ESPAÑA - ES  
 POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - C101  
 PROGRAMA DE VENTAS MERCADO EUROPEO - EU  
 ASIENTOS CINTURONES SEG TIPO B - EL02  
 ASIENTOS TR NO CALEFACTADOS - NN01  
 ASIENTOS REPOSACABEZAS TR S/LOGO - FF01  
 ASIENTOS REPOSABRAZOS TR C/PORTAVASOS - N501  
 ASIENTOS ACOMPAÑANTE C/REGULACION MANUAL - NJ01  
 ASIENTOS DL S/CALEFACCION - NM01  
 TAPICERIA/LINEA INT TAPIZADO ASIENTO IZ - 8501  
 TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDOS DE PUERTA CARBON - FG01  
 TAPICERIA/LINEA INT INTERIOR CARBON/TELA1/CARBON - R100  
 TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO TECHO BEIGE - FH02  
 INSTRUMENTACION PUERTAS S/POSICION CIERRE BLOQUEADO - L201  
 INSTRUMENTACION PUERTAS S/CIERRE DE SEGURIDAD - L301  
 INSTRUMENTACION PUERTAS INTERRUPTOR C/C PUERTAS DL - LA02  
 INSTRUMENTACION PUERTAS KEY LESS ENTRY - L902  
 PLANTA DE FABRICACION NO PLANTA MONTAJE DAQING - XE07  
 PLANTA DE FABRICACION NO PLANTA MONTAJE CHARLESTON - XE0B  
 ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - LW01  
 SUSPENSION S/CONTROL CONTINUO DE CHASIS - RB01  
 SUSPENSION CHASIS DINAMICO - RA03  
 ADAS SISTEMA DETECCION PEATONES - EZ02  
 SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR/EXTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO - PN03  
 ACCESORIOS ILUMINACION INT MEDIA - PD03  
 ACCESORIOS TOMA DE CORRIENTE 12V MALETERO - PE02  
 ACCESORIOS S/OPCION FUMADORES - LP01  
 ACCESORIOS TAPA GUANTERA S/CIERRE - MD01  
 TECHO BARRAS PORTAEQUIPAJES ALUMINIO - TP02  
 RETROVISORES EXT PACK 5 - 8D05  
 SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR SIN BRUJULA - PC01  
 SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE - EJ02

INSTRUMENTACION CONSOLA S/DISPLAY EN LUNA PARABRISAS - KH03  
 ADAS CAMARA VISION TR - 2G08  
 ACCESORIOS BOTIQUIN - PI03  
 ACCESORIOS MOQUETA PISO MALETERO S/PORTACARGA - N401  
 ACCESORIOS S/ALARMA C/SENSOR DE ELEVACION - L801  
 ACCESORIOS INSONORIZACION NVH NIVEL MEDIO - 3E03  
 ACCESORIOS CONSOLA TECHO C/ILUZ NIVEL MEDIO - PA03  
 RETROVISORES C/CARCASA COLOR (PINTADA) - LF01  
 RETROVISORES EXT DR GRAN ANGULAR - LE01  
 COLOR EXTERIOR BLANCO HIELO (SOLIDO) - 61400  
 LUCES ILUMINACION TR DR ASIMETRICA - JA03  
 LUCES FAROS ANTINEBLA - JT02  
 GENERALES PARAGOLPES ESTANDAR - TJ03  
 CLIMATIZACIÓN TUBO SALIDA FILTRO S/CALENTADOR PTC - 2U01  
 RANCHERA FAMILIAR - AF01  
 POSICION DEL VOLANTE TRAFICO POR LA DERECHA - L.H.D Nº SERIE 442679  
 PROGRAMA DE VENTAS MERCADO EUROPEO + EXTERIOR - XC01  
 ASIENTOS DL S/EXTENSION COJIN - PU01  
 ASIENTOS CINTURONES DL S/PRETENSOR ELEC - EM01  
 ASIENTOS REPOSACABEZAS TR ELECTRICOS - NO02  
 ASIENTOS DL SIN MASAJE - NH01  
 ASIENTOS CONDUCTOR C/REGULACION MANUAL - NI01  
 ASIENTOS DELANTEROS CONFORT - 8H01  
 TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO METAL FALDON TR - TF02  
 TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO LATERAL 3 MALETERO - 7203  
 TAPICERIA/LINEA INT S/GUARNECIDOS CUERO - NE01  
 VOLANTE Y MANDOS VOLANTE SIN CONTRAPESO - RY01  
 INSTRUMENTACION PUERTAS S/DOBLE CIERRE - LT01  
 INSTRUMENTACION PUERTAS TELEMANDO ESTANDAR - LB01  
 INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 434 MHZ - LY02  
 SEGURIDAD S/AIRBAG RODILLAS - EQ01  
 PLANTA DE FABRICACION NO PLANTA MONTAJE TORSLANDA - XE01  
 PLANTA DE FABRICACION NO PLANTA MONTAJE MALASIA - XE05  
 SUSPENSION S/SUSPENSION NEUMATICA - RI01  
 SUSPENSION BALLESTAS TR 02 - 7802  
 SUSPENSION MUELLES DELANTEROS - 7706  
 SEGURIDAD S/ANCLAJE ASIENTO INFANTIL - N901  
 ACCESORIOS PARASOL ETIQUETA 4 - 4704  
 ACCESORIOS ACABADO INT ALUMINIO 4 HIERRO ORE - NC0A  
 ACCESORIOS PISO TRASERO C/PORTAOBJETOS - PQ02  
 ACCESORIOS PARASOLES C/LUZ - PB02  
 VOLANTE Y MANDOS PEDALES ESTANDAR - DD01  
 TECHO S/TECHO PANORAMICO - EV01  
 AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA TELEMATICO ROW LTE - KZ06  
 SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE - EO02  
 AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO IHU - 8F04

<b>Nº Valoración</b>	CMA_603163	<b>Marca - Modelo</b>	VOLVO V60 (ZW) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	08/01/2026 15:14:59	<b>CUM</b>	VL02007	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	08/01/2026 15:21:33	<b>Matrícula</b>	6493-LMT		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	YV1ZWK5VDM2442679		

AUDIO/MULTIMEDIA SIST SONIDO HIGH PERFORMANCE - K502  
 VOLANTE Y MANDOS CON PALANCA DE CAMBIOS POR CABLE - DA03  
 AUDIO/MULTIMEDIA S/CARGADOR DE CD - K101  
 ADAS ASISTENTE MODO CONDUCCION - CQ02  
 SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO SIN MARCO - 6J01  
 GENERALES VARIANTE EXTRA - 9502  
 GENERALES S/SOPORTE MATRICULA - TK01  
 EMBELLECEDORES REJILLA DL C/TRATAMIENTO ESTANDAR - GS01  
 EMBELLECEDORES ESCAPE C/SALIDAS VISIBLES C/COLA - SR03

AUDIO/MULTIMEDIA S/RECEPCION TV - KO01  
 INSTRUMENTACION CONSOLA APERTURA ELEC TAPA DEPOSITO - G402  
 AUDIO/MULTIMEDIA RADIO DIGITAL DAB - K202  
 INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS 12,3" - KB02  
 EMBELLECEDORES MOLDURA ENTRADA PUERTA "VOLVO" METAL - TL04  
 GENERALES DEFLECTOR LARGO PARAGOLPES DL - T502  
 EMBELLECEDORES CEJILLAS VENTANILLAS BRILLANTE - TM02  
 EMBELLECEDORES REJILLA DL ESTANDAR - GR04








### Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS



### Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
32340719	Compresor aire Incluye: Tubo llenado fluido rep neumat	1,00	108,50			108,50
31200556	Fluido reparación neumáticos	1,00	46,00			46,00

### Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2  GtT4311L	Reparar Llanta rueda dl iz	0,00 h	0,00			65,00
T2  GtT4311R	Reparar Llanta rueda dl dr	0,00 h	0,00			65,00
T2  GtT4312L	Reparar Llanta rueda tr iz	0,00 h	0,00			65,00
T2  GtT4312R	Reparar Llanta rueda tr dr	0,00 h	0,00			65,00
T2  GtT6101L	Reparar Faro iz	0,10 h	25,00			2,50
T1  17476-3	Sustituir Fluido reparación neumáticos	0,12 h	25,00			3,00
T2  GtT84010	Pulir Portón tr	0,20 h	25,00			5,00

### Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
PLASTICO						
 GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					
 GtP69050	Paragolpes dl Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					

### Información adicional

Pieza	Motivo	Operaciones
Faro iz	Daños previos	Pulir

<b>Nº Valoración</b>	CMA_603163	<b>Marca - Modelo</b>	VOLVO V60 (ZW) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	08/01/2026 15:14:59	<b>CUM</b>	VL02007	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	08/01/2026 15:21:33	<b>Matrícula</b>	6493-LMT		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	YV1ZWK5VDM2442679		

## Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	07/01/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	260,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	154,50 €	Subtotal Horas MO	10,50 €	Subtotal Horas MO	58,75 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (0,42 h)	270,50 €	Subtotal M.O. (2,35 h)	58,75 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	270,50 €	Total mano de obra	58,75 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	154,50 €			Subtotal material	102,92 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	154,50 €			Total del material	102,92 €
				Total sin descuentos	161,67 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	161,67 €

*Sistema de pintura: Centro Zaragoza*  
*Tipo de pintura: Bicapa*

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	154,50 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	270,50 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	161,67 €	Base del impuesto	586,67 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	586,67 €	IVA (21%)	123,20 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	709,87 €
				<b>Total</b>	<b>709,87 €</b>

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada  
 ± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_603163	<b>Marca - Modelo</b>	VOLVO V60 (ZW) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	08/01/2026 15:14:59	<b>CUM</b>	VL02007	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	08/01/2026 15:21:33	<b>Matrícula</b>	6493-LMT		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	YV1ZWK5VDM2442679		

### Equipamiento

#### VIN Query

CRISTALES S/EYEC LIMPIAPAR FLEXIBLES TERMICOS - TB05	CRISTALES S/PARABRISAS TERMICO - TA01
CRISTALES S/LUNA TR TINTADA - LR01	CRISTALES LUNAS LAT Y TR TEMPLADAS - T601
ACCESORIOS CAJA HERRAMIENTAS/SOPORTE GATO - 3702	ACCESORIOS BOCINA - JH01
ACCESORIOS CAPO/PORTON ACCIONAMIENTO AUT - L402	ACCESORIOS COMBINACION DE COLORES EXTERIORES - FB02
ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - 2C01	ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DELANTERO/TRASERO - VP03
Nº MOTOR 4015398	PLANTA DE MONTAJE 22
SUSPENSION AMORTIGUACION DL 3 - 7C06	SUSPENSION AMORTIGUACION TR 4 - 7D0A
ADAS REGULADOR VELOCIDAD - KG02	NEUMATICOS MICHELIN V - R405
NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - R603	LLANTAS ALE 7.0JX17" DISEÑO B - R134
FRENOS SISTEMA FRENOS 17" FN - RE05	FRENOS SISTEMA FRENOS S/VACIO - BD02
FRENOS PASTILLAS FRENO ESTANDAR - RC01	DIRECCION COLUMNA DIRECCION REG MANUAL TIPO B - RR02
CLIMATIZACIÓN SISTEMA CALIDAD AIRE+MULTIFILTRO - MC02	VOLANTE Y MANDOS S/VOLANTE TERMICO - RT01
VOLANTE Y MANDOS S/VOLANTE CON MANDO CAMBIO VEL - DM01	VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA CUERO 2 - DI0A
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE DE CUERO C/INTERRUPTOR CARBON - RU05	AUDIO/MULTIMEDIA S/SISTEMA DE CARGA TELEFONO INALAMBRICA - K901
AUDIO/MULTIMEDIA C/2 TOMAS USB TIPO A - KK03	AUDIO/MULTIMEDIA RADIO DIGITAL DAB - K402
PARTICULARIDADES TECNICAS CABLE PUERTA DL - 9012	PARTICULARIDADES TECNICAS CABLE TABLERO - 800A
TURBO-DIESEL 1969CC 173KW (235) - D420T8/DK5KERS	EQUIPO ELECTRICO S/MOTOR ELECTRICO ERAD 64KW - CI01
COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - CG02	GENERAL MOTOR DIESEL 4 CILINDROS - CA02
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA AYUDA HIBRIDO 48V KERS - CM03	REFRIGERACION RADIADOR C/TRAMPILLA AIRE ACTIVA - CV02
REFRIGERACION RADIADOR S/KIT REMOLCADO - DS01	EQUIPO MECANICO TUBO LLENADO COMBUSTIBLE C/INHIBIDOR - G902
EQUIPO MECANICO DEPOSITO COMBUSTIBLE 60 L - G602	EQUIPO MECANICO CANISTER S/REGULACION ELECTRICA - GA01
EQUIPO MECANICO TURBO ALTO RENDIMIENTO - C502	EQUIPO ELECTRICO CABLE MOTOR - 8Z59
EQUIPO ELECTRICO BATERIA 48V - CY06	EQUIPO ELECTRICO BATERIA 80 AH 800A H7 AGM EXIDE - CS0C
EQUIPO ELECTRICO CABLE EJE TRASERO - 940P	EQUIPO ELECTRICO CABLE RMS DESACTIVADO - 2Z01
ANTIPOLUCION SISTEMA EOBD - GB02	ANTIPOLUCION GENERACION 3 VED4 - CC06
ANTIPOLUCION S/FILTRO DE PARTICULAS - G201	ANTIPOLUCION VEA II GENERACION 3 - CD03
ANTIPOLUCION SISTEMA SCR (ADBLUE) - G102	COMBUSTIBLE SISTEMA PROPULSION COMBUSTIBLE - CB01
CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - EB01	CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - 2B01
PROGRAMA DE VENTAS REGION EUROPEA - Europe	ETIQUETAS ETIQUETAS FUERA DE CHINA - XA0F
AUTOMATICO 8 VELOCIDADES - TG-81SC	GENERAL CAMBIO AUTOMATICO - DF02
TRANSMISION 4X2 - AG01	VERSION GAMA 2021 - 2021
PLANTA DE FABRICACION PLANTA MONTAJE GANTE - XE04	CLIMATIZACIÓN SISTEMA CLIMA C/VALVULA DERIVACION - EG02
CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR BIZONA - ED01	PARTICULARIDADES TECNICAS CABLE PARAGOLPES DL - 8K04
ASIENTOS S/SENSOR POSICION ASIENTOS DL - EH01	ASIENTOS S/REPOSACABEZAS+CINTURONES POLESTAR - 6D01
ASIENTOS S/SENSOR OCUPACION ASIENTO - ES01	ASIENTOS ETIQUETA ISOFIX B - N704
ASIENTOS DL REGULACION LUMBAR 2 VIAS - NV03	ASIENTOS DL NO VENTILADOS - NK01
ASIENTOS TR ABATIBLE - NR03	ASIENTOS ACOMPAÑANTE ELECTRICO S/MEMORIA - K801
ASIENTOS DL S/REGULACION LUMBAR ELEC - NS01	PARTICULARIDADES TECNICAS CABLE CONSOLA - 9112
INSTRUMENTACION CONSOLA S/DISPLAY EN LUNA PARABRISAS - KH03	INSTRUMENTACION CONSOLA APERTURA ELEC CAPO/PORTON TR - L702
ADAS CAMARA VISION TR - 2G08	AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA MULTIMEDIA IHU NIVEL ALTO - 8N02
INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL S/PORTAOBJETOS ADICIONAL - NF01	ACCESORIOS BOTIQUIN - PI03
ACCESORIOS CORTINA BANDEJA TR MANUAL/SEMIAUTOMATICA - PK03	ACCESORIOS MOQUETA PISO MALETERO S/PORTACARGA - N401
ACCESORIOS S/SISTEMA REMOTO HOMELINK - PO01	ACCESORIOS S/ALARMA C/SENSOR DE ELEVACION - L801
ACCESORIOS COLOR BASE INTERIOR CARBON - FL01	ACCESORIOS INSONORIZACION NVH NIVEL MEDIO - 3E03

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_603163	<b>Marca - Modelo</b>	VOLVO V60 (ZW) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	08/01/2026 15:14:59	<b>CUM</b>	VL02007	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	08/01/2026 15:21:33	<b>Matrícula</b>	6493-LMT		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	YV1ZWK5VDM2442679		

ACCESORIOS ALFOMBRILLAS DL Y TR - NY02	ACCESORIOS CONSOLA TECHO C/ILUZ NIVEL MEDIO - PA03
RETROVISORES C/CARCASA COLOR (PINTADA) - LF01	RETROVISORES EXT C/SOPORTE GRANULADO - LH01
RETROVISORES EXT DR GRAN ANGULAR - LE01	RETROVISORES EXT IZ GRAN ANGULAR - LD01
RETROVISORES EXT ABATIBLE ELECTRICAMENTE - K702	COLOR EXTERIOR BLANCO HIELO (SOLIDO) - 61400
LUCES FAROS LEDS ADAPTATIVOS TIPO B RANGO MEDIO - JB0A	LUCES ILUMINACION TR DR ASIMETRICA - JA03
LUCES S/LAVAFAROS - JG01	LUCES FAROS ANTINEBLA - JT02
GENERALES MANILLAS EXT S/AMORTIGUACION C/KEYLESS ENTRY E ILUMINACION - TC06	GENERALES PARAGOLPES ESTANDAR - TJ03
CLIMATIZACIÓN COMPRESOR MECANICO A 140CC - BA01	CLIMATIZACIÓN TUBO SALIDA FILTRO S/CALENTADOR PTC - 2U01
CLIMATIZACIÓN S/SIST DIFUSOR ESENCIA/IONIZADOR - ML01	RANCHERA FAMILIAR - AF01
ESPAÑA ESPAÑA - ES	POSICION DEL VOLANTE TRAFICO POR LA DERECHA - L.H.D
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - C101	Nº SERIE 442679
PROGRAMA DE VENTAS MERCADO EUROPEO - EU	PROGRAMA DE VENTAS MERCADO EUROPEO + EXTERIOR - XC01
ASIENTOS CINTURONES SEG TIPO B - EL02	ASIENTOS DL S/EXTENSION COJIN - PU01
ASIENTOS TR NO CALEFACTADOS - NN01	ASIENTOS CINTURONES DL S/PRETENSOR ELEC - EM01
ASIENTOS REPOSACABEZAS TR S/LOGO - FF01	ASIENTOS REPOSACABEZAS TR ELECTRICOS - NO02
ASIENTOS REPOSABRAZOS TR C/PORTAVASOS - N501	ASIENTOS DL SIN MASAJE - NH01
ASIENTOS ACOMPAÑANTE C/REGULACION MANUAL - NJ01	ASIENTOS CONDUCTOR C/REGULACION MANUAL - NI01
ASIENTOS DL S/CALEFACCION - NM01	ASIENTOS DELANTEROS CONFORT - 8H01
TAPICERIA/LINEA INT TAPIZADO ASIENTO IZ - 8501	TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO METAL FALDON TR - TF02
TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDOS DE PUERTA CARBON - FG01	TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO LATERAL 3 MALETERO - 7203
TAPICERIA/LINEA INT INTERIOR CARBON/TELA1/CARBON - R100	TAPICERIA/LINEA INT S/GUARNECIDOS CUERO - NE01
TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO TECHO BEIGE - FH02	VOLANTE Y MANDOS VOLANTE SIN CONTRAPESO - RY01
INSTRUMENTACION PUERTAS S/POSICION CIERRE BLOQUEADO - L201	INSTRUMENTACION PUERTAS S/DOBLE CIERRE - LT01
INSTRUMENTACION PUERTAS S/CIERRE DE SEGURIDAD - L301	INSTRUMENTACION PUERTAS TELEMANDO ESTANDAR - LB01
INSTRUMENTACION PUERTAS INTERRUPTOR C/C PUERTAS DL - LA02	INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 434 MHZ - LY02
INSTRUMENTACION PUERTAS KEY LESS ENTRY - L902	SEGURIDAD S/AIRBAG RODILLAS - EQ01
PLANTA DE FABRICACION NO PLANTA MONTAJE DAQING - XE07	PLANTA DE FABRICACION NO PLANTA MONTAJE TORSLANDA - XE01
PLANTA DE FABRICACION NO PLANTA MONTAJE CHARLESTON - XE0B	PLANTA DE FABRICACION NO PLANTA MONTAJE MALASIA - XE05
ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - LW01	SUSPENSION S/SUSPENSION NEUMATICA - RI01
SUSPENSION S/CONTROL CONTINUO DE CHASIS - RB01	SUSPENSION BALLESTAS TR 02 - 7802
SUSPENSION CHASIS DINAMICO - RA03	SUSPENSION MUELLES DELANTEROS - 7706
ADAS SISTEMA DETECCION PEATONES - EZ02	SEGURIDAD S/ANCLAJE ASIENTO INFANTIL - N901
SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR/EXTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO - PN03	ACCESORIOS TOMA DE CORRIENTE 12V MALETERO - PE02
ACCESORIOS PARASOL ETIQUETA 4 - 4704	ACCESORIOS ILUMINACION INT MEDIA - PD03
ACCESORIOS ACABADO INT ALUMINIO 4 HIERRO ORE - NC0A	ACCESORIOS PISO TRASERO C/PORTAOBJETOS - PQ02
ACCESORIOS S/OPCION FUMADORES - LP01	ACCESORIOS PARASOLES C/LUZ - PB02
ACCESORIOS TAPA GUANTERA S/CIERRE - MD01	VOLANTE Y MANDOS PEDALES ESTANDAR - DD01
TECHO BARRAS PORTAEQUIPAJES ALUMINIO - TP02	TECHO S/TECHO PANORAMICO - EV01
RETROVISORES EXT PACK 5 - 8D05	SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR SIN BRUJULA - PC01
SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE - EO02	SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE - EJ02
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA TELEMATICO ROW LTE - KZ06	AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO IHU - 8F04
AUDIO/MULTIMEDIA SIST SONIDO HIGH PERFORMANCE - K502	AUDIO/MULTIMEDIA S/RECEPCION TV - KO01
VOLANTE Y MANDOS CON PALANCA DE CAMBIOS POR CABLE - DA03	INSTRUMENTACION CONSOLA APERTURA ELEC TAPA DEPOSITO - G402
AUDIO/MULTIMEDIA S/CARGADOR DE CD - K101	AUDIO/MULTIMEDIA RADIO DIGITAL DAB - K202
ADAS ASISTENTE MODO CONDUCCION - CQ02	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS 12,3" - KB02
SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO SIN MARCO - 6J01	GENERALES VARIANTE EXTRA - 9502

## Reportaje Fotográfico


<b>Nº Valoración</b>	CMA_603163	<b>Marca - Modelo</b>	VOLVO V60 (ZW) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	08/01/2026 15:14:59	<b>CUM</b>	VL02007	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	08/01/2026 15:21:33	<b>Matrícula</b>	6493-LMT		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	YV1ZWK5VDM2442679		

GENERALES DEFLECTOR LARGO PARAGOLPES DL - T502  
 EMBELLECEDORES MOLDURA ENTRADA PUERTA "VOLVO" METAL - TL04  
 EMBELLECEDORES REJILLA DL C/TRATAMIENTO ESTANDAR - GS01  
 EMBELLECEDORES ESCAPE C/SALIDAS VISIBLES C/COLA - SR03

GENERALES S/SOPORTE MATRICULA - TK01  
 EMBELLECEDORES CEJILLAS VENTANILLAS BRILLANTE - TM02  
 EMBELLECEDORES REJILLA DL ESTANDAR - GR04

### Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS



20260107\_105351.jpg



20260107\_105401.jpg

## Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_603163	Marca - Modelo	VOLVO V60 (ZW) (18-)		
Fecha Alta	08/01/2026 15:14:59	CUM	VL02007	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	08/01/2026 15:21:33	Matrícula	6493-LMT		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	YV1ZWK5VDM2442679		



20260107\_105403.jpg



20260107\_105302.jpg




20260107\_105209.jpg




20260107\_105314.jpg

### Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_603163	<b>Marca - Modelo</b>	VOLVO V60 (ZW) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	08/01/2026 15:14:59	<b>CUM</b>	VL02007	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	08/01/2026 15:21:33	<b>Matrícula</b>	6493-LMT		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	YV1ZWK5VDM2442679		



20260107\_105345.jpg



20260107\_105319.jpg



20260107\_105329.jpg



20260107\_105334.jpg

### Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_603163	<b>Marca - Modelo</b>	VOLVO V60 (ZW) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	08/01/2026 15:14:59	<b>CUM</b>	VL02007	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	08/01/2026 15:21:33	<b>Matrícula</b>	6493-LMT		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	YV1ZWK5VDM2442679		



20260107\_105251.jpg



20260107\_105317.jpg



20260107\_105235.jpg




20260107\_105304.jpg

### Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_603163	<b>Marca - Modelo</b>	VOLVO V60 (ZW) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	08/01/2026 15:14:59	<b>CUM</b>	VL02007	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	08/01/2026 15:21:33	<b>Matrícula</b>	6493-LMT		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	YV1ZWK5VDM2442679		



20260107\_105243.jpg



20260107\_105211.jpg



20260107\_105339.jpg




20260107\_105357.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_603163	<b>Marca - Modelo</b>	VOLVO V60 (ZW) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	08/01/2026 15:14:59	<b>CUM</b>	VL02007	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	08/01/2026 15:21:33	<b>Matrícula</b>	6493-LMT		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	YV1ZWK5VDM2442679		



20260107\_105216.jpg



20260107\_105307.jpg



20260107\_105214.jpg



20260107\_105324.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_603163	<b>Marca - Modelo</b>	VOLVO V60 (ZW) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	08/01/2026 15:14:59	<b>CUM</b>	VL02007	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	08/01/2026 15:21:33	<b>Matrícula</b>	6493-LMT		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	YV1ZWK5VDM2442679		



20260107\_103301.jpg



20260107\_105138.jpg



20260107\_105128.jpg



20260107\_105111.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_603163	<b>Marca - Modelo</b>	VOLVO V60 (ZW) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	08/01/2026 15:14:59	<b>CUM</b>	VL02007	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	08/01/2026 15:21:33	<b>Matrícula</b>	6493-LMT		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	YV1ZWK5VDM2442679		



20260107\_103309.jpg



20260107\_105143.jpg



20260107\_103304.jpg



20260107\_103312.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_603163	<b>Marca - Modelo</b>	VOLVO V60 (ZW) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	08/01/2026 15:14:59	<b>CUM</b>	VL02007	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	08/01/2026 15:21:33	<b>Matrícula</b>	6493-LMT		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	YV1ZWK5VDM2442679		



20260107\_103317.jpg



20260107\_105118.jpg



20260107\_105121.jpg



20260107\_105125.jpg

### Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_603163	<b>Marca - Modelo</b>	VOLVO V60 (ZW) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	08/01/2026 15:14:59	<b>CUM</b>	VL02007	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	08/01/2026 15:21:33	<b>Matrícula</b>	6493-LMT		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	YV1ZWK5VDM2442679		



20260107\_105203.jpg



20260107\_105149.jpg



20260107\_105114.jpg



20260107\_103315.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_603163	<b>Marca - Modelo</b>	VOLVO V60 (ZW) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	08/01/2026 15:14:59	<b>CUM</b>	VL02007	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	08/01/2026 15:21:33	<b>Matrícula</b>	6493-LMT		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	YV1ZWK5VDM2442679		



20260107\_105133.jpg



20260107\_105200.jpg




20260107\_105131.jpg



20260107\_105154.jpg

### Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_603163	<b>Marca - Modelo</b>	VOLVO V60 (ZW) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	08/01/2026 15:14:59	<b>CUM</b>	VL02007	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	08/01/2026 15:21:33	<b>Matrícula</b>	6493-LMT		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	YV1ZWK5VDM2442679		



20260107\_105151.jpg



20260107\_105141.jpg



20260107\_105152.jpg