



BMW 3 Reeks (KLL): 2CHH732

Vinnumber:	WBA81CE0X0FN28147	Versionname:	316d Touring (G21) 2.0d 122pk/cv 5p Aut.
First Registrationdate:	28/07/2022	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	169331	Power Kw:	90
Bodytype:		Type of rims (mounted)	Aluminium
Gearbox:	Automatic		
Transmission:			
Fueltype:	Hybrid Diesel		
Maintenance	OK		
Maintenance	+8000 km		
Battery functioning	Yes		
Type of rims (mounted)	Aluminium		
Certificate of Conformity	Yes		
Category	Passenger Car		
Registration Certificate Car (BE)	Yes		

Options

Number of keys total	2	Luggage cover	
GPS		Type of Tow bar	No Tow bar
Type of Maintenance book	Digital maintenance		
Type of GPS storage	HD		

Tyres

	225/50/17/98 H			
Winter tyres:	Fr.L.	Goodyear: 7 mm	Fr.R.	Vredestein: 7 mm
	Re.L.	Vredestein: 8 mm	Re.R.	Vredestein: 8 mm
Tyre profile depth FL				7.0
Tyre profile depth FR				7.0
Tyre profile depth RL				8.0
Tyre profile depth RR				8.0
Tyre size FL				225/50 R 17 98 H
Tyre size FR				225/50 R 17 98 H
Tyre size RL				225/50 R 17 98 H
Tyre size RR				225/50 R 17 98 H
Tyre type FL				Winter
Tyre type FR				Winter
Tyre type RL				Winter
Tyre type RR				Winter
Tyre make FL				259
Tyre make FR				2480
Tyre make RL				2480
Tyre make RR				2480

Assistance equipment

Number of charging cables (normal)	0
Number of charging cables (rapid charge)	0

Windscreen, Stone chip(s), Replace





Bumper F, Scratch(es), Acceptable



Wing RL, Scratch(es), Acceptable



Charging cable (normal), Missing, Check



Charging cable (fast), Missing, Check



Bumper R, Scratch(es), Acceptable



Step R, Scratch(es), Acceptable



Bodywork, Paint measurement, Acceptable





Kenteken	2CHH732
Merk Model	BMW 316d Touring (G21) 2.0d 122pk/cv 5p Aut.
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	7/28/22

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
1/15/26	151,690	diagnose	Uitvoeren
1/15/26	151,690	klein materiaal	
1/15/26	151,690	NOx sensor	Vervangen
1/12/26	151,438	batterij	Vervangen
1/12/26	151,438	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
1/12/26	151,438	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
1/12/26	151,438	klein materiaal	
1/12/26	151,438	service brandstoffilter	Uitvoeren
1/12/26	151,438	service luchtfilter	Uitvoeren
1/12/26	151,438	service microfilter	Uitvoeren
1/12/26	151,438	service motorolie	Uitvoeren
7/4/25	130,721	batterij	Vervangen
7/4/25	130,721	controle niveaus	Uitvoeren
7/4/25	130,721	remvloeistof	Vervangen
5/19/25	126,486	batterij	Vervangen
5/19/25	126,486	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
5/19/25	126,486	klein materiaal	
5/19/25	126,486	remschijven en blokken achter	Vervangen
5/19/25	126,486	service microfilter	Uitvoeren
5/19/25	126,486	service motorolie	Uitvoeren
10/18/24	100,941	batterij	Vervangen
10/18/24	100,941	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
10/18/24	100,941	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
10/18/24	100,941	klein materiaal	Uitvoeren
10/18/24	100,941	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
10/18/24	100,941	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
10/18/24	100,941	service luchtfilter	Uitvoeren
10/18/24	100,941	service microfilter	Uitvoeren
10/18/24	100,941	service motorolie	Uitvoeren
6/6/24	74,070	batterij	Vervangen
6/6/24	74,070	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
6/6/24	74,070	klein materiaal	Uitvoeren
6/6/24	74,070	service brandstoffilter	Uitvoeren
6/6/24	74,070	service microfilter	Uitvoeren
6/6/24	74,070	service motorolie	Uitvoeren
8/11/23	49,629	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
8/11/23	49,629	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
8/11/23	49,629	service luchtfilter	Uitvoeren
8/11/23	49,629	service microfilter	Uitvoeren
8/11/23	49,629	service motorolie	Uitvoeren

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
1/31/23	24,632	service microfilter	Uitvoeren
1/31/23	24,632	service motorolie	Uitvoeren