

Audi

AUDI Q5 SPORTBACK (FYT)(11.2020->) 40 TDI QUATTRO S LINE MILD-HYBRID 150 KW (MOTOR 2,0 LTR. - 150 KW 16V TDI) 4-TÜRIG

VIN: WAUZZZFYP2034141




Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum 17/02/2023	Laufleistung 75817 km
Farbe Ibisweiß	Jahr 2020	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp SUV	Hubraum 1968 cc	Getriebe Automatisch
Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Diesel	Anzahl Gänge 7
Antriebsstrang Allradantrieb (4WD)		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Laderaumabdeckung / -	Fehlt	Ersetzen
			
002	Felge / Vorne Links	Kratzer	Reparieren
			
003	Felge / Vorne Rechts	Kratzer	Reparieren



004 Zierleiste Türverkleidung / Vorne Links
Bezugsmaterial : Aluminium

Kratzer


Ersetzen



005 Stoßfänger / Hinten

Kratzer


Lackieren



006 Kotflügelzierleiste / Hinten Rechts
Länge : Medium / Material : Kunststoff / Verchromt : No

Kratzer


Smart Repair



007 Windschutzscheibe / -

Steinschlag

Smart Repair



008 Stoßfänger / Vorne

Gebrochen

Ersetzen

			
009	Stoßfängergrill / Vorne Rechts	Gebrochen	Ersetzen
			
010	Pralldämpfer Stoßfänger / Vorne	Gebrochen	Ersetzen
			
011	Radhausschale / Vorne Rechts	Gebrochen	Ersetzen
			
012	Stoßfängergrill / Vorne Lackiert : No / Verchromt : No	Gebrochen	Ersetzen
			

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör


- ☐ Ersatzrad
- ☒ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Ladekabel Starkstrom-Steckdose
- ☐ Wagenheber
- ☒ Füllflasche Nothilfe
- ☒ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Hutablage
- ☐ Ladekabel Schuko-Steckdose
- ☐ Pannenset

Hauptreifensatz

Vorne Links	VREDESTEIN	235 / 55 / 19 / Ganzjahresreifen	4 mm
Vorne Rechts	VREDESTEIN	235 / 55 / 19 / Ganzjahresreifen	4 mm
Hinten Links	CONTINENTAL	235 / 55 / 19 / Ganzjahresreifen	4 mm
Hinten Rechts	CONTINENTAL	235 / 55 / 19 / Ganzjahresreifen	4 mm

Kommentar


Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Spare Tyre



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Laderaumabdeckung / - / Fehlt



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Zierleiste Türverkleidung / Vorne Links / Kratzer



Zierleiste Türverkleidung / Vorne Links / Kratzer



Zierleiste Türverkleidung / Vorne Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Kotflügelzerleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Kotflügelzerleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Windschutzscheibe / - / Steinschlag




Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Stoßfängergrill / Vorne Rechts / Gebrochen



Stoßfängergrill / Vorne Rechts / Gebrochen



Pralldämpfer Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Pralldämpfer Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Radhausschale / Vorne Rechts / Gebrochen



Radhausschale / Vorne Rechts / Gebrochen



Stoßfängergrill / Vorne / Gebrochen



Stoßfängergrill / Vorne / Gebrochen



Stoßfängergrill / Vorne / Gebrochen