

Nissan

NISSAN QASHQAI (J12)(02.2021->) VISIA MILD-HYBRID 103 KW (MOTOR 1,3 LTR. - 103 KW DIG-T MHEV) 5-TÜRIG

VIN: SJNTBAJ12U1241527



Beschreibung

Kennzeichen -	Zulassungsdatum 05/09/2023	Laufleistung 81430 km
Farbe Rot	Jahr 2021	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp SUV	Fahrzeugtyp PKW	CO2 146 g/km
Hubraum 1332 cc	Getriebe Schaltgetriebe	Motortyp Verbrennung
Kraftstoff Benzin	Anzahl Gänge 6	Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)
Max. Leistung 103 KW		

Equipment

Standard

3. Bremsleuchte	Lautsprecher (6)	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Frontantrieb	Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad
Radioempfang digital (DAB)	Radioempfang digital (DAB+)	Bluetooth-Schnittstelle
Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)	Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Außenspiegel Wagenfarbe	Dachantenne im Haiﬂischflossen-Design	Dachhimmel Satellite Grey
Fahrassistenz-System: Einparkhilfe hinten	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent	Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem	Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC / PCC) mit vorausschauender Geschw.-Regelung
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung	Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung	Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent	Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf	Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)	Fahrer-Informationssystem (FIS) mit Farbdisplay
Eco Mode (Fahrmodussschalter)	Fensterheber elektrisch vorn + hinten	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
Getriebe 6-Gang	Handschuhfach beleuchtet	Heckleuchten LED
Innenraumfilter: Pollenfilter	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 5-türig
Klimaanlage	Gepäckraumbeleuchtung	Kopf-Airbag-System (Sideguard)
Kopfstützen hinten verstellbar (links/rechts und mitte)	Lackierung Solid Red	Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
Leseleuchten vorn und hinten	Motor 1,3 Ltr. - 103 kW 16V DIG-T MHEV (Mild-Hybrid)	Nebelschlussleuchte LED
Dynamische Bremsleuchte	Parkbremse elektro-mechanisch	Radstand 2666 mm
Reifen 215/65 R17 ...H	Reifendruck-Kontrollsystem	Rücksitz geteilt/klappbar
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Scheibenausglaswerkzeug (Power Cut Tool)	Scheinwerfer LED
Seitenairbag	Seitenairbag vorn mitte (Interaktionsairbag)	Servolenkung
Sitz vorn links höhenverstellbar	Sitzbezug / Polsterung: Stoff	Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
Stahlfelgen 7x17	Start-Stop-Knopf	Start/Stop-Anlage
Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn	Tagfahrlicht LED
Dynamische Tractions Control (DTC)	USB-Schnittstelle	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten

Bewertungsdetails

Bewertungsort
Flughafen Wien

Bewertungsdatum
13/05/2026





Versanddatum
20/05/2026

Mechanisch

Detected issues

Motor / Geräusch	✓ OK	Dichtheit	✓ OK
Abgasanlage / Klarheit	✓ OK	Sauberkeit außen	✗ Verschmutzt

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Hutablage / -	Fehlt	Ersetzen
			
002	Sauberkeit außen	Verschmutzt	Reinigen
003	Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten	Kratzer	Akzeptabel
			
004	Türeinstieg / Vorne Links	Kratzer	Akzeptabel
005	Stoßfänger / Vorne	Kratzer	Akzeptabel
006	Tür / Hinten Rechts	Kratzer	Reparieren
			
007	Türzierleiste / Hinten Rechts	Kratzer	Ersetzen
			
008	Türeinstieg / Vorne Rechts	Kratzer	Akzeptabel
009	Mittelkonsole / Hinten	Kratzer	Akzeptabel
010	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Akzeptabel

Fehlteile/Zubehör

- | | | |
|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Abschlepphaken | <input checked="" type="checkbox"/> Bedienungsanleitung | <input checked="" type="checkbox"/> Bordmappe |
| <input checked="" type="checkbox"/> Erste-Hilfe-Kit | <input type="checkbox"/> Hutablage | <input checked="" type="checkbox"/> Kompressor Nothilfe |
| <input checked="" type="checkbox"/> Serviceheft | <input checked="" type="checkbox"/> Sicherheitsweste | <input checked="" type="checkbox"/> Warndreieck |

Hauptreifensatz

Vorne Links	NEXEN	235 / 55 / 18 / Winter	7.5 mm
Vorne Rechts	NEXEN	235 / 55 / 18 / Winter	7.5 mm
Hinten Links	KUMHO	235 / 55 / 18 / Winter	7 mm
Hinten Rechts	KUMHO	235 / 55 / 18 / Winter	7 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Links




Hinten Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts




Hinterer Fahrgastraum



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Rechts



Vorne Rechte




Vorne



Lauffleistung



Navigation



Vin




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Fehlteile/Zubehör / Bedienungsanleitung



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hutablage / - / Fehlt



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Kratzer

