DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de evaluación

datos del vehículo

NIV	VF3VJYHV1 RZ037672	Fecha matriculación	29/07/2024	Color	GRIS TITANIO
Marca	PEUGEOT	Matrícula	1592MTM	Cuentakilómetros	29 464 km
Modelo	Nuevo Expert Furgón BlueHDi 120 S&S 6 Vel. MAN Standard	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque	PCD CAMPA CHESTE ES				












Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✔
Botella kit reparar pinchazos	✔
Bandeja trasera	✔

Documento técnico

Neumáticos

Daños externos

1



Elemento	Botella kit reparar pinchazos
Posición	-
Daños	No conforme
Comentarios	-

2



Elemento	Parabrisas
Posición	-
Daños	Rayadura
Comentarios	-

3



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

4



Elemento	Lámina inferior de parag.
Posición	Delantero
Daños	Abollado
Comentarios	-

5



Elemento	Aleta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

6



Elemento	Neumático
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Cortado
Comentarios	-

7




Elemento	Carcasa de retrovisor
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

8



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

10



Elemento	Panel lateral
Posición	Lateral Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

11



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

12



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

13



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

14



Elemento	Aleta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

15



Elemento	Bajo de caja
Posición	Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

16



Elemento	Puerta
Posición	Lateral Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

17



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

18



Elemento	Carcasa de retrovisor
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

19




Elemento	Aleta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

20



Elemento	Neumático
Posición	Delantero Derecho
Daños	Cortado
Comentarios	-

21



Elemento	Moldura de puerta
Posición	Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

22



Elemento	Descuento piezas adyacentes
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

DEKRA Automotive Solutions

Daños internos

9



Elemento	Guarnecido de puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

Otros Daños

23

Elemento	Tiempo auxiliar
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-