

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch [Wh/km]
	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	
	[g/km]	[g/km]	[g/km]	[L]	[m³] / [L]	[L]	
Niedrig:	233	----	----	10.3	----	----	-----
Mittel:	185	----	----	8.1	----	----	-----
Hoch:	163	----	----	7.2	----	----	-----
Extra hoch:	189	----	----	8.3	----	----	-----
Kombiniert:	186	----	----	8.2	----	----	-----

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e1 29

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.2. WLTP-Einsp. (falls zutr.) [g/km]: Benzin/Diesel: 1.14 Gas (CNG/LPG): ----- Sonstige: -----

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte (CO ₂ und Kraftstoffverbrauch erhaltend, falls nicht anders erwähnt)	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch [Wh/km]
	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	
	[g/km]	[g/km]	[g/km]	[L]	[m³] / [L]	[L]	
Niedrig:	----	----	----	----	----	----	-----
Mittel:	----	----	----	----	----	----	-----
Hoch:	----	----	----	----	----	----	-----
Extra hoch:	----	----	----	----	----	----	-----
Innerorts:	----	----	----	----	----	----	-----
Kombiniert (erhaltend):	----	----	----	----	----	----	-----
Kombiniert (entladend):	----	----	----	----	----	----	-----
Gewichtet, kombiniert:	----	----	----	----	----	----	-----

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):

Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): ----- (EAER innerorts): -----

Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): ----- (AER innerorts): -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 -----
Anhang I Teil A Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1588##NO.30: A2 max 1580##NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2:+50 kg##
NO 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##235/45 R20 100V XL#8,0JX20 ET41
;##235/50 R19 99V#7,0JX19 ET43;##235/55 R18 100V#7,0JX18 ET43;##255/40 R20 101V
XL#8,5JX20 ET38;##255/45 R19 100V#8,5JX19 ET38;##235/50 R19 103H XL M+S#7,0JX19
ET43;##235/55 R18 104H XL M+S#7,0JX18 ET43##NO 35.: nur mit Radhausverbreiterung
: 255/45R19, 255/40R20;##

VOLKSWAGEN

Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

046CC0152669



www.PS-Team.de

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	VOLKSWAGEN, VW
0.2.	Typ:	Variante:
	5N	ACDNNAX1
		Version:
		AD7AD7GC006N5T4NVR24BI1BSA0M1GISO
0.2.1.	Handelsbezeichnung:	TIGUAN
0.2.2.1.	Zulässige Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs	
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]:	-----
	Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand [kg]:	-----
	Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm²]:	-----
	Rollwiderstand [kg/t]:	-----
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]:	-----
0.2.3.1.	Kenntung der Interpolationsfamilie:	IP-MQB37AS_A6_0821-WVW-1
0.2.3.2.	Kenntung der ATCT-Familie:	AT-5QA_0V_0455_000-WVW-1
0.2.3.3.	Kenntung der PEMS-Familie:	01-VWX-715W_5N_DNNA_AD7_0_A_2_0-000
0.2.3.4.	Kenntung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-DQ381_7A_17_020-WVW-1
0.2.3.5.	Kenntung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	-----
0.2.3.6.	Kenntung der Familie mit periodischer Regenerierung:	PR-AU_00109_00_000-WVW-1
0.2.3.7.	Kenntung der Verdunstungsprüffamilie:	EV-5N_APW_D_BQABXX-WVG-1
0.4.	Fahrzeugklasse:	M1G
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	Volkswagen AG, Berliner Ring 2, DE-38440 Wolfsburg
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	
	An der linken od.rechten B-Säule, geklebt	
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	
	Im Motorraum rechts	
0.9.	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	-----
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	WVGZZ5N8PW530113
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	2023-04-04

• mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
e1*2001/116*0450*68 , erteilt am 2023-02-10• zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechtsverkehr, in denen
metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten
für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.Wolfsburg
ppa.

2023-04-04

Wolfsburg
ppa.

2023-04-04

Dr. Clemens Kadow
Leiter Technische KonformitätChristiane Engel
Leiterin QualitätssicherungV0541NA6D
V0RE, NA6

Interne Herstellerdaten

DEU390 B 21747 R11 ZBT II wurde erstellt WVGZZ5N8PW530113 HSN:0603
CIU0689240original HXU1181832022 000292 22485671 00084

1. Anzahl der Achsen/Räder: 2 / 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage): 2 , Achse 1/2
Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: Kardanwelle
- 3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-/teil-/ vollautomatisiert ist: nicht automatisiert
4. Radstand [mm]: 2678
- 4.1. Achsabstand [mm]: 2678
5. Länge [mm]: 4511
6. Breite [mm]: 1859
7. Höhe [mm]: 1652
13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1671
- 13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1760
16. Technisch zulässige Höchstmassen:
- 16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 2230
- 16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: 1160 / 1120
- 16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 4730
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines
- 18.1. Deichselanhängers [kg]: -----
- 18.3. Zentralachsanhängers [kg]: 2500
- 18.4. Ungebremsten Anhängers [kg]: 750
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 100
20. Hersteller des Motors: Volkswagen AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: DNN
22. Arbeitsweise: Fremdzündung / 4-Takt
23. Reiner Elektrobetrieb: nein
- 23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: -----
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4; in Reihe
25. Hubraum [cm³]: 1984
26. Kraftstoff: Benzin
- 26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor: Fzg. mit Einstoffbetrieb
- 26.2. Typ des Zweistoffmotors: -----
27. Höchstleistung:
- 27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor): 140.00 bei 4200
- 27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): -----
- 27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): -----

28. Getriebe (Typ): automatisch
- Gang:
- | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
- 28.1. Übersetzungsverhältnisse:
- 28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes:
29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 214
30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1578 / 1570
35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:
- Achse 1: 255/45 R19 100V / 8,5JX19 ET38 / B / C1
- Achse 2: 255/45 R19 100V / 8,5JX19 ET38 / B / C1
36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -----
38. Code des Aufbaus: AC
40. Farbe des Fahrzeugs: SCHWARZ
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5 / li. 2, re. 2, hi. 1
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5
- 42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---
- 42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---
46. Geräuschpegel:
- Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: 76.00 bei 3750
- Fahrgeräusch [dB(A)]: 70.00
47. Abgasnorm: EURO 6 AP
- 47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind:
- 47.1.1. Prüfmasse [kg]: 1844
- 47.1.2. Querschnittsfläche [m²]: -----
- 47.1.3. Straßenlastkoeffizienten
- | | | |
|--|-------------------|-------------------|
| f_0 (47.1.3.0.) | f_1 (47.1.3.1.) | f_2 (47.1.3.2.) |
| f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h) ²]: | 157.8 | 0.753 0.03892 |
- 47.2. Fahrzyklus:
- 47.2.1. Fahrzyklusklasse: 3b
- 47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}): -----
- 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: nein
48. Abgasemissionen: 715/2007*2018/1832AP
- 1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]
- | | CO | THC | NMHC | NO _x | THC+NO _x | NH ₃ [ppm] | Partikelmasse | Partikelzahl |
|----------------|-------|------|------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Benzin/ Diesel | 164.1 | 18.2 | 15.8 | 14.1 | | | 0.0300 | 2.03E10 |
| Gas | | | | | | | | ---E--- |
| andere | | | | | | | | ---E--- |
- 2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]
- | | CO | THC | NMHC | CH ₄ | NO _x | NH ₃ [ppm] | Partikelmasse | Partikelzahl |
|----------------|----|-----|------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Benzin/ Diesel | | | | | | | | ---E--- |
| Gas | | | | | | | | ---E--- |
| andere | | | | | | | | ---E--- |
- 48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]: -----
- 48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: NO_x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [# / km]
- Vollständige RDE-Fahrt: 60.0 6.00 E11
- Innerstädtische RDE-Fahrt: 60.0 6.00 E11




Bild 1 : Diagonal vorn links
Freigestellt vorne links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts
Freigestellt vorne rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts
Freigestellt hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links
Freigestellt hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

Teil 1		14.06.2023		0603		CIU06892 4		2		2		140/4200		214	
1		MIG		AC		X		1859		1671		2230		214	
2		WVGZZ5N8PW530113		X				1652		100		2230		214	
3		VOLKSWAGEN, VW						186		2230		2230		214	
4		5N						1160		1120		2230		214	
5		ACDNNAXI						1160		1120		2230		214	
6		AD7AD7GC006N5T4NVR24B1BSADM						76		3750		70		214	
7		TIGUAN						2500		750		5		214	
8		VOLKSWAGEN-VW						255/45 R19 100V						214	
9		Geländez.Pers.bef.						255/45 R19 100V						214	
10		Kombilimousine												214	
11		715/2007*2018/1832AP												214	
12		EURO6;WLT;P;P/C;M;N11												214	
13		Benzin												214	
14		0001		36AP		1984								214	
15		7.2/8.2: +50 b Anhängelast												214	
16		nation: 4730kg + Bel												214	
17		rd/vn. Stabi. Syst. f. Anh. Betr. f. Temp. 100 km/h gem. 9. Ausn. VO z.												214	
18		STVO*Ww;AHK lt. EGTG*												214	
19														214	
20														214	
21														214	
22														214	
23														214	
24														214	
25														214	
26														214	
27														214	
28														214	
29														214	
30														214	
31														214	
32														214	
33														214	
34														214	
35														214	
36														214	
37														214	
38														214	
39														214	
40														214	
41														214	
42														214	
43														214	
44														214	
45														214	
46														214	
47														214	
48														214	
49														214	
50														214	
51														214	
52														214	
53														214	
54														214	
55														214	
56														214	
57														214	
58														214	
59														214	
60														214	
61														214	
62														214	
63														214	
64														214	
65														214	
66														214	
67														214	
68														214	
69														214	
70														214	
71														214	
72														214	
73														214	
74														214	
75														214	
76														214	
77														214	
78														214	
79														214	
80														214	
81														214	
82														214	
83														214	
84														214	
85														214	
86														214	
87														214	
88														214	
89														214	
90														214	
91														214	
92														214	
93														214	
94														214	
95														214	
96														214	
97														214	
98														214	
99														214	
100														214	
101														214	
102														214	
103														214	
104														214	
105														214	
106														214	
107														214	
108														214	
109														214	
110														214	
111														214	
112														214	
113														214	
114														214	
115														214	
116														214	
117														214	
118														214	
119														214	
120														214	
121														214	
122														214	
123														214	
124														214	
125														214	
126														214	
127														214	
128														214	
129														214	
130														214	
131														214	
132														214	
133														214	
134														214	
135														214	
136														214	
137														214	
138														214	
139														214	
140														214	
141														214	
142														214	
143														214	
144														214	
145														214	
146														214	
147														214	
148														214	
149														214	
150														214	
151														214	
152														214	
153														214	
154														214	
155														214	
156														214	
157														214	
158														214	
159														214	
160														214	
161														214	
162														214	
163														214	
164														214	
165														214	
166														214	
167														214	
168														214	
169														214	
170														214	
171														214	
172														214	
173														214	
174						</									



Bild 13 : Fenstetschachtleiste vorne links zerkratzt




Bild 14 : Felge vorne rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
01.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 140 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	14.06.2023	Letzte Zulassung	14.06.2023
Hersteller	VW	Typ / Verkaufsbez.	Tiguan 2.0 TSI OPF 4Motion DSG R-Line
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVGZZZ5N8PW530113	HSN / TSN	0603 / CIU
Schlüssel-Nr.	40528456	Km-Stand abgelesen	29177
Nächste HU §29 StVZO	07 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	4 / Reihomotor	Leistung (kW)	140
Hubraum (ccm)	1984	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Allrad	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Deep Black Perleffekt (C9X)
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 45 R 19 100 V	Pirelli / Scorpion FSL	S / O	5 mm
rechts	255 / 45 R 19 100 V	Pirelli / Scorpion FSL	S / O	5 mm
2 links	255 / 45 R 19 100 V	Pirelli / Scorpion FSL	S / O	5 mm
rechts	255 / 45 R 19 100 V	Pirelli / Scorpion FSL	S / O	5 mm
Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite, Airbag: Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn, Allradantrieb permanent 4MOTION, Ambientebeleuchtung 30-farbig, App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto, Automatische Distanzregelung ACC (DSG), Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Bergabfahrassistent, Bremsleuchte, dritte, Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen, Dachreling schwarz, Dekoreinlagen "Carbon Grey", Display: Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar, Drehzahlmesser, Einparkhilfe, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist", Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht, Fahrprofilauswahl, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fernlichtregulierung Light Assist, Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend, Fußgängererkennung, Getriebe: 7-Gang DSG, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Heckspoiler im R-Styling, ISOFIX-Halteösen, auch für i-Size-Kindersitze, Innenspiegel automatisch abblendend, Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik, Klimaanlage "Air Care Climatronic", Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, LED-Leseleuchten 2 vorn und 2 hinten, LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni Pure White, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung und Schaltwippen, Leuchte im Fußraum vorn, Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox und Ausströmern hinten, Müdigkeitserkennung, Nichtraucherführung, Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Paket: Winter, Pedale und Fußstütze in Edelstahl gebürstet, Polster: Stoff, Radio, Radiozubehör: 8 Lautsprecher, Regensensor, Reifenkontrollanzeige, Räder: AirStop-Reifen 255/45 R 19, rollwiderstandsoptimiert, Räder: Entfall Tire Mobility Set, Räder: Leichtmetall (4) "Valencia" 8,5 J x 19, Volkswagen R, Schalthebelknopf in Leder, Schubladen unter den Vordersitzen, Servolenkung elektromechanisch, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitze: Beifahrersitzlehne komplett umklappbar, Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Sitze: Rücksitzbank asymmetrisch teilbar, Sitze: Top-Komfortsitze vorn, Sitze: Vordersitze mit Höheneinstellung, Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung, Steckdose, 12-Volt, Steckdose: 2 USB-C-Schnittstellen vorn, Steckdose: 2 USB-C-Schnittstellen vorn, Stoßfänger in Wagenfarbe, im "R-Line"-Styling, Textilfußmatten vorn und hinten mit Ziernähten in Grau, Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste, Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunkt. "Discover Media" inkl. "Streaming&Internet", Wegfahrsperre elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung, und 2 Funkschlüsseln


Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
1M6	Anhängevorrichtung anklappbar
WD1	Diebstahlwarnanlage mit Safe-Sicherung
4E7	Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, Öffnungswinkel einstellbar
	Lackierung: Perleffekt
RBD	Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
WBA	Paket: Business Premium (DSG)
WBS	Paket: Design-Paket Exterieur "Black Style"
KA2	Rückfahrkamera "Rear View"
PEL	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung
QH1	Sprachbedienung
9IJ	Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
 letzte Wartung: am 26.09.2025 bei Kilometerstand 16.860
 bis Wartung verbleiben: 17.700 km (zum Besichtigungszeitpunkt)



1. Fensterschachtleiste vorne links aussen, zerkratzt, erneuern

Felge vorne rechts Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 14)