Historial del Vehiculo -2743-LYL

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
2743-LYL	30/04/2026	70851	REV Long Life 03	Serv insp filtro combustible
2743-LYL	30/04/2026	70851	REV Long Life 03	MANO DE OBRA
2743-LYL	30/04/2026	70851	REV Long Life 03	Batería telemando c/c
2743-LYL	30/04/2026	70851	REV Long Life 03	Filtro antipolen - CARBON ACTIVO - Nueva
2743-LYL	30/04/2026	70851	REV Long Life 03	Serv inspección aceite
2743-LYL	30/04/2026	70851	REV Long Life 03	Aceite motor - 00W30 OEM
2743-LYL	30/04/2026	70851	REV Long Life 03	Tasas reciclado residuos
2743-LYL	30/04/2026	70851	REV Long Life 03	Filtro combustible
2743-LYL	30/04/2026	70851	REV Long Life 03	AdBlue - ISO
2743-LYL	30/04/2026	70851	REV Long Life 03	Filtro aceite
2743-LYL	30/04/2026	70851	REV Long Life 03	Serv insp filtro antipolen
2743-LYL	26/06/2024	35579	SISTEMA DE FRENADO	Pastillas freno tr - Nueva
2743-LYL	26/06/2024	35579	SISTEMA DE FRENADO	Tasas reciclado residuos
2743-LYL	26/06/2024	35579	SISTEMA DE FRENADO	Aceite motor - 00W30 OEM
2743-LYL	26/06/2024	35579	SISTEMA DE FRENADO	MANO DE OBRA
2743-LYL	26/06/2024	35579	SISTEMA DE FRENADO	Sensor desgaste pastillas freno tr
2743-LYL	26/06/2024	35579	SISTEMA DE FRENADO	Pasta de montaje y limpiafrenos
2743-LYL	25/05/2026	71600	SERV. NEUMATICOS	DD / PIRELLI / 225 55 YR17 101 Y / 4x4 VERANO
2743-LYL	25/05/2026	71600	SERV. NEUMATICOS	TD / PIRELLI / 225 55 YR17 101 Y / 4x4 VERANO
2743-LYL	25/05/2026	71600	SERV. NEUMATICOS	ALINEACION VEHICULOS
2743-LYL	25/05/2026	71600	SERV. NEUMATICOS	DI / PIRELLI / 225 55 YR17 101 Y / 4x4 VERANO
2743-LYL	25/05/2026	71600	SERV. NEUMATICOS	TI / PIRELLI / 225 55 YR17 101 Y / 4x4 VERANO
2743-LYL	23/06/2026	72443	FIN DE CONTRATO	Material de Pintura
2743-LYL	23/06/2026	72443	FIN DE CONTRATO	M.O. General
2743-LYL	23/06/2026	72443	FIN DE CONTRATO	Fluido reparación neumáticos - 350ML - Nueva
2743-LYL	23/06/2026	72443	FIN DE CONTRATO	Compresor aire
2743-LYL	23/06/2026	72443	FIN DE CONTRATO	M.O. Pintura
2743-LYL	22/03/2023	13103	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MOLDURA PASE ALETA T.D.
2743-LYL	22/03/2023	13103	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA GUARNECIDO
2743-LYL	22/03/2023	13103	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MOLDURA PASE ALETA T.D.
2743-LYL	22/03/2023	13103	COLISIÓN SIN CONTRARIO	51777332340 - MOLDURA PASE ALETA T.D.
2743-LYL	22/03/2023	13103	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
2743-LYL	22/03/2023	13103	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Cte. M.O. Pintura

2743-LYL	22/03/2023	13103	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- - *GRAPAS
2743-LYL	22/03/2023	13103	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: ALETA TRASERA DCHA. C/ENTRADA PTA.
2743-LYL	22/03/2023	13103	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: ALETA TRASERA DCHA. C/ENTRADA PTA.
2743-LYL	22/03/2023	13103	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
2743-LYL	22/03/2023	13103	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: MANILLA EXT.PTA.T.D.
2743-LYL	22/03/2023	13103	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUERTA TRAS. DCHA.
2743-LYL	22/03/2023	13103	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PUERTA TRAS. DCHA.
2743-LYL	22/03/2023	13103	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: MANILLA EXT.PTA.T.D.
2743-LYL	22/03/2023	13103	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUERTA DEL. DCHA.
2743-LYL	22/03/2023	13103	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA GUARNECIDO
2743-LYL	22/03/2023	13103	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PUERTA TRAS. DCHA.
2743-LYL	22/03/2023	13103	COLISIÓN SIN CONTRARIO	51777332340 - MOLDURA PASE ALETA T.D.
2743-LYL	22/03/2023	13103	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Cte. M.O. Pintura
2743-LYL	22/03/2023	13103	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: ALETA TRASERA DCHA. C/ENTRADA PTA.
2743-LYL	22/03/2023	13103	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: ALETA TRASERA DCHA. C/ENTRADA PTA.
2743-LYL	22/03/2023	13103	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUERTA TRAS. DCHA.
2743-LYL	21/05/2025	53598	SISTEMA DE FRENADO	Líquido frenos - X
2743-LYL	21/05/2025	53598	SISTEMA DE FRENADO	MANO DE OBRA
2743-LYL	21/05/2025	53598	SISTEMA DE FRENADO	Escobilla limpialuna tr
2743-LYL	21/05/2025	53598	SISTEMA DE FRENADO	Tasas reciclado residuos
2743-LYL	18/07/2023	20357	SUPL. NEUMATICOS	PINCHAZO NEU DI
2743-LYL	14/04/2026	70627	SUPL. NEUMATICOS	PINCHAZO EN RUEDA TRASERA DERECHA.
2743-LYL	13/01/2023	9949	NEUMATICOS	1 PINCHAZO REPARABLE NEU. DEL. DER.
2743-LYL	09/02/2024	29220	COLISIÓN SIN CONTRARIO	51137352092 - MOLDURA PTA.D.D.INF.
2743-LYL	09/02/2024	29220	COLISIÓN SIN CONTRARIO	41007414370 - PUERTA DEL. DCHA.
2743-LYL	09/02/2024	29220	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUERTA TRAS. DCHA.
2743-LYL	09/02/2024	29220	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
2743-LYL	09/02/2024	29220	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MOLDURA PASE ALETA T.D.
2743-LYL	09/02/2024	29220	COLISIÓN SIN CONTRARIO	41007461352 - PUERTA TRAS. DCHA.
2743-LYL	09/02/2024	29220	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- - *INSONORIZANTE PUERTAS
2743-LYL	09/02/2024	29220	COLISIÓN SIN CONTRARIO	51777332340 - MOLDURA PASE ALETA T.D.
2743-LYL	09/02/2024	29220	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PUERTA TRAS. DCHA.
2743-LYL	09/02/2024	29220	COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C- - GUARNECIDO PTA.T.D.
2743-LYL	09/02/2024	29220	COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C- - MANILLA EXT.PTA.T.D.
2743-LYL	09/02/2024	29220	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: ALETA DEL. DCHA.
2743-LYL	09/02/2024	29220	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: ALETA TRASERA DCHA. C/ENTRADA PTA.
2743-LYL	09/02/2024	29220	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PUERTA DEL. DCHA.
2743-LYL	09/02/2024	29220	COLISIÓN SIN CONTRARIO	51137352094 - MOLDURA PTA.T.D.INF.
2743-LYL	09/02/2024	29220	COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C- - CUERPO ESPEJO D.ELECTRICO
2743-LYL	09/02/2024	29220	COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C- - TAPA SUP. ESPEJO D.
2743-LYL	09/02/2024	29220	COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C- - CRISTAL ESPEJO D.ANTIDESL
2743-LYL	09/02/2024	29220	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA GUARNECIDO
2743-LYL	09/02/2024	29220	COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C- - CRISTAL ESPEJO D.ELECTR.

2743-LYL	09/02/2024	29220	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUERTA DEL. DCHA.
2743-LYL	09/02/2024	29220	COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C- - GUARNECIDO PTA.D.D.
2743-LYL	09/02/2024	29220	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: Cte. M.O. Pintura
2743-LYL	09/02/2024	29220	COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C- - LUNA FIJA PTA.T.D. CALZADA
2743-LYL	09/02/2024	29220	COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C- - MANILLA EXT.PTA.D.D.
2743-LYL	09/02/2024	29220	COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C- - LUNA DESC. PTA.T.D.
2743-LYL	09/02/2024	29220	COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C- - LUNA DESC. PTA.D.D.
2743-LYL	06/10/2023	24760	REV Long Life 01	MANO DE OBRA
2743-LYL	06/10/2023	24760	REV Long Life 01	FILTRO ACEITE
2743-LYL	06/10/2023	24760	REV Long Life 01	ACEITE DE MOTOR
2743-LYL	06/10/2023	24760	REV Long Life 01	FILTRO POLEN
2743-LYL	03/02/2025	48165	REV Long Life 02	Batería telemando c/c
2743-LYL	03/02/2025	48165	REV Long Life 02	Filtro aceite
2743-LYL	03/02/2025	48165	REV Long Life 02	Pastillas freno dl
2743-LYL	03/02/2025	48165	REV Long Life 02	AdBlue
2743-LYL	03/02/2025	48165	REV Long Life 02	Aceite motor - 00W30 OEM
2743-LYL	03/02/2025	48165	REV Long Life 02	Jgo escobillas limpia
2743-LYL	03/02/2025	48165	REV Long Life 02	Filtro aire
2743-LYL	03/02/2025	48165	REV Long Life 02	Escobilla limpialuna tr
2743-LYL	03/02/2025	48165	REV Long Life 02	Filtro antipolen - POLEN/POLVO - Nueva
2743-LYL	03/02/2025	48165	REV Long Life 02	MANO DE OBRA
2743-LYL	03/02/2025	48165	REV Long Life 02	Sensor desgaste pastillas freno dl
2743-LYL	03/02/2025	48165	REV Long Life 02	Serv inspección 50000 KM
2743-LYL	03/02/2025	48165	REV Long Life 02	Tasas reciclado residuos

Informe de tasación



BMW X1

-

VIN	WBA71AC0005V49954
Primera matriculación	8/6/2022
Kilometraje del vehículo	72.443 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	28/9/2026 11:17:12	Descripción de la dirección de inspección	CEVA MEJORADA

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	BMW	Primera matriculación	8/6/2022
Modelo	X1	Tipo de carrocería	Todocamino
VIN	WBA71AC0005V49954	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	6,0 mm	Pirelli	225/55 R 17 101 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	6,0 mm	Pirelli	225/55 R 17 101 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	6,0 mm	Pirelli	225/55 R 17 101 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	6,0 mm	Pirelli	225/55 R 17 101 Y	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Exterior




1 | Espoiler Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



2 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




3 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




4 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar

Informe de tasación

Fotos comerciales
















