Voertuig rapport

Taxatiedatum: 04-11-2026

Volkswagen Golf 1.0 TSI Comfortline
2016 - 85 kW / 116 PK - Benzine - Handgeschakeld



Kenteken	
Chassisnummer	WVWZZZAUZGW310486
Eerste registratie	07-09-2016
APK geldig tot	02-05-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	180.796 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	04-11-2026
Definitieve kilometerstand	180.796 km
Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Motorinhoud	999
Aantal cilinders	3
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	99
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2016	85 kW / 116 PK	Benzine
Transmissie	**Kilometerstand**	**BTW Voertuig**
Handgeschakeld	180.796 km	Ja

Opties & accessoires 11

Achteruitrij assistent | Achteruitrijcamera | Airco | Apple CarPlay - Android Auto | Armsteun voor | Cruise control | DAB ontvanger | Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd | Klimaatregeling | Lichtmetalen velgen | Navigatie

Aanwezig bij voertuig 3

Instructieboekje | Hoofdsleutel | Reservesleutel / digitale sleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profieldiepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	16
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Hatchback
Kleur	Zwart
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	25 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-10-2021

Schades (12)

Schade exterieur - Voor

Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen



Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade
Pitje
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Diverse deukjes.



Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen



Schade exterieur - Voor

Soort schade
Pitje
Oplossing
Vervangen


Omschrijving
Geen



Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade
Pitje
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen



Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade
Pitje
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen



Schade exterieur - Achter



Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Diverse krasjes.

Schade exterieur - Linksachter



Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier linksachter



Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen


Schade interieur - Hemelbekleding



Soort schade
Vlek
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade interieur - Voorstoel links



Soort schade
Scheur / kras
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Technische schade - Technisch



Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
Achterklep wil niet open.

Exterieur opmerking	9 gemelde schade	-
Banden en velgen opmerking	0 gemelde schade	-
Interieur opmerking	2 gemelde schade	-
Technisch opmerking	1 gemelde schade	-
Externe opmerking	-	

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
29-08-2016		Importeur
07-09-2016	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
03-11-2020		Autobedrijf
24-11-2020		Autobedrijf
26-11-2020		Autobedrijf
12-09-2022		Importeur
13-09-2022	Laatste tenaamstelling	Particulier
02-05-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterbank in delen neerklapbaar | airco automatisch | alarm klasse 1(startblokkering) | Anti Blokkeer Systeem | Anti Slip Regeling | armsteun achter | armsteun voor | audioinstallatie met CD-speler | bandenspanningscontrolesysteem | bestuurdersairbag | bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar | boordcomputer | buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar | centrale vergrendeling met afstandsbediening | comfortstoel(en) | cruise control | dakspoiler | elektrische ramen achter | elektrische ramen voor | Elektronisch Sper Differentieel | Elektronisch Stabiliteits Programma | elektronische remkrachtverdeling | hill hold functie | hoofd airbag(s) achter | hoofd airbag(s) voor | hoofdsteunen anti-whiplash | knie airbag(s) | lendesteun(en) verstelbaar | lichtmetalen velgen 16" | mistlampen voor adaptief | multimedia-voorbereiding | parkeersensor voor en achter | passagiersairbag | passagiersstoel in hoogte verstelbaar | sportonderstel | start/stop systeem | stuur en versnellingspook (kunst)leder | stuur verstelbaar | zij airbag(s) voor

Extra foto's















