

# Beschrijvingsformulier

## Commissie

|                       |                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Land van aanbieder    |  België |
| Commissie bij aankoop | € 0,00                                                                                   |

Kenteken: 2AEQ495 (chassisnr: VF3LCYHJMS043609)

Aanbieder: Leasemaatschappij



## PEUGEOT 308 1.5 BLUEHDI FAP S&S GT

Uitvoering volgens lease software: 1.5 BlueHDI 130 DPF S&S GT Pack

|                        |                |                  |              |               |         |
|------------------------|----------------|------------------|--------------|---------------|---------|
| Km-stand               | 135754 km      | Soort voertuig   | Personenauto | Ledig gewicht | 1395 kg |
| Tank/ Laad inhoud      |                | Kleur            | Zwart        | BTW/Marge     | BTW     |
| Brandstof              | Diesel         | Aantal deuren    | 5            | Wielbasis     | 262 cm  |
| Schakeling             | Handgeschakeld | Aandrijving      |              | Laadvermogen  | -       |
| Datum eerste toelating | 10-03-2021     | Aantal cilinders | 4            | APK t/m       |         |
|                        |                | Vermogen         | 96 kW        |               |         |
|                        |                | CO2 uitstoot     | 126 g/km     |               |         |

### Standaarduitrusting volgens originele prijslijst (kan afwijkend zijn, opgegeven optie's/extra's/foto's zijn bindend)

Dynamische sportzetels voorin, Isofix bevestigingssysteem op zetels achteraan, Verstelbare hoofdsteunen achteraan, In 2 delen neerklapbare achterbank 2/3- 1/3, Regelbare lendensteun op de voorzetels, In de hoogte verstelbare voorzetels + regelbare lendensteun op de bestuurderszetel, Centrale armsteun voorin met opbergruimte, Automatische airconditioning met bizonne temperatuurregeling, Digitaal display + capacitief aanraakscherm 10", Elektrische parkeerrem, Indirecte detectie voor te lage bandenspanning, Lederen multifunctioneel stuur, met hoogte- en diepteregeling, LED-sfeerlicht voor- en achteraan + verlichting in het handschoenenkastje en de koffer, Verchroomd radiatorrooster met blokmotief, verchroomde sierlijst en geïntegreerde Peugeot-leeuw, Lakkleur, Verchroomde sierrand van de ruiten, Logo's GT, Zijschorten in koetswerkkleur, Rood Peugeot opschrift, Buitenspiegelhulzen in zwart Perla Nera, Sportbumper vooraan, Dynamische bumper met spoilerlip in koetswerkkleur, Richtingaanwijzers met ledsalvo's, Full LED lampen, Mistlampen vooraan met LED, 17" lichtmetalen velgen met diamanteffect Rubis' + herstelkit lekke band (225/45 R17), Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en automatische deurvergrendeling tijdens het rijden, Handenvrij openen en starten + USB oplaadaansluiting, ESP (stabiliteitscontrole) + Hill Assist, ABS + noodstopbekrachtiging + elektronische remkrachtverdelers, Ruitenwisser achteraan, Elektrisch bediende en verwarmde buitenspiegels, Hindernissendetector vooraan, Elektrisch inklapbare buitenspiegels en verwelkomingslicht, Visiopark 1: achteruitrijcamera met 180° zichtbaarheid, Verlichte make-upspiegeltjes met afsluitklepje, Frontale airbags + laterale airbags voorin + gordijnairbags voor- en achterin, Digitale radio DAB+ (Digital Audio Broadcasting) + handenvrije kit Bluetooth + USB-poortje + bediening aan het stuur, Mirror Screen (Apple Carplay), Peugeot Connect: Geconnecteerd 3D-navigatiesysteem met spraakherkenning + SOS & Assistance + Teleservices + Speedcam, Elektrisch en sequentieel bediende ruiten achteraan, Elektrisch en sequentieel bediende ruiten vooraan, Gelaagde voorruit met geluidsdemping, Dubbelgetinte zijruit en achterrauit, Elektrische stuurbekerkrachtiging, Gekoeld handschoenenkastje, Middenconsole met open opbergruimte en bekerhouders + 12V-stopcontact, Opbergtassen achteraan de rugleuning van de zetels voorin, Pack Look interieur, Pack Drive Assist II, Pack Zichtbaarheid, Pack Comfort, Pack Look, Pack LED en Style, Pack Driver Sport

### Opgegeven extra's en accessoires door inspecteur

Zwart Perla Nera (metallic), Verwarmde zetels voorin met elektrische lendensteun en masseerfunctie, Pack aflevering

## Inspectie

### Aanwezig bij de auto

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Hoofdsleutel                                                          |  Reservesleutel              |
|  Instructieboekje                                                      |  Onderhoudsboekje (Boekje)   |
|  Hoedenplank/rolhoes                                                   |  Zwart Perla Nera (metallic) |
|  Verwarmde zetels voorin met elektrische lendensteun en masseerfunctie |  Pack aflevering             |

### Bijzonderheden interieur

|                    |      |                     |     |
|--------------------|------|---------------------|-----|
| Aantal zitplaatsen | : 5  | Aantal hoofdsteunen | : 5 |
| Normale geur       | : Ja |                     |     |

Bijzonderheden exterieur

|                   |      |           |      |
|-------------------|------|-----------|------|
| Gebruikerskrassen | : Ja | Steenslag | : Ja |
|-------------------|------|-----------|------|

Banden

| Band | Geschat profiel | Soort | Maat       |
|------|-----------------|-------|------------|
| LV   | 2 mm            | Zomer | 225/40 R18 |
| RV   | 2 mm            | Zomer | 225/40 R18 |
| LA   | 3 mm            | Zomer | 225/40 R18 |
| RA   | 3 mm            | Zomer | 225/40 R18 |

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Aantal wioldoppen/LMV            | LMV  |
| Aantal beschadigd                | 4    |
| Dealer onderhouden               | Ja   |
| Proefrit gemaakt door inspecteur | Ja   |
| Technische staat                 | Goed |

Extra details

Beschadigingen

|                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Deel:</b><br>Motorkap<br><b>Omschrijving:</b><br>Steenslag                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Deel:</b><br>Portier linksachter midden boven<br><b>Omschrijving:</b><br>Deuk               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Deel:</b><br>Velg rechtsachter<br><b>Omschrijving:</b><br>Velg diep beschadigd - herstellen |  |                                                                                                                                                                             |
| <b>Deel:</b><br>Zijkant rechts<br><b>Omschrijving:</b><br>Krassen - polieren                   |  |    |
| <b>Deel:</b><br>Velg rechtsvoor<br><b>Omschrijving:</b><br>Rand diep beschadigd                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Deel:</b><br>Velg linksvoor<br><b>Omschrijving:</b><br>Velg diep beschadigd - herstellen    |  |                                                                                                                                                                             |
| <b>Deel:</b><br>Dorpel linksachter<br><b>Omschrijving:</b><br>Groot deuk                       |  |                                                                                                                                                                             |
| <b>Deel:</b><br>Velg linksachter<br><b>Omschrijving:</b><br>Velg diep beschadigd - herstellen  |  |                                                                                                                                                                             |
| <b>Deel:</b><br>Achterbumper rechts<br><b>Omschrijving:</b><br>Krassen                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                |

Extra foto's



Linksachter



Rechtsvoor



Dorpel links



Dorpel rechts



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.