

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10448671  
vom: 17.04.2026

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1002383892  
**Besichtigt am:** 17.04.2026 16:02  
**Berichts-Nr:** 10448671  
**FIN:** WVVZZZCD7PW179614

Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10448671  
vom: 17.04.2026

## » Fahrzeugdaten

|                                     |                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen                                           |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Limousine                                                    |
| <b>Hersteller:</b>                  | Volkswagen                                                   |
| <b>Modell:</b>                      | Golf                                                         |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 0603 / CMI                                                   |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 21.04.2023                                                   |
| <b>Laufleistung:</b>                | 52.909 km                                                    |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen                                                    |
| <b>Farbe:</b>                       | Pure White                                                   |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Pure White                                                   |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb                                                 |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Benzin                                                       |
| <b>Hubraum:</b>                     | 2.000 ccm                                                    |
| <b>Leistung:</b>                    | 180 kW (245 PS)                                              |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                                                              |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                                                              |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                                                              |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                                                              |
| <b>Radstand:</b>                    |                                                              |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                                                            |
| <b>Zylinder:</b>                    | 4                                                            |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6                                                       |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 5                                                            |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                                                            |
| <b>Getriebe:</b>                    | Automatik 7-Gang                                             |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff                                                        |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Soul-Schwarz - Tornadorot/Soul-Schwarz/ Schwarz/Soul-Schwarz |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                                                            |

## » Dokumente & Wartung

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        | 04.2028     |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja          |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Nein        |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Keine       |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital     |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Vollständig |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         | 11.10.2024  |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      | 29.833 km   |
| <b>Restlauf bis Service:</b>                              | 177 Tag(e)  |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10448671  
vom: 17.04.2026

## » Fahrzeugausstattung

|                                                                                                        |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12-V-Steckdose im Gepäckraum                                                                           | Doppelton-Signalhorn                                                                                            |
| 2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten                                                                   | Drehstromgenerator 140 A                                                                                        |
| 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz                                                  |
| 3 Kopfstützen hinten                                                                                   | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze                                              |
| 4 Leichtmetallräder "Richmond" 7,5 J x 17                                                              | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer                                  |
| 4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l                                                                             | Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich                                           |
| 4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l TSI, 180 kW                                                                 | Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit                                                              |
| 6+1 Lautsprecher                                                                                       | Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion                                                               |
| 7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF                                                  | Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker                             |
| Abbiege- und Schlechtwetterlicht                                                                       | Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen                                                                 |
| Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung                                                         | Entriegelung Hintersitz Standard                                                                                |
| Abgasendrohr hinten (Standard)                                                                         | Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht                 |
| Abgasnorm EU6 AP                                                                                       | Fahrprofilauswahl                                                                                               |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung                                     | Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen                                                           |
| Aktivkohlebehälter (EVAP)                                                                              | Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-                                                                           |
| Ambientebeleuchtung 30-farbig, Ablagefach in der Mittelkonsole vorn beleuchtet                         | Federbereich 39 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                                       |
| App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto                              | Fertigungsablauf Standard                                                                                       |
| Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"                                                                     | Frontantrieb                                                                                                    |
| Außen-Sound Standard                                                                                   | Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkundend                                              |
| Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung     | Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert                                                                              |
| Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex                                             | Geschwindigkeitsbegrenzer in Verbindung mit Online-Diensten                                                     |
| Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe                                                        | Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                                     |
| Batterie 420A (70Ah)                                                                                   | Heckspoiler                                                                                                     |
| Batterie/Generator Kapazität Standard                                                                  | Innenspiegel abblendbar                                                                                         |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift                                                      | ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel      |
| Beifahrersitzlehne nicht umklappbar                                                                    | Kältemittel R1234yf                                                                                             |
| Betriebserlaubnis Nachtrag                                                                             | Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung                                                                        |
| Betriebsspannung 12 V                                                                                  | Keine Aktionsausführung                                                                                         |
| Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)                                                                 | Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)                                                                         |
| Bordwerkzeug                                                                                           | Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung |
| Car2X                                                                                                  | Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser             |
| Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern      | Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag                                                  |
| Dachhimmel                                                                                             | Kopfstützen vorn im Sitz integriert                                                                             |
| Dämpfung vorn                                                                                          | Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer                                                                               |
| Dekoreinlagen für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn                                          | Kurzheck                                                                                                        |
| Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar                                     | Landesverkaufsprogramm Deutschland                                                                              |
| Digitaler Radioempfang DAB+                                                                            | LED-Leuchte im Fußraum vorn, Lichtfarbe wählbar                                                                 |
| Diversity-Antenne für FM-Empfang                                                                       |                                                                                                                 |
| Doppelkupplungsgetriebe DQ381                                                                          |                                                                                                                 |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10448671  
vom: 17.04.2026

|                                                                                      |                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| LED-Plus-Scheinwerfer                                                                | Ohne Spurwechselassistent                                                              |
| LED-Rückleuchten                                                                     | Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang                                                    |
| Leergewichtsbereich Standard                                                         | Ohne Trennwand                                                                         |
| Leiste zwischen den Scheinwerfern sowie Türgriffmulden beleuchtet                    | Ohne Verkehrszeichenerkennung                                                          |
| Lendenwirbelstützen vorn                                                             | Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät                                                     |
| Leuchtwertenregulierung dynamisch                                                    | Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne                            |
| Linkslenker                                                                          | Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung                                                       |
| Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden                                      | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz                                                       |
| Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar                                      | Ohne zus.Zierleisten                                                                   |
| Modul Boden hinten Ausführung 1                                                      | Ohne Zusatz-/Standheizung                                                              |
| Motorenstart Standard                                                                | Ohne zusätzliche Bereifung                                                             |
| Müdigkeitserkennung                                                                  | Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund                      |
| Multifunktionskamera                                                                 | Pedale in Edelstahl gebürstet                                                          |
| Multifunktions-Sportlenker in Leder, mit Touch-Bedienung und Schaltwippen            | Progressivlenkung                                                                      |
| Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig                                | Radio                                                                                  |
| Nicht Heissland                                                                      | Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz                                         |
| Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn                          | Radstand                                                                               |
| Normal-Lackierung                                                                    | Rechtsverkehr                                                                          |
| Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung               | Regionscode " ECE " für Radio                                                          |
| Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert | Reifen 225/45 R 17 mit sportlicher Fahrdynamik                                         |
| Ohne 2. Batterie                                                                     | Reifenkontrollanzeige                                                                  |
| Ohne alternativ-Antriebssystem                                                       | Reifenlieferanten für EU Länder                                                        |
| Ohne Anhängervorrichtung                                                             | Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne      |
| Ohne Aufkleber und Embleme                                                           | Schalthebelknopf/-Griff in Alu                                                         |
| Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen                                                   | Scheibenbremsen hinten                                                                 |
| Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrlilfe/ Komfort- fahrhilfe                                    | Scheibenbremsen vorn                                                                   |
| Ohne besondere Karosseriemaßnahmen                                                   | Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor                                     |
| Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)                                                         | Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung                         |
| Ohne Dachreling                                                                      | Schriftzugsatz "GTI"                                                                   |
| Ohne Elektromotor ( Hybrid )                                                         | Serienkraftstoff-Erstbefüllung                                                         |
| Ohne erweitertem Sicherheitssystem                                                   | Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )                                      |
| Ohne Feuerlöscher                                                                    | Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Scale Paper" |
| Ohne Head-Up Display                                                                 | Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw                                                 |
| Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik                                                    | Sportfahrwerk                                                                          |
| Ohne Ladekabel                                                                       | Spurhalteassistent "Lane Assist"                                                       |
| Ohne Lichtassistent                                                                  | Stabilisator hinten                                                                    |
| Ohne Mode3 Ladekabel                                                                 | Stabilisator vorn                                                                      |
| Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige                     | Standard-Klimazonen                                                                    |
| Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze                                                      | Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung                                      |
| Ohne Sitzheizung                                                                     | Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass In Wabenstruktur                                 |
| Ohne Sprachsteuerung                                                                 | Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion                                       |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10448671  
vom: 17.04.2026

Textilfußmatten vorn und hinten  
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel  
Top-Sport-Ausstattung  
Top-Sportsitze vorn  
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
Transportschutzmaßnahmen  
Tür und Seitenverkleidung  
Typprüfland Deutschland  
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion  
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz  
Variante Grundausstattung  
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste  
Vierlenkerachse  
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"  
Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion  
"Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"  
Vorderachs-Differenzialsperre  
Vordersitze mit Höheneinstellung  
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten  
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten  
Wartungsintervallverlängerung  
Wegfahrsperre elektronisch



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10448671  
vom: 17.04.2026

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller  | Ort    | Position | Typ    | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|-------------|--------|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Kumho       | Vorne  | Links    | Sommer | Aluminium | 225/45 R 17 91 W | 6,0 mm      |
| Kumho       | Vorne  | Rechts   | Sommer | Aluminium | 225/45 R 17 91 W | 6,0 mm      |
| Bridgestone | Hinten | Links    | Sommer | Aluminium | 225/45 R 17 91 W | 5,0 mm      |
| Bridgestone | Hinten | Rechts   | Sommer | Aluminium | 225/45 R 17 91 W | 5,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2027

Kompressor vorhanden: Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10448671  
vom: 17.04.2026

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil           | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|-------------------|----------------------|---------------------|
| 1  | Tür hinten rechts | Delle(n)             | Kaltdrücken         |

## » Gebrauchsspuren

| Nr | Bauteil           | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung        |
|----|-------------------|----------------------|----------------------------|
| 1  | Windschutzscheibe | Steinschlag          | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10448671  
vom: 17.04.2026

## » Merkantile Wertminderung

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Vorschäden bekannt:                    | Nein                                   |
| Vorschäden feststellbar:               | Nein                                   |
| Nachlackierungen vorhanden:            | Nein                                   |
| Lackschichtdickenmessung durchgeführt: | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10448671  
vom: 17.04.2026

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVWZZZCD7PW179614

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gepflegter Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10448671  
vom: 17.04.2026

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10448671  
vom: 17.04.2026

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne  
links



Räder - Rad montiert vorne  
rechts



Räder - Rad montiert hinten  
links




Räder - Rad montiert hinten  
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag




# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10448671  
vom: 17.04.2026




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tiretief



Unterbodenscan



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



### GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Abplatzer.

