

09.04.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: MERCEDES C-Klasse C 300 e Autom. Limousine4-türig 1999 ccm 313 PS / 230 KW
Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -SP 0247E	Fahrgestell-Nummer:	W1KAF5EB5PR126005
Vertrags-Nummer:	22911085	Erstzulassung:	23.06.2023
Internes KZ:	15099591	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

MERCEDES C-Klasse C 300 e Autom. Limousine 4-türig 1999 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 0,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 0,00

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES C-Klasse C 300 e Autom. Limousine4-türig 1999 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	230 / 313	Hubraum:	1999
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	9
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	17
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	245	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,100
Leergewicht (kg):	2080	zul. Gewicht (kg):	2615

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 22911085
Amtliches Kennzeichen: HD -SP 0247E
Übersicht erstellt am: 09.04.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES C-Klasse C 300 e Autom. Limousine4-türig 1999 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
11.09.2023	9059862868	Eigenverschulden	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 22911085
Amtliches Kennzeichen: HD -SP 0247E
Übersicht erstellt am: 09.04.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES C-Klasse C 300 e Autom. Limousine4-türig 1999 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:


<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



PROTOCOL NUMBER: 44113968



If you have any questions, please state the protocol number and date


Date: 27 Feb 2026

Expert report

Subject	Vorabbesichtigung
Order from	Allane Mobility Consulting GmbH
Inspection date / location	17 Feb 2026 / An-Nam Pham Pützchens Chaussee 76a 53227 Bonn
Vehicle Identification Number	W1KAF5EB5PR126005



PROTOCOL NUMBER: 44113968



If you have any questions, please state the protocol number and date


Date: 27 Feb 2026

Expert report

Subject	Vorabbesichtigung
Order from	Allane Mobility Consulting GmbH
Inspection date / location	17 Feb 2026 / An-Nam Pham Pützchens Chaussee 76a 53227 Bonn
Type of vehicle	Saloon car
Manufacturer	Mercedes-Benz
Model / sales designation	C 300 e 9G-TRONIC AMG Line
Manufacturer key numbers / type code numbers	2222 BCX 00071
Vehicle Identification Number	W1KAF5EB5PR126005
Number of owners	Unknown
First registration / Last registration	23 Jun 2023 / 23 Jun 2023
Next periodical technical inspection	06/2026
Vehicle documents	At the time of the inspection, the vehicle registration certificate Part 1 (registration document) was available, but the vehicle registration certificate Part 2 (title) was not. E.g. Part 1 (certificate) not accepted
Vehicle license plate	License plate not accepted
Mileage	41,679 km / Read
Colour / colour code	SPEKTRALLBLAU METALLIC
Type of drive	Rear drive
Fuel type	Hybr.B/E ext. edition
Engine displacement / power	1,999 ccm/ 150 kW
Cylinder / emissions class	4 / EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Empty weight (kg)	2,080
Permitted total weight (kg)	2,615



PROTOCOL NUMBER: 44113968



If you have any questions, please state the protocol number and date

Date: 27 Feb 2026

Dimensions (L/W/H)	4793 x 1900 x 1452
Number of doors / number of seats	4 / 5
Gearbox	Automatic
Number of gears	9
Upholstery / colour	Leather / Black
Number of keys	2 from 2 Keys available
Maintenance booklet / proof of maintenance	digital proof / complete
Next maintenance in	319 Tag(e)
Test drive	Not performed
Previous damage	None detectable
Repainting	None detectable

Tyre / wheel rim

Axle / Size	Manufacturer	Tyres	Tread pattern [mm]
#1 225/45 R18 95V	Michelin	Winter tyres on Light alloy	6 / 6
#2 255/40 R18 99V	Michelin	Winter tyres on Light alloy	5 / 5


Permissibility of wheels All axles permissible

Road safety wheels Roadworthy

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.



PROTOCOL NUMBER: 44113968



If you have any questions, please state the protocol number and date

Date: 27 Feb 2026


Vehicle equipment

Standard equipment

4-way electric window lifter
Acoustic environmental protection
Airbag for driver and front passenger
Airbag: Automatic passenger airbag deactivation
Airbag: Center airbag
Airbag: Sidebag for driver and front passenger
Airbag: Windowbag for driver and front passenger
Ambient lighting with 64 light colors
AMG floor mats
AMG sports pedal system made of brushed stainless steel with rubber studs
AMG Styling
Basic services
Brake assist, active
Center console in high-gloss black
Central locking with remote control
Charging cable for household socket, 5m, smooth
Charging system: AC charging system 11kW
Chassis: Comfort chassis
Cruise control
Decorative elements, metal structure
Double cup holder at the front
DYNAMIC SELECT
ECO start-stop function
Electronic immobilizer
Electronic Stability Program (ESP)
Front headrests



PROTOCOL NUMBER: 44113968



If you have any questions, please state the protocol number and date

Date: 27 Feb 2026

Standard equipment

Gasoline particulate filter

High-visibility vest for drivers

Instrument panel and door sills in ARTICO man-made leather in black nappa look

Interior headliner fabric crystal grey

ISOFIX child seat attachment with Top Tether in the rear

KEYLESS-GO start function

Lane Keeping Assist, active

LED high-performance headlights

Left and right exterior mirrors are heated and electrically adjustable

Mechanical child safety lock for the rear doors

Mercedes-Benz emergency call system

Package: Interior lighting package

Package: Park

Package: Storage

Paint finish: Uni

Radio accessories: Central display

Radio accessories: Communication module (LTE) for the use of Mercedes me connect services

Radio accessories: Digital radio (DAB)

Radio: Extended MBUX functions

Radio: MBUX

Rear headrests (3)

Remote Services Plus

Seats: Rear seat backrests foldable

Speed Limit Assistant

Steering wheel: Multifunction sports steering wheel in nappa leather

THERMATIC automatic climate control with 2 climate zones

Tire pressure monitoring (TPMS)

Transmission: Automatic 9-speed, 9G-TRONIC



PROTOCOL NUMBER: 44113968



If you have any questions, please state the protocol number and date

Date: 27 Feb 2026

Standard equipment


Upholstery: ARTICO man-made leather/MICROCUT microfiber

Wheels: 45.7 cm (18") AMG light-alloy wheels in a 5-spoke design

Windscreen wipers with rain sensor



PROTOCOL NUMBER: 44113968



If you have any questions, please state the protocol number and date

Date: 27 Feb 2026

Extra equipment

Center console metal structure

Charging cable for wallbox and public charging station, 5m, smooth, 11kW

Charging system: Direct current charging system (DC charging)

Comfort closing of boot lid

ENERGIZING AIR CONTROL

Extendable sun visors

Head-up display

Heat and noise insulating acoustic glass

Heat-insulating dark tinted glass

Heated windscreen washer system

KEYLESS-GO

Package: Advanced Infotainment Package

Package: Advanced Lighting Package

Package: Advanced Parking Package

Package: Driver Assistance Package Plus

Package: Mirror Package

Package: Public Charging

Paint finish: metallic

Radio accessories: Advanced sound system

Radio accessories: MBUX Entertainment

Remote and Charging Services Plus

Seats: Seat climate control for driver and front passenger

Seats: Sports seats

Steering wheel: heated steering wheel


THERMOTRONIC automatic climate control with 4 climate zones

Upholstery: ARTICO black leatherette

Upholstery: ARTICO man-made leather



PROTOCOL NUMBER: 44113968



If you have any questions, please state the protocol number and date

Date: 27 Feb 2026

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	2nd wheel set	Tyres - complete set (Sommer fehlt - eingelagert) - No deduction
2	Bonnet	Bonnet - Scratch(es) - Cover / polish
3	Interior	Interior (Dashcam) - Differs from the original configuration - Remove
4	Sill - left side	Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair
5	Sill - right side	Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Wheel / tyres	Alloy rim - rear right side - Scratched - No deduction
2	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side (Materialabtrag) - Scratched - No deduction
3	Misc.	Inspection / maintenance - No evidence - No deduction

Notes on expert report

Details of order and scope of evaluation:

An order was placed to perform a vehicle evaluation for the vehicle described.

Vehicle identification:

- The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:


- A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.
- No lifting equipment or pit was available for examining the vehicle. Therefore, inspection of the vehicle's underside was only possible to a limited extent.

Test drive / test run of engine and power units:

- No test drive/shunting maneuver was carried out during the inspection of the vehicle.



PROTOCOL NUMBER: 44113968



If you have any questions, please state the protocol number and date

Date: 27 Feb 2026

- An engine test run was performed.

Previous damages:

- No apparent prior damage that had been repaired could be found on the vehicle.

Further notes and findings:

- The findings do not include a vehicle inspection as per road traffic regulations [German: StVZO] nor a vehicle inspection as per warranty law [German: Gewährleistungsrecht].

- If damage or defects are discovered only during disassembly/diagnostic work or through expanded knowledge, as well as those caused by concealed defects or fraudulent misrepresentation, immediate notification of the expert is requested.

In this case, the technical expert shall have to promptly re-inspect the vehicle to determine the scope of extra repair work and determine the extra cost involved. Those replacement parts that had caused the re-inspection shall be stored until the technical expert has completed the re-inspection.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten.


Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.

Attachments: 24 Overview pictures, 20 Pictures of damage

PROTOCOL NUMBER: 44113968



If you have any questions, please state the protocol number and date

Date: 27 Feb 2026

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear




Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

PROTOCOL NUMBER: 44113968



If you have any questions, please state the protocol number and date

Date: 27 Feb 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Interior




Figure 11: Interior



Figure 12: Interior

PROTOCOL NUMBER: 44113968



If you have any questions, please state the protocol number and date

Date: 27 Feb 2026



Figure 13: Interior



Figure 14: VIN



Figure 15: Mounted tyres



Figure 16: Mounted tyres




Figure 17: Mounted tyres



Figure 18: Mounted tyres

PROTOCOL NUMBER: 44113968



If you have any questions, please state the protocol number and date

Date: 27 Feb 2026



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.




Figure 23: Misc.



Figure 24: Misc.

PROTOCOL NUMBER: 44113968




If you have any questions, please state the protocol number and date

Date: 27 Feb 2026

Pictures of damage



Damage 2: Bonnet: Bonnet - Scratch(es) - Cover / polish



Damage 2: Bonnet: Bonnet - Scratch(es) - Cover / polish



Damage 3: Interior: Interior (Dashcam) - Differs from the original configuration - Remove



Damage 3: Interior: Interior (Dashcam) - Differs from the original configuration - Remove




Damage 3: Interior: Interior (Dashcam) - Differs from the original configuration - Remove



Damage 3: Interior: Interior (Dashcam) - Differs from the original configuration - Remove

PROTOCOL NUMBER: 44113968



If you have any questions, please state the protocol number and date

Date: 27 Feb 2026



Damage 3: Interior: Interior (Dashcam) - Differs from the original configuration - Remove




Damage 4: Sill - left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage 4: Sill - left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage 4: Sill - left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair




Damage 5: Sill - right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage 5: Sill - right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair

PROTOCOL NUMBER: 44113968



If you have any questions, please state the protocol number and date

Date: 27 Feb 2026



Damage 5: Sill - right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Wear and tear 1: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - No deduction



Wear and tear 1: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - No deduction



Wear and tear 1: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - No deduction




Wear and tear 1: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - No deduction



Wear and tear 2: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side (Materialabtrag) - Scratched - No deduction

PROTOCOL NUMBER: 44113968



If you have any questions, please state the protocol number and date

Date: 27 Feb 2026



Wear and tear 2: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side (Materialabtrag) - Scratched - No deduction




Wear and tear 2: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side (Materialabtrag) - Scratched - No deduction



PROTOKOLLNUMMER: 44113968

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 27.02.2026


Gutachten

Betreff	Vorabbesichtigung
Auftrag durch	Allane Mobility Consulting GmbH
Besichtigungsdatum / Ort	17.02.2026 / An-Nam Pham Pützchens Chaussee 76a 53227 Bonn
Fahrzeug-Identnummer	W1KAF5EB5PR126005



PROTOKOLLNUMMER: 44113968

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben




Datum: 27.02.2026

Gutachten

Betreff	Vorabbesichtigung
Auftrag durch	Allane Mobility Consulting GmbH
Besichtigungsdatum / Ort	17.02.2026 / An-Nam Pham Pützchens Chaussee 76a 53227 Bonn
Fahrzeugart	PKW Limousine
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	C 300 e 9G-TRONIC AMG Line
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	2222 BCX 00071
Fahrzeug-Identnummer	W1KAF5EB5PR126005
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung / Letzte Zulassung	23.06.2023 / 23.06.2023
Nächste HU	06/2026
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	41.679 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	SPEKTRALLBLAU METALLIC
Antriebsart	Heckantrieb
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.auf1
Hubraum / Leistung	1.999 ccm/ 150 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	4 / EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Leergewicht (kg)	2.080
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.615
Maße (L/B/H)	4793 x 1900 x 1452
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	4 / 5



PROTOKOLLNUMMER: 44113968



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 27.02.2026

Getriebe	Automatik
Anzahl Gänge	9
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	319 Tag(e)
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge


Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/45 R18 95V	Michelin	Winterreifen auf Leichtmetall	6 / 6
#2 255/40 R18 99V	Michelin	Winterreifen auf Leichtmetall	5 / 5

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

PROTOKOLLNUMMER: 44113968

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 27.02.2026

Fahrzeugausstattung

Serienausstattung

Airbag für Fahrer und Beifahrer

Airbag: Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung

Airbag: Mittenairbag

Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer

Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer

Akustischer Umfeldschutz

Ambientebeleuchtung mit 64 Lichtfarben

AMG Fußmatten

AMG Sportpedalanlage aus gebürstetem Edelstahl mit Gumminoppen

AMG Styling

Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar

Basisdienste

Bremsassistent, aktiv

Doppelcupholder vorne

DYNAMIC SELECT

ECO Start-Stopp-Funktion

Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP)

Fahrwerk: Komfortfahrwerk

Fensterheber elektrisch 4fach

Geschwindigkeitslimit-Assistent

Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC

Innenhimmel Stoff kristallgrau

Instrumententafel und Bordkanten in Ledernachbildung ARTICO in Nappaoptik schwarz

ISOFIX Kindersitzbefestigung mit Top Tether im Fond

KEYLESS-GO Start-Funktion


Kindersicherung mechanisch für die Fondtüren

Klimatisierungsautomatik THERMATIC mit 2 Klimazonen



PROTOKOLLNUMMER: 44113968

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 27.02.2026

Serienausstattung

Kopfstützen hinten (3)

Kopfstützen vorn

Lackierung: Uni

Ladekabel für Haushaltssteckdose, 5m, glatt

Ladesystem: Wechselstrom-Ladesystem (AC-Laden) 11kW

LED High Performance-Scheinwerfer

Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa

Mercedes-Benz Notrufsystem

Mittelkonsole in Schwarz hochglänzend

Ottopartikelfilter

Paket: Ablage

Paket: Innenraumlichtpaket

Paket: Park

Polster: Ledernachbildung ARTICO/Mikrofaser MICRO CUT

Radio: Erweiterte Funktionen MBUX

Radio: MBUX

Radiozubehör: Digitales Radio (DAB)

Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten

Radiozubehör: Zentral-Display

Reifendruckkontrolle (RDK)

Remote Services Plus

Räder: 45,7 cm (18") AMG Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design

Scheibenwischer mit Regensensor

Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar

Spurhalte-Assistent, aktiv

Tempomat


Warnweste für Fahrer

Wegfahrsperrung elektronisch



PROTOKOLLNUMMER: 44113968

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 27.02.2026


Serienausstattung

Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Zierelemente Metallstruktur



PROTOKOLLNUMMER: 44113968



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 27.02.2026

Sonderausstattung

ENERGIZING AIR CONTROL

Head-up-Display

KEYLESS-GO

Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC mit 4 Klimazonen

Kofferraumdeckel-Komfortschließung

Lackierung: Metallic

Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestation, 5m, glatt 11kW

Ladesystem: Gleichstrom-Ladesystem (DC-Laden)

Lenkrad: Lenkradheizung

Mittelkonsole Metallstruktur

Paket: Advanced Infotainment-Paket

Paket: Advanced Licht-Paket

Paket: Advanced Park-Paket

Paket: Fahrassistenz-Paket Plus

Paket: Public-Charging

Paket: Spiegelpaket

Polster: Ledernachbildung ARTICO

Polster: Ledernachbildung ARTICO schwarz

Radiozubehör: Advanced Soundsystem

Radiozubehör: MBUX Entertainment

Remote und Charging Services Plus

Scheibenwaschanlage beheizt

Sitze: Sitzklimatisierung für Fahrer und Beifahrer

Sitze: Sportsitze

Sonnenblenden ausziehbar


Wärme- und geräuschdämmendes Akustikglas

Wärmedämmend dunkel getöntes Glas

Wertmindernde Faktoren



PROTOKOLLNUMMER: 44113968



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 27.02.2026

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	Reifensatz komplett (Sommer fehlt - eingelagert) - kein Abzug
2	Motorhaube	Motorhaube - Kratzer - auslegen / polieren
3	Interieur	Innenraum (Dashcam) - abweichend Auslieferungszustand - entfernen
4	Schweller links	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
5	Schweller rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabtrag) - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - kein Abzug

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:


- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.



PROTOKOLLNUMMER: 44113968



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 27.02.2026

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.


Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.

Anlagen: 24 Übersichtsfotos, 20 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 44113968



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 27.02.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 44113968



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 27.02.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum




Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 44113968



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 27.02.2026



Abbildung 13: Innenraum




Abbildung 14: FIN



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Montierte Bereifung




Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Montierte Bereifung

PROTOKOLLNUMMER: 44113968



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 27.02.2026



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges




Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 44113968




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 27.02.2026

Beschädigungsfotos




Beschädigung 2: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - auslegen / polieren




Beschädigung 2: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - auslegen / polieren




Beschädigung 3: Interieur: Innenraum (Dashcam) - abweichend Auslieferungszustand - entfernen



Beschädigung 3: Interieur: Innenraum (Dashcam) - abweichend Auslieferungszustand - entfernen




Beschädigung 3: Interieur: Innenraum (Dashcam) - abweichend Auslieferungszustand - entfernen



Beschädigung 3: Interieur: Innenraum (Dashcam) - abweichend Auslieferungszustand - entfernen

PROTOKOLLNUMMER: 44113968



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 27.02.2026



Beschädigung 3: Interieur: Innenraum (Dashcam) - abweichend Auslieferungszustand - entfernen




Beschädigung 4: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 4: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 4: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung 5: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 5: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 44113968



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 27.02.2026



Beschädigung 5: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Gebrauchsspur 1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug




Gebrauchsspur 1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabtrag) - verkratzt / verschürft - kein Abzug

PROTOKOLLNUMMER: 44113968



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 27.02.2026



Gebrauchsspur 2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts
(Materialabtrag) - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts
(Materialabtrag) - verkratzt / verschürft - kein Abzug