

INFORME CONTROL VEHÍCULO



11 de mayo de 2026

Nº Expediente: 3426372242

Nº Revision: WTWS_620333

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO			
MATRÍCULA:	2948-LWJ	Nº CHASIS:	VR7EFYHT2MJ952234
KILOMETROS:	75643	MARCA:	CITROEN
F. PERITACIÓN:	08/05/2026	MODELO:	BERLINGO (COMBI) TALLA M BLUEHDI 100 S&S LIVE P
Seguro:	SI		

DATOS DE LA INSTALACIÓN			
INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	30/04/2026
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_3337
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS					
Nº LLAVES:	1	KIT ANTIPINCHAZOS:	NO	RUEDA REPUESTO:	NO
LIBRO MANTENIMIENTO:	SI	Navegador GPS:	NO TIENE		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	NO	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO
I VEHÍCULO SIN PERSONALIZACIÓN

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL	
Concepto	Importe
Daños Generales	963,55 €
Daños Interiores	1286,51 €
Total Valoración	2250,06 €

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR						
Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
98215285ZD	98610	Moqueta tr piso dl	1,00	720,72	216,22	504,50
8748RE	603X0	Protector motor limpiacristal tr	1,00	26,61	7,98	18,63
9827996980	9508R	Tapizado banqueta dl dr	1,00	415,83	124,75	291,08
9828024580	9608R	Tapizado banqueta tr dr	1,00	407,73	122,32	285,41
9831816080	99700	Compresor aire	1,00	62,76	18,83	43,93
9831814080	99750	Fluido reparación neumáticos	1,00	18,51	5,55	12,96
		Reparación guarnecido techo	1,00	60,00	0,00	60,00
		M.O interiores	2,80	25,00	0,00	70,00

OBSERVACIONES
1- Sin testigo fallo motor en cuadro. 2- Falta kit antipinchazos.

Nº Valoración	CMA_620333	Marca - Modelo	CITROËN/DS BERLINGO COMBI (E) (18-)		
Fecha Alta	11/05/2026 10:48:55	CUM	CI04102	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	11/05/2026 11:00:59	Matrícula	2948-LWJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR7EFYHT2MJ952234		

Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_620333
--------	---------	------------	-------------

Atributos vehículo

Código color de fabricante	EWP
Kilómetros	75.643

Equipamiento

Manual

GENERALES MANILLAS COLOR CARROCERIA Y RETROVISORES NEGROS - DRZCG

VIN Query

INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL - DCU15	ACCESORIOS C/RED SEPARACION DE CARGA TRASERA - DNM02
ACCESORIOS S/PORTAOBJETOS EN PISO - DJU00	ACCESORIOS S/ALFOMBRA MALETERO - DGB00
ACCESORIOS GUARDAOBJETOS TABLERO INSTR - DRB11	ACCESORIOS INSONORIZANTE SALPICADERO - DIA70
ACCESORIOS BANDEJA TR - DCB09	EQUIPO MECANICO FILTRO GASOIL S/SENSOR AGUA - DBP00
EQUIPO MECANICO MOTOR DE ARRANQUE CLASE STTD - DDG11	EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 760A L3 EN EFBC - DBK61
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - DYC03	EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR CLASE 18 - DAE18
ANTIPOLUCION S/ADITIVO COMBUSTIBLE - DQY00	ANTIPOLUCION CATALIZADOR INFERIOR 50PPM+ASC - DHD61
ANTIPOLUCION FILTRO DE PARTICULAS - DUW01	ANTIPOLUCION SISTEMA SCR (ADBLUE) - DL601
VOLANTE Y MANDOS C/PALANCA DE CAMBIOS POR CABLE + BOLA PARTE DELANTERA - DF103	CLIMATIZACIÓN TUBOS REFRIGERACION ESTANDAR - DE601
CLIMATIZACIÓN CONDENSADOR 19.3DM2 GROSOR 12 - DA601	CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - DRE01
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE ESTANDAR - DVH01	VOLANTE Y MANDOS MANDO DE RADIO BAJO VOLANTE - DHG05
AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO SISTEMA RD6 DIGITAL - DRC6D	AUDIO/MULTIMEDIA S/SIST LLAMADA EMERGENCIA - DYR00
LUCES LUZ DIURNA LED - DEK08	RETROVISORES C/CARCASA NEGRA - DYI03
RETROVISORES EXT TERMICO - DON02	RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE MANUAL - DHU03
LUCES ENCENDIDO AUTOMATICO LUCES - DYQ01	LUCES FAROS CIRCULACION DERECHA - DFT02
LUCES FAROS ANTINEBLA - DPR01	GENERALES TAPON DEPOSITO COMB C/LLAVE - DBG02
GENERALES PARAGOLPES COLOR PARCIAL(IMPR) - DPD23	GENERALES S/ALIGERAMIENTO - DA900
GENERALES S/JUNTA PUERTAS DL - DJN00	GENERALES TRAVESAÑO PARAGOLPES DL REPARACION NO ESTANDAR - DRO02
GENERALES ANCHO DE VIA DL "VA612" - DYT20	ACCESORIOS S/SEPARACION DE CARGA - DPX00
ACCESORIOS S/CORTINAS PARASOL LATERALES - DUD00	ACCESORIOS PARASOL S/ESPEJO - DMG00
ACCESORIOS SIN SISTEMA ARRANQUE SIN LLAVE - DYD00	ACCESORIOS LECTOR DE MAPAS - DFC40
ACCESORIOS BANDEJA PORTAOBJETOS TECHO - DJO01	ACCESORIOS S/ENCENDEDOR DELANTERO - DAD00
ACCESORIOS S/ALARMA - DAB00	TECHO S/TECHO MULTIFUNCION - DOU00
GENERAL DIESEL DV5RCF EU63 - B0FMN	POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01
TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) - DV5RCF EU63	COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02
GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27	GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ
ETIQUETAS S/ETIQUETAS - DDT00	TIPO SELECTOR CVM6 VEL TIPO STT - B0G0K
MANUAL 6 VELOCIDADES MB6 - DRVQ58	GENERAL MB6GW - DBMDF
PUERTAS PUERTA LATERAL TR DR - DPC17	VERSION 2 PUERTAS TR ACRISTALADAS - DPB04
VERSION GAMA INICIAL - DDJ03	VERSION S/TRAMPILLA TECHO TR - DNL00
GENERAL DISTANCIA ENTRE EJES 2785 - DYV03	ACABADO TECNICO ALTO MEDIO PLUS - B0E0P
ADAS C/SENSOR ANGULO VOLANTE PARCIAL - DQV02	ADAS S/AYUDA ASISTIDA APARCAMIENTO - DN400
ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VELOCIDAD PROGRAMABLE - DRG10	ADAS S/SISTEMA VISION PANORAMICA - DN200
ADAS S/SISTEMA ASISTENCIA VISUAL - DQK00	ADAS ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO DE CARRIL - DLI02

Nº Valoración	CMA_620333	Marca - Modelo	CITROËN/DS BERLINGO COMBI (E) (18-)		
Fecha Alta	11/05/2026 10:48:55	CUM	CI04102	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	11/05/2026 11:00:59	Matrícula	2948-LWJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR7EFYHT2MJ952234		

GENERALES VOLADIZO TR 496 MM - DQA11
 EMBELLECEDORES MOLDURAS SIN PINTAR (GENERALES) - DED16
 CRISTALES LUNAS LAT TR MOVILES - DVG11
 CRISTALES LUNA LAT TR FIJA ALETA TR - DVI01
 CRISTALES LUNAS LAT Y TR TINTADAS - DVD02
 CRISTALES LIMPIA DL INTERMITENTE - DNB04
 CRISTALES PORTON TR S/LUNA - DOV00
 DIFERENCIAL PAR PUENTE 17 X 73 - DCWAH
 FECHA FABRICACIÓN 20/12/2021
 ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - DUB00
 ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO00
 TAPACUBOS 16" - DEHKS
 SUSPENSION LEY 6.1 - DYJ23
 SUSPENSION ESTANDAR - DSE01
 SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA TR 52000NM REFORZADA - DAGBJ
 TRANSMISION SIN PREINSTALACION PARA TRANSFORMACION - DK600
 LLANTAS S/TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO - DQF00
 LLANTAS LLANTAS ACERO - DRP01
 FRENOS S/FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRICO - DFH01
 DIRECCION DIRECCION ELECTRICA ASISTIDA DOBLE - DXC09
 REFRIGERACION VENTILADOR 2 VELOCIDADES 140W C/TRAMPILLA DINAMICA DIN RB45 - DVK94
 REFRIGERACION FRONTAL DELANTERO DESPLAZADO HACIA ATRAS - DA702
 EQUIPO MECANICO PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION - DNS01
 EQUIPO MECANICO ATMOSFERA NORMAL - DAP01
 ACCESORIOS PROTECTOR INF MOTOR AMPLIADO Y ALIGERADO - DN510
 ACCESORIOS ANTENA CORTA TECHO - DAT12
 ASIENTOS TESTIGO CINTURON DL AVISO ACUSTICO/VISUAL - DTG05
 AUDIO/MULTIMEDIA S/TOMA USB - DES00
 ASIENTOS S/PORTAOBJETOS INF ASIENTO - DGF00
 ASIENTOS CONDUCTOR REGULABLE ALTURA - DRH12
 ASIENTOS CINTURON CONDUCTOR C/DOBLE PRETENSOR/PASAJERO SIMPLE - DCG43
 ASIENTOS DL PASAJERO 1 PLAZA - DAX02
 ASIENTOS CONDUCTOR C/REGULACION LUMBAR - DIT01
 ASIENTOS DL S/BANDEJA POSTERIOR - DFZ00
 TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA R1 + R2 + R3 - DLK13
 TAPICERIA/LINEA INT INSERTO GRANULADO TAPIZADO PUERTA - DAA18
 TAPICERIA/LINEA INT AMBIENTE CURITIBA MELTEM - B0POA
 INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO - DVB04
 INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS ACOMPAÑANTE ELECTRICO - DLU02
 INSTRUMENTACION PUERTAS S/ELEVALUNAS ELECTRICO TR SECUENCIAL - DLE00
 INSTRUMENTACION PUERTAS BLOQUEO MANUAL DE PUERTAS TR - DCO01
 SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOM/LAT/COR DL TR - DNF15
 AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA MANOS LIBRES - DDO01
 INSTRUMENTACION CONSOLA CONTROL DE DIAGNOSTICO - DUR03
 INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - DUE05
 INSTRUMENTACION CONSOLA S/DISPLAY EN SALPICADERO - DYB00

GENERALES PROTECTOR PASE RUEDA ESTANDAR - DHW07
 EMBELLECEDORES RAIL LATERAL S/PINTURA - DDY00
 CRISTALES LUNA/S TR TERMICA - DVC02
 CRISTALES PARABRISAS LAMINADO - DVF39
 CRISTALES LUNAS LAT TEMPLADAS - DSO01
 CRISTALES LIMPIALUNETA TR - DNC05
 CRISTALES PARABRISAS ESTANDAR - DLW01
 Nº PR 16478
 PLANTA DE MONTAJE FV
 ADAS S/RETROVISOR PANTALLA APARCAMIENTO - DQP00
 ADAS FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA C/CAMARA - DD403
 SUSPENSION BRAZO SUSPENSION ALUMINIO - DA508
 SUSPENSION PUENTE DL REFORZADO C/RECUBRIMIENTO INFERIOR - DYW17
 SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL 57500NM - DDH84
 TRANSMISION EMBRAGUE HIDRAULICO - DEC05
 NEUMATICOS 205/60 R 16 96H - DPLKD
 LLANTAS 6.5JX16" NEGRO - DDZJN
 FRENOS DISCOS DE FRENO DL 304X28MM - DOY06
 DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD BOSCH 9.3 - DVX21
 DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - DUF01
 REFRIGERACION RADIADOR ALUMINIO SOLDADO - DMJ75
 EQUIPO MECANICO SISTEMA ANTICONFUSION COMBUSTIBLE - DIJ06
 EQUIPO MECANICO INSONORIZANTE CAPO - DIX07
 ACCESORIOS PROTECTOR INF PARAGOLPES DEL VIA BAJA - DDB07
 ACCESORIOS BOCINA ELECTROMECHANICA - D6D02
 COMERCIAL MIXTA M1-N1 - B0DK0
 AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONO S/CARGA INALAMBRIKA - DE300
 ASIENTOS S/2ª FILA ASIENTOS - DCA00
 ASIENTOS DELANTEROS C/ABATIMIENTO - DIW01
 ASIENTOS TESTIGO CINTURON DE SEGURIDAD - DUO05
 ASIENTOS CINTURON TR LAT Y CENTRAL 3 PUNTOS C/TESTIGO - DCF14
 ASIENTOS DL S/CALEFACCION - DNA00
 ASIENTOS 2ª FILA PARTIDO Y ABATIBLE - DAL04
 ASIENTOS S/ASIENTO SUPLEMENTARIO - DAN00
 VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA ALUMINIO - DUH56
 TAPICERIA/LINEA INT GRIS 3 - B0RFY
 INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92 MHZ - DJZ05
 INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE PUERTAS DELANTERAS LADO CONDUCTOR - D4R01
 INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS CONDUCTOR ELECTRICO - DLT02
 INSTRUMENTACION PUERTAS MANILLAS INTERIORES NEUTRAS - DOR01
 SEGURIDAD C/RETROVISOR INTERIOR - DRL02
 SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE - DNN01
 AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA MONOCROMO - DLX08
 AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 4 ALTAVOCES - DHB13
 INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - DCP01
 INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS C/PANTALLA 3.5" - DGMHAH

Nº Valoración	CMA_620333	Marca - Modelo	CITROËN/DS BERLINGO COMBI (E) (18-)		
Fecha Alta	11/05/2026 10:48:55	CUM	CI04102	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	11/05/2026 11:00:59	Matrícula	2948-LWJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR7EFYHT2MJ952234		

GENERAL INYECCION TURBO C/INTERCOOLER DIRECTO - DAZ18
 ANTIPOLUCION NORMA EU6.3 - DDC32
 CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - DLN03
 CLIMATIZACIÓN BOMBA CALOR CALEFACCION - DCL02
 CLIMATIZACIÓN C/SISTEMA CALEFACCION RAPIDA - DRI01

ANTIPOLUCION NORMA 6.3 - DUV36
 ANTIPOLUCION FILTRO COMBUSTIBLE EN DEPOSITO - DXF02
 CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - DDK00
 CLIMATIZACIÓN S/INTERRUPTOR AIRE CALEFACCION ADICIONAL - DHJ00
 CLIMATIZACIÓN COMPRESOR FIJO - DXG10

Automático




















INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA

Piezas

















Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
98215285ZD	Moqueta tr piso dl	1,00	720,72			720,72
8748RE	Protector motor limpiapluna tr	1,00	26,61			26,61
9827996980	Tapizado banqueta dl dr	1,00	415,83			415,83
9828024580	Tapizado banqueta tr dr	1,00	407,73			407,73
98167196TW	Tapacubos rueda dl dr	1,00	69,71			69,71
9831816080	Compresor aire	1,00	62,76			62,76
9831814080	Fluido reparación neumáticos	1,00	18,51			18,51

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2  GtT69050	Reparar Paragolpes dl	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtT7101R	Reparar Aleta dl dr	0,75 h	25,00			18,75
T2  GtT7401R	Reparar Puerta dl dr	0,30 h	25,00			7,50
T2  GtT7516L	Reparar Carcasa retrovisor iz	0,10 h	25,00			2,50
T2  GtT7516R	Reparar Carcasa retrovisor dr	0,10 h	25,00			2,50
T2  GtT7801R	Reparar Puerta tr dr	0,60 h	25,00			15,00
T2  GtT81050	Reparar Paragolpes tr	2,00 h	25,00			50,00
T2  GtT8105L	Reparar Paragolpes tr (zona iz)	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtT8105R	Reparar Paragolpes tr (zona dr)	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtT8401L	Reparar Puerta carga tr iz	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtT8401R	Reparar Puerta carga tr dr	0,60 h	25,00			15,00
T2  GtT9006L	Reparar Lateral iz carroz (zona tr)	0,30 h	25,00			7,50
T2  GtT9056R	Reparar Aleta tr dr c/estribo	0,30 h	25,00			7,50
T2  GtT98010	Reparar Guarnecido techo	0,00 h	0,00			60,00
T1  EM4331R	Sustituir Tapacubos rueda dl dr	0,10 h	25,00			2,50
T1  EM603X0	Sustituir Protector motor limpiapluna tr	0,20 h	25,00			5,00
- T1  88560910	Sustituir Tapizado banqueta tr dr	0,60 h	25,00			15,00
- T1  89350910EM	Sustituir Moqueta tr piso dl	0,60 h	25,00			15,00
I 431P0910	Desmontar y montar Consola central					
I 89050210	Desmontar y montar Asiento dl iz					
I 89130210EM	Desmontar y montar Asiento tr iz					
I 89130210EM	Desmontar y montar Asiento tr dr					
I 907N0910	Desmontar y montar Guarnecido tr estribo dr					
T1  89650910	Sustituir Tapizado banqueta dl dr	0,90 h	25,00			22,50
I 89050210	Desmontar y montar Asiento dl dr					
I 892H0959	Desmontar y montar Cubierta lat int asiento dl dr					
I 892H0959	Desmontar y montar Cubierta lat ext asiento dl dr					

Nº Valoración	CMA_620333	Marca - Modelo	CITROËN/DS BERLINGO COMBI (E) (18-)		
Fecha Alta	11/05/2026 10:48:55	CUM	CI04102	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	11/05/2026 11:00:59	Matrícula	2948-LWJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR7EFYHT2MJ952234		

Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
 GtP70010	Capó dl Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7401L	Puerta dl iz Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP9006L	Lateral iz carrocería (zona tr) Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7801R	Puerta tr dr Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP8401L	Puerta carga tr iz Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7401R	Puerta dl dr Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP9056R	Aleta tr dr c/estribo Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP8401R	Puerta carga tr dr Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7101R	Aleta dl dr Reparación (S=0) (L=0)					
PLASTICO						
 GtP7516R	Carcasa retrovisor dr Reparación (S=0) (L=0) Texturado Completo					
 GtP8105R	Paragolpes tr (zona dr) Reparación (S=0) (L=0) Texturado Completo					
 GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=0) (L=0) Texturado Completo					
 GtP8105L	Paragolpes tr (zona iz) Reparación (S=0) (L=0) Texturado Completo					
 GtP69050	Paragolpes dl Reparación (S=0) (L=0) Texturado Completo					
 GtP7516L	Carcasa retrovisor iz Reparación (S=0) (L=0) Texturado Completo					
 GtP69710	Moldura inf rejilla dl Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					

Nº Valoración	CMA_620333	Marca - Modelo	CITROËN/DS BERLINGO COMBI (E) (18-)		
Fecha Alta	11/05/2026 10:48:55	CUM	CI04102	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	11/05/2026 11:00:59	Matrícula	2948-LWJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR7EFYHT2MJ952234		

Resumen






Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	04/05/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	60,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	1.721,87 €	Subtotal Horas MO	206,25 €	Subtotal Horas MO	245,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (8,25 h)	266,25 €	Subtotal M.O. (9,80 h)	245,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	266,25 €	Total mano de obra	245,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	1.721,87 €			Subtotal material	533,50 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	516,56 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	1.205,31 €			Total del material	533,50 €
				Total sin descuentos	778,50 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	778,50 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza
Tipo de pintura: Bicapa

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	1.205,31 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	266,25 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	778,50 €	Base del impuesto	2.250,06 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	2.250,06 €	IVA (21%)	472,51 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	2.722,57 €
				Total	2.722,57 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza pre pintada
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_620333	Marca - Modelo	CITROËN/DS BERLINGO COMBI (E) (18-)		
Fecha Alta	11/05/2026 10:48:55	CUM	CI04102	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	11/05/2026 11:00:59	Matrícula	2948-LWJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR7EFYHT2MJ952234		

Equipamiento

Manual

GENERALES MANILLAS COLOR CARROCERIA Y RETROVISORES NEGROS - DRZCG

VIN Query

INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL - DCU15
 ACCESORIOS S/PORTAOBJETOS EN PISO - DJU00
 ACCESORIOS GUARDAOBJETOS TABLERO INSTR - DRB11
 ACCESORIOS BANDEJA TR - DCB09
 EQUIPO MECANICO MOTOR DE ARRANQUE CLASE STTD - DDG11
 EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - DYC03
 ANTIPOLUCION S/ADITIVO COMBUSTIBLE - DQY00
 ANTIPOLUCION FILTRO DE PARTICULAS - DUW01
 VOLANTE Y MANDOS C/PALANCA DE CAMBIOS POR CABLE + BOLA PARTE DELANTERA - DFI03
 CLIMATIZACIÓN CONDENSADOR 19.3DM2 GROSOR 12 - DA601
 VOLANTE Y MANDOS VOLANTE ESTANDAR - DVH01
 AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO SISTEMA RD6 DIGITAL - DRC6D
 LUCES LUZ DIURNA LED - DEK08
 RETROVISORES EXT TERMICO - DON02
 LUCES ENCENDIDO AUTOMATICO LUCES - DYQ01
 LUCES FAROS ANTINEBLA - DPR01
 GENERALES PARAGOLPES COLOR PARCIAL(IMPR) - DPD23
 GENERALES S/JUNTA PUERTAS DL - DJN00
 GENERALES ANCHO DE VIA DL "VA612" - DYT20
 ACCESORIOS S/CORTINAS PARASOL LATERALES - DUD00
 ACCESORIOS SIN SISTEMA ARRANQUE SIN LLAVE - DYD00
 ACCESORIOS BANDEJA PORTAOBJETOS TECHO - DJO01
 ACCESORIOS S/ALARMA - DAB00
 GENERAL DIESEL DV5RCF EU63 - B0FMN
 TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) - DV5RCF EU63
 GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27
 ETIQUETAS S/ETIQUETAS - DDT00
 MANUAL 6 VELOCIDADES MB6 - DVQ58
 PUERTAS PUERTA LATERAL TR DR - DPC17
 VERSION GAMA INICIAL - DDJ03
 GENERAL DISTANCIA ENTRE EJES 2785 - DYV03
 ADAS C/SENSOR ANGULO VOLANTE PARCIAL - DQV02
 ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VELOCIDAD PROGRAMABLE - DRG10
 ADAS S/SISTEMA ASISTENCIA VISUAL - DQK00
 GENERALES VOLADIZO TR 496 MM - DQA11
 EMBELLECEDORES MOLDURAS SIN PINTAR (GENERALES) - DED16
 CRISTALES LUNAS LAT TR MOVILES - DVG11
 CRISTALES LUNA LAT TR FIJA ALETA TR - DVI01
 CRISTALES LUNAS LAT Y TR TINTADAS - DVD02
 CRISTALES LIMPIA DL INTERMITENTE - DNB04
 CRISTALES PORTON TR S/LUNA - DOV00
 ACCESORIOS C/RED SEPARACION DE CARGA TRASERA - DNM02
 ACCESORIOS S/ALFOMBRA MALETERO - DGB00
 ACCESORIOS INSONORIZANTE SALPICADERO - DIA70
 EQUIPO MECANICO FILTRO GASOIL S/SENSOR AGUA - DBP00
 EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 760A L3 EN EFBC - DBK61
 EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR CLASE 18 - DAE18
 ANTIPOLUCION CATALIZADOR INFERIOR 50PPM+ASC - DHD61
 ANTIPOLUCION SISTEMA SCR (ADBLUE) - DL601
 CLIMATIZACIÓN TUBOS REFRIGERACION ESTANDAR - DE601
 CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - DRE01
 VOLANTE Y MANDOS MANDO DE RADIO BAJO VOLANTE - DHG05
 AUDIO/MULTIMEDIA S/SIST LLAMADA EMERGENCIA - DYR00
 RETROVISORES C/CARCASA NEGRA - DYI03
 RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE MANUAL - DHU03
 LUCES FAROS CIRCULACION DERECHA - DFT02
 GENERALES TAPON DEPOSITO COMB C/LLAVE - DBG02
 GENERALES S/ALIGERAMIENTO - DA900
 GENERALES TRAVESAÑO PARAGOLPES DL REPARACION NO ESTANDAR - DRO02
 ACCESORIOS S/SEPARACION DE CARGA - DPX00
 ACCESORIOS PARASOL S/ESPEJO - DMG00
 ACCESORIOS LECTOR DE MAPAS - DFC40
 ACCESORIOS S/ENCENDEDOR DELANTERO - DAD00
 TECHO S/TECHO MULTIFUNCION - DOU00
 POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01
 COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02
 GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ
 TIPO SELECTOR CVM6 VEL TIPO STT - B0G0K
 GENERAL MB6GW - DBMDF
 VERSION 2 PUERTAS TR ACRISTALADAS - DPB04
 VERSION S/TRAMPILLA TECHO TR - DNL00
 ACABADO TECNICO ALTO MEDIO PLUS - B0E0P
 ADAS S/AYUDA ASISTIDA APARCAMIENTO - DN400
 ADAS S/SISTEMA VISION PANORAMICA - DN200
 ADAS ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO DE CARRIL - DLI02
 GENERALES PROTECTOR PASE RUEDA ESTANDAR - DHW07
 EMBELLECEDORES RAIL LATERAL S/PINTURA - DDY00
 CRISTALES LUNA/S TR TERMICA - DVC02
 CRISTALES PARABRISAS LAMINADO - DVF39
 CRISTALES LUNAS LAT TEMPLADAS - DSO01
 CRISTALES LIMPIALUNETA TR - DNC05
 CRISTALES PARABRISAS ESTANDAR - DLW01

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_620333	Marca - Modelo	CITROËN/DS BERLINGO COMBI (E) (18-)		
Fecha Alta	11/05/2026 10:48:55	CUM	CI04102	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	11/05/2026 11:00:59	Matrícula	2948-LWJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR7EFYHT2MJ952234		

DIFERENCIAL PAR PUENTE 17 X 73 - DCWAH	Nº PR 16478
FECHA FABRICACIÓN 20/12/2021	PLANTA DE MONTAJE FV
ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - DUB00	ADAS S/RETROVISOR PANTALLA APARCAMIENTO - DQP00
ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO00	ADAS FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA C/CAMARA - DD403
TAPACUBOS 16" - DEHKS	SUSPENSION BRAZO SUSPENSION ALUMINIO - DA508
SUSPENSION LEY 6.1 - DYJ23	SUSPENSION PUENTE DL REFORZADO C/RECUBRIMIENTO INFERIOR - DYW17
SUSPENSION ESTANDAR - DSE01	SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL 57500NM - DDH84
SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA TR 52000NM REFORZADA - DAGBJ	TRANSMISION EMBRAGUE HIDRAULICO - DEC05
TRANSMISION SIN PREINSTALACION PARA TRANSFORMACION - DK600	NEUMATICOS 205/60 R 16 96H - DPLKD
LLANTAS S/TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO - DQF00	LLANTAS 6.5JX16" NEGRO - DDZJN
LLANTAS LLANTAS ACERO - DRP01	FRENOS DISCOS DE FRENO DL 304X28MM - DOY06
FRENOS S/FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRICO - DFH01	DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD BOSCH 9.3 - DVX21
DIRECCION DIRECCION ELECTRICA ASISTIDA DOBLE - DXC09	DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - DUF01
REFRIGERACION VENTILADOR 2 VELOCIDADES 140W C/TRAMPILLA DINAMICA DIN RB45 - DVK94	REFRIGERACION RADIADOR ALUMINIO SOLDADO - DMJ75
REFRIGERACION FRONTAL DELANTERO DESPLAZADO HACIA ATRAS - DA702	EQUIPO MECANICO SISTEMA ANTICONFUSION COMBUSTIBLE - DIJ06
EQUIPO MECANICO PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION - DNS01	EQUIPO MECANICO INSONORIZANTE CAPO - DIX07
EQUIPO MECANICO ATMOSFERA NORMAL - DAP01	ACCESORIOS PROTECTOR INF PARAGOLPES DEL VIA BAJA - DDB07
ACCESORIOS PROTECTOR INF MOTOR AMPLIADO Y ALIGERADO - DN510	ACCESORIOS BOCINA ELECTROMECHANICA - D6D02
ACCESORIOS ANTENA CORTA TECHO - DAT12	COMERCIAL MIXTA M1-N1 - B0DK0
ASIENTOS TESTIGO CINTURON DL AVISO ACUSTICO/VISUAL - DTG05	AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONO S/CARGA INALAMBRICA - DE300
AUDIO/MULTIMEDIA S/TOMA USB - DES00	ASIENTOS S/2ª FILA ASIENTOS - DCA00
ASIENTOS S/PORTAOBJETOS INF ASIENTO - DGF00	ASIENTOS DELANTEROS C/ABATIMIENTO - DIW01
ASIENTOS CONDUCTOR REGULABLE ALTURA - DRH12	ASIENTOS TESTIGO CINTURON DE SEGURIDAD - DUO05
ASIENTOS CINTURON CONDUCTOR C/DOBLE PRETENSOR/PASAJERO SIMPLE - DCG43	ASIENTOS CINTURON TR LAT Y CENTRAL 3 PUNTOS C/TESTIGO - DCF14
ASIENTOS DL PASAJERO 1 PLAZA - DAX02	ASIENTOS DL S/CALEFACCION - DNA00
ASIENTOS CONDUCTOR C/REGULACION LUMBAR - DIT01	ASIENTOS 2ª FILA PARTIDO Y ABATIBLE - DAL04
ASIENTOS DL S/BANDEJA POSTERIOR - DFZ00	ASIENTOS S/ASIENTO SUPLEMENTARIO - DAN00
TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA R1 + R2 + R3 - DLK13	VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA ALUMINIO - DUH56
TAPICERIA/LINEA INT INSERTO GRANULADO TAPIZADO PUERTA - DAA18	TAPICERIA/LINEA INT GRIS 3 - B0RFY
TAPICERIA/LINEA INT AMBIENTE CURITIBA MELTEM - B0POA	INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92 MHZ - DJZ05
INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO - DVB04	INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE PUERTAS DELANTERAS LADO CONDUCTOR - D4R01
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS ACOMPAÑANTE ELECTRICO - DLU02	INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS CONDUCTOR ELECTRICO - DLT02
INSTRUMENTACION PUERTAS S/ELEVALUNAS ELECTRICO TR SECUENCIAL - DLE00	INSTRUMENTACION PUERTAS MANILLAS INTERIORES NEUTRAS - DOR01
INSTRUMENTACION PUERTAS BLOQUEO MANUAL DE PUERTAS TR - DCO01	SEGURIDAD C/RETROVISOR INTERIOR - DRL02
SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOM/LAT/COR DL TR - DNF15	SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE - DNN01
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA MANOS LIBRES - DDO01	AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA MONOCROMO - DLX08
INSTRUMENTACION CONSOLA CONTROL DE DIAGNOSTICO - DUR03	AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 4 ALTAVOCES - DHB13
INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - DUE05	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - DCP01
INSTRUMENTACION CONSOLA S/DISPLAY EN SALPICADERO - DYB00	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS C/PANTALLA 3.5" - DGMAH
GENERAL INYECCION TURBO C/INTERCOOLER DIRECTO - DAZ18	ANTIPOLUCION NORMA 6.3 - DUV36
ANTIPOLUCION NORMA EU6.3 - DDC32	ANTIPOLUCION FILTRO COMBUSTIBLE EN DEPOSITO - DXF02
CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - DLN03	CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - DDK00
CLIMATIZACIÓN BOMBA CALOR CALEFACCION - DCL02	CLIMATIZACIÓN S/INTERRUPTOR AIRE CALEFACCION ADICIONAL - DHJ00
CLIMATIZACIÓN C/SISTEMA CALEFACCION RAPIDA - DRI01	CLIMATIZACIÓN COMPRESOR FIJO - DXG10

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_620333	Marca - Modelo	CITROËN/DS BERLINGO COMBI (E) (18-)		
Fecha Alta	11/05/2026 10:48:55	CUM	CI04102	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	11/05/2026 11:00:59	Matrícula	2948-LWJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR7EFYHT2MJ952234		

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA



20260508_134211.jpg



20260508_134127.jpg



20260508_133950.jpg



20260508_134208.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_620333	Marca - Modelo	CITROËN/DS BERLINGO COMBI (E) (18-)		
Fecha Alta	11/05/2026 10:48:55	CUM	CI04102	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	11/05/2026 11:00:59	Matrícula	2948-LWJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR7EFYHT2MJ952234		



20260508_134001.jpg



20260508_134138.jpg



20260508_133928.jpg



20260508_134115.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_620333	Marca - Modelo	CITROËN/DS BERLINGO COMBI (E) (18-)		
Fecha Alta	11/05/2026 10:48:55	CUM	CI04102	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	11/05/2026 11:00:59	Matrícula	2948-LWJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR7EFYHT2MJ952234		



20260508_134157.jpg



20260508_133941.jpg



20260508_133959.jpg



20260508_133921.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_620333	Marca - Modelo	CITROËN/DS BERLINGO COMBI (E) (18-)		
Fecha Alta	11/05/2026 10:48:55	CUM	CI04102	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	11/05/2026 11:00:59	Matrícula	2948-LWJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR7EFYHT2MJ952234		



20260508_134129.jpg



20260508_134136.jpg



20260508_133946.jpg



20260508_134151.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_620333	Marca - Modelo	CITROËN/DS BERLINGO COMBI (E) (18-)		
Fecha Alta	11/05/2026 10:48:55	CUM	CI04102	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	11/05/2026 11:00:59	Matrícula	2948-LWJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR7EFYHT2MJ952234		



20260508_133919.jpg



20260508_133943.jpg



20260508_134132.jpg



20260508_134004.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_620333	Marca - Modelo	CITROËN/DS BERLINGO COMBI (E) (18-)		
Fecha Alta	11/05/2026 10:48:55	CUM	CI04102	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	11/05/2026 11:00:59	Matrícula	2948-LWJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR7EFYHT2MJ952234		



20260508_134142.jpg



20260508_133931.jpg



20260508_133728.jpg



20260508_133914.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_620333	Marca - Modelo	CITROËN/DS BERLINGO COMBI (E) (18-)		
Fecha Alta	11/05/2026 10:48:55	CUM	CI04102	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	11/05/2026 11:00:59	Matrícula	2948-LWJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR7EFYHT2MJ952234		



20260508_133725.jpg



20260508_133718.jpg



20260508_133829.jpg



20260508_133740.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_620333	Marca - Modelo	CITROËN/DS BERLINGO COMBI (E) (18-)		
Fecha Alta	11/05/2026 10:48:55	CUM	CI04102	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	11/05/2026 11:00:59	Matrícula	2948-LWJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR7EFYHT2MJ952234		



20260508_133716.jpg



20260508_133711.jpg



20260508_133851.jpg



20260508_133822.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_620333	Marca - Modelo	CITROËN/DS BERLINGO COMBI (E) (18-)		
Fecha Alta	11/05/2026 10:48:55	CUM	CI04102	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	11/05/2026 11:00:59	Matrícula	2948-LWJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR7EFYHT2MJ952234		



20260508_133910.jpg



20260508_133744.jpg



20260508_133818.jpg



20260508_133917.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_620333	Marca - Modelo	CITROËN/DS BERLINGO COMBI (E) (18-)		
Fecha Alta	11/05/2026 10:48:55	CUM	CI04102	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	11/05/2026 11:00:59	Matrícula	2948-LWJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR7EFYHT2MJ952234		



20260508_133815.jpg



20260508_133721.jpg



20260508_133834.jpg



20260508_133906.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_620333	Marca - Modelo	CITROËN/DS BERLINGO COMBI (E) (18-)		
Fecha Alta	11/05/2026 10:48:55	CUM	CI04102	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	11/05/2026 11:00:59	Matrícula	2948-LWJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR7EFYHT2MJ952234		



20260508_133737.jpg



20260508_133708.jpg



20260508_133731.jpg



20260508_133843.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_620333	Marca - Modelo	CITROËN/DS BERLINGO COMBI (E) (18-)		
Fecha Alta	11/05/2026 10:48:55	CUM	CI04102	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	11/05/2026 11:00:59	Matrícula	2948-LWJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR7EFYHT2MJ952234		



20260508_133650.jpg



20260508_133654.jpg



20260508_133704.jpg



20260508_133714.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_620333	Marca - Modelo	CITROËN/DS BERLINGO COMBI (E) (18-)		
Fecha Alta	11/05/2026 10:48:55	CUM	CI04102	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	11/05/2026 11:00:59	Matrícula	2948-LWJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR7EFYHT2MJ952234		



20260508_133658.jpg