

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge,
gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

5.1. Vollelektrische Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie

Elektrische Reichweite

Elektrische Reichweite innerorts

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie

Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite

Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite städtisch

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Nummer 5:

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4681*

zu 6: min. 1830*

zu 7: min. 1401*

Zu 35: A1/A2 205/55 R17 91H

M+S, 6.5Jx17 ET44; A1/A2 225/40 R19 93H XL M+S, 7.5Jx19

ET49; A1/A2 205/55 R17 91W, 6.5Jx17 ET44; A1/A2 225/40 R19

93W XL, 7.5Jx19 ET49; A1/A2 225/45 R18 91W, 7.5Jx18 ET49;

A1/A2 225/45 R18 95W XL, 7.5Jx18 ET49; A1/A2 225/45 R18 91H

M+S, 7.5Jx18 ET49*

amtliche Vermerke

HSN	TSN	VVS	PZ	Vermerke des KBA
2222	AGT	00013	1	

0136250541
5783547

Vermerke des Herstellers

3620001

Zulassungsbesch. gedruckt

GC620892



Mercedes

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

046CC0174830

www.PS-Team.de

Der Unterzeichner Jörg Bartels

Miriam Rückheim

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): Mercedes-Benz

0.2. Typ: F2CLA

Variante: 321ET2

Version: HZAA150A

0.2.1. Handelsbezeichnung:

CLA 220 d

0.2.3. Bezeichner:

0.2.3.1. Interpolationsfamilie: IP-2020_2412-W1K-1

0.2.3.2. ATCT Familie:

AT-177_654q_4-W1K-1

0.2.3.3. PEMS Familie:

E1-WDB-AP

0.2.3.4. Roadload Familie:

RL-2018_0041-WDB-1

0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:

entfällt

0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie:

PR-247_654D20_18B1-WDB-1

0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:

-

0.4. Fahrzeugklasse:

M1

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

Mercedes-Benz AG

DE-70372 Stuttgart

Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten B-Säule, geklebt (C4)

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Im Motorraum (B3)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

W1K1186141N237204

0.11. Herstellungsdatum: 10.06.2021

mit dem in der am 15.03.2021 erteilten Genehmigung e1*2007/46*1912*10

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr
in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät
verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart

(Ort)

11.06.2021

(Datum)

(Unterschrift)
Leiter Integration Gesamtfahrzeug
(Dienststellung)

(Unterschrift)
Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem
(Dienststellung)

E-TG 2103
23. Juni 2021
STADT ESSEN
Der Oberbürgermeister
Einwohneramt

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4	
3. Antriebsachsen	Anzahl: 1	Lage:	Achse 1 (A0)	
gegenseitige Verbindung:			entfällt	
3.1. Automatisierungsgrad:	nicht automatisiert			
Hauptabmessungen				
4. Radstand:	2729 mm	4.1. Achsabstände: 1-2:	- mm 2-3: - mm	
5. Länge:	4695 mm	6. Breite:	1857 mm 7. Höhe:	1444 mm
Massen				
13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs:	1585 kg	13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1656 kg	
16. Technisch zulässige Höchstmassen				
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	2140 kg			
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	1 1140 kg	2 1060 kg	3 - kg	
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	3770 kg			
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines				
18.1. Deichselanhängers:	- kg	18.3. Zentralachsanhängers:	1600 kg	
18.4. ungebremsten Anhängers:	750 kg			
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	80 kg			
Antriebsmaschine	20. Hersteller der Antriebsmaschine:	MERCEDES-BENZ AG		
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	654920			
22. Arbeitsverfahren:	Selbstzündung/4-Takt (A3)			
23. Reiner Elektroantrieb:	Nein (N)	23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs:	-	
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4 in Reihe (A0)			
25. Hubraum:	1950 cm³	26. Kraftstoff:	Diesel (0002)	
26.1. Fahrzeug mit	Mono fuel (A0)	26.2. (nur Zweistoffmotoren):	-	
27. Höchstleistung	27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor):	140,00kW bei 3800 min ⁻¹		
27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor):	- kW			
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	- kW			
28. Getriebetyp:	automatisch			
28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer	1 4.051	2 2.842	3 2.737	
4 1.920	5 0.951	6 0.744	7 0.854	
		8 0.674	9 -	
28.1.1. Achsübersetzung:	-			
28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer	1 3.933	2 3.933	3 2.682	
4 2.682	5 3.933	6 3.933	7 2.682	
		8 2.682	9 -	
Höchstgeschwindigkeit	29. Höchstgeschwindigkeit:	237 km/h		
Achsen und Radaufhängung				
30. Spurweite:	1 1613 mm	2 1613 mm	3 - mm	
35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:				
Achse 1:	205/55 R17 091W	6.5Jx17 ET44	Klasse A C1	
Achse 2:	205/55 R17 091W	6.5Jx17 ET44	Klasse A C1	
Achse 3:	-			
Bremsanlage	36. Anhänger-Bremsanschlüsse:	mechanisch (A0)		
Aufbau	38. Code des Aufbaus:	(AC)	40. Farbe des Fahrzeugs:	WEISS ,0)
41. Anzahl und Anordnung der Türen:	5,2links,2rechts,1hinten (A1)			
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5			
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	-			
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	-			
Umweltverträglichkeit	46. Geräuschpegel	Fahrgeräusch:	69,00 dB(A)	
	bei der Motordrehzahl	2850 min ⁻¹	Standgeräusch:	73,10 dB(A)
47. Abgasnorm:	Euro 6 (AP)			

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind:	47.1.1. Prüfmasse	1733	kg		
47.1.2. Stirnfläche:	2.210	m²	47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfaellt	cm²	
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten					
47.1.3.0. f0	105.9	N	47.1.3.1. f1	0.855 N/(km/h)	
			47.1.3.2. f2	0.02503 N/(km/h)²	
47.2. Fahrzyklus:	47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b:			3b	
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc:	entfaellt			47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein):	nein
48. Abgasemissionen:	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:				
	715/2007*2018/1832AP				

1.2. Prüfverfahren: Typ I (Euro 5 oder Euro 6) oder WHSC (EURO VI)

CO:	43,9	-	-	mg/km
NO _x :	17,3	-	-	mg/km
Partikelmasse:	0,84	-	-	mg/km
Partikelzahl:	7,08 * 10 ⁸	-	-	km ⁻¹
THC:	-	-	-	mg/km
NMHC:	-	-	-	mg/km
THC+NO _x :	22,2	-	-	mg/km
NH ₃	-	-	-	ppm

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):	0,5100 m ⁻¹	
48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:	NO _x	Partikelzahl
Vollständige RDE-Fahrt:	80 mg/km	6 * 10 ¹¹ km ⁻¹
Innerstädtische RDE-Fahrt:	80 mg/km	6 * 10 ¹¹ km ⁻¹

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

CO ₂ -Emissionen NEFZ	Benzin / Diesel	Gas	sonstige
Innerorts:	145 g/km	- g/km	- g/km
Außerorts:	99 g/km	- g/km	- g/km
Kombiniert:	116 g/km	- g/km	- g/km
Gewichtet, kombiniert:	- g/km	- g/km	- g/km
Abweichungsfaktor	-	Differenzierungsfaktor	-
Kraftstoffverbrauch NEFZ:	Benzin / Diesel	Gas	sonstige
Innerorts:	5.5 l/100km	- m³/100km	- l/100km
Außerorts:	3.8 l/100km	- m³/100km	- l/100km
Kombiniert:	4.4 l/100km	- m³/100km	- l/100km
Gewichtet, kombiniert:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Abweichungsfaktor	-	Differenzierungsfaktor	-

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch gewichtet, kombiniert	- Wh/km	Elektrische Reichweite	- km
--------------------------------------	---------	------------------------	------

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: (J)

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):	e1 17 29
--	----------

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ	1.5 g/km	3.2.2. Einsparungen durch WLTP	1 g/km
--------------------------------	----------	--------------------------------	--------

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

WLTP Werte:	CO ₂ -Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:		
Low: (Phase 1)	182 g/km	7.0 l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Medium: (Phase 2)	144 g/km	5.5 l/100km	- m³/100km	- kg/100km
High: (Phase 3)	114 g/km	4.3 l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Extra High: (Phase 4)	128 g/km	4.9 l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Kombiniert:	134 g/km	5.1 l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Gewichtet, Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 12 : 2. Radsatz




Bild 13 : Dachrahmen links, eingedellt, drücken



Bild 14 : Akt. Schaden Bereich Unterboden: Dämmung unten, Radhausverkleidung vorne links und Anschlussträger verschrammt und deformiert




Bild 15 : Akt. Schaden Bereich Unterboden: Dämmung unten, Radhausverkleidung vorne links und Anschlussträger verschrammt und deformiert



Bild 16 : Akt. Schaden Bereich Unterboden: Dämmung unten, Radhausverkleidung vorne links und Anschlussträger verschrammt und deformiert




Bild 17 : Akt. Schaden Bereich Unterboden: Dämmung unten, Radhausverkleidung vorne links und Anschlussträger verschrammt und deformiert



Bild 18 : Akt. Schaden Bereich Unterboden: Dämmung unten, Radhausverkleidung vorne links und Anschlussträger verschrammt und deformiert



Bild 19 : Stoßfänger vorne, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 20 : Stoßfänger vorne, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 21 : B-Säule links, Innenverkleidung, gerissen




Bild 22 : Lenkrad, Bezug (Leder), zerkratzt



Bild 23 : Lenkrad, Bezug (Leder), zerkratzt



Bild 24 : Tür vorne links Einstieg, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 25 : Tür vorne links Einstieg, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 26 : Tür hinten links Einstieg, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 27 : Tür hinten links Einstieg, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 28 : Tür vorne links, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 29 : Tür vorne links, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 30 : Heckklappe, eingedellt, drücken



Bild 31 : Dachrahmen rechts, eingedellt, drücken

DEKRA Automobil GmbH
Anton-Ditt-Bogen 1a, 80939 München

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung München
Anton-Ditt-Bogen 1a
80939 München
Telefon 089 / 31690-0
Fax 089 / 31690-222
E-Mail
muenchen-nord.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Tim Kossin
Tel. direkt 089 31690-0
Tel. mobil 015120300802

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

M MC4998

FIN

W1K1186141N237204

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom	08.07.2026
Besichtigung	13.07.2026 um 11:30 Uhr Mobility Concept GmbH, Daimlerstr. 6, 85748 Garching

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 13.07.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	12.857,14 EUR	15.300,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 08.07.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 13.07.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 13.07.2026 um 11:30 Uhr durch Herrn Tim Kossin bei Mobility Concept GmbH, Daimlerstr. 6, 85748 Garching, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die Besichtigung war auf Grund ungünstiger Lichtverhältnisse zum Besichtigungszeitpunkt nur in eingeschränktem Umfang möglich. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 91 µm bis 127 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	M MC4998
Tag der Erstzulassung	23.06.2021

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	08 / 2026
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	F2CLA / CLA 220 d Shooting Brake 8G-DCT Progressive
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	2222 / AGT

Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1K1186141N237204
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	Polarweiß
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	140 kW / 1950 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	86.380

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 17 91 W	Continental / EcoContact 6 MO	S / O	3 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 W	Continental / EcoContact 6 MO	S / O	4 mm
2 links	205 / 55 R 17 91 W	Continental / EcoContact 6 MO	S / O	5 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 W	Continental / EcoContact 6 MO	S / O	5 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

ADAPTIVE BRAKE mit HOLD-Funktion, Berganfahrhilfe, Vorfüllen und Trockenbremsen bei Nässe, ATTENTION ASSIST, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Automatische Beifahrer-Airbagabschaltung, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armlehne für Fahrer- und Beifahrer klappbar, Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar in Wagenfarbe lackiert, Basisdienste, Bremsassistent, aktiv, DYNAMIC SELECT, Dieselpartikelfilter, Doppelcupholder vorne, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte in LED-Technik, ECO Start-Stopp-Funktion, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrwerk: Komfortfahrwerk, Fensterheber elektrisch 4fach, Feststellbremse elektrisch, Fußmatten Velours in Schwarz, Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: Automatik 8G-DCT, Halogen-Scheinwerfer mit integriertem LED-Tagfahrlicht, Handschuhfach abschließbar, Innenhimmel Stoff kristallgrau, KEYLESS-GO Start-Funktion, Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kopfstützen hinten (3), Kopfstützen vorne höhenverstellbar, Lackierung: Uni, Lenkrad-Schaltpaddles, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, Licht- und Regensensor, Mercedes-Benz Notrufsystem, Netz im Beifahrerfußraum, Paket: Licht- und Sichtpaket, Paket: Sitzkomfort, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff Fléron, Radiozubehör: Digitales Radio (DAB), Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Radiozubehör: USB-Schnittstelle in Spontanablage & 2 USB Schnittstellen in Mittelkonsole hinten, Reifendruckkontrolle (RDK), Schalthebel mit zusätzlichen Elementen in Silberchrom, Scheibenwischer mit Regensensor, Sicherheitsgurte CLA-Klasse, Sitze: Komfortsitze, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar 40:20:40 geteilt und umklappbar, Sitze: iSize Kindersitzverankerungen mit Top Tether auf den äußeren Sitzplätzen, Spurhalte-Assistent, aktiv, Steckdose (12 V), Stoßfänger in Wagenfarbe, Tempomat, Touchpad, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung, Zierelemente Carbonoptik

Sonderausstattung

Anhängervorrichtung mit ESP Anhängerstabilisierung, EASY-PACK-Heckklappe, Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Live Traffic Information, Paket: Business, Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera, Räder: 43,2 cm (17") Leichtmetallräder 4fach im 5-Doppelspeichen-Design, Rückfahrkamera, Schiebedach: Panorama-Schiebedach elektrisch, Telefon-Zubehör: Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte, Telefon-Zubehör: Smartphone Integration, Trennnetz zur Gepäckraumabtrennung und Insassenschutz, Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe, Wegfall Typkennzeichen auf Heckdeckel, Wärmedämmend dunkel getöntes Glas

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 0 km.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Inspektion, Wartungsumfang B1, fällig (-5877km), erneuern; B-Säule links, Innenverkleidung, gerissen, erneuern (Bild 21); Lenkrad, Bezug (Leder), zerkratzt, smart repair (Bild 22, 23); Akt. Schaden Bereich Unterboden: Dämmung unten, Radhausverkleidung vorne links und Anschlussträger verschrammt und deformiert, instandsetzen (Bild 14, 15, 16, 17, 18); Heckklappe, eingedellt, drücken (Bild 30); Dachrahmen rechts, eingedellt, drücken (Bild 31); Dachrahmen links, eingedellt, drücken (Bild 13); Tür hinten links Einstieg, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 26, 27); Tür vorne links, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 28, 29); Tür vorne links Einstieg, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 24, 25); Stoßfänger vorne, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 19, 20).

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Verkleidung Heckklappe, zerkratzt, Gebrauchsspur; Verkleidung Tür vorne links, zerkratzt, Gebrauchsspur; Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur; Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur; Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur.

Fehlende Teile

Radnabenabdeckung vorne links

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Tim Kossin

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rechenblatt Bew. Pkw
Kalkulation Akt. Schaden Bereich Unterboden: Dämmung unten, Radhausverkleidung vorne links und Anschlussträger verschrammt und deformiert Nr.: 2780 vom: 15.07.2026

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH
Anton-Ditt-Bogen 1a, 80939 München

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung München
Anton-Ditt-Bogen 1a
80939 München
Telefon 089 / 31690-0
Fax 089 / 31690-222
E-Mail
muenchen-nord.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Tim Kossin
Tel. direkt 089 31690-0
Tel. mobil 015120300802

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **M MC4998** **FIN** **W1K1186141N237204**

Vorgang

Kunden-Nr. 0210003894
Auftraggeber Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom 08.07.2026
Besichtigung 13.07.2026, 11:30 Uhr, durch Herrn Tim Kossin bei Mobility Concept GmbH,
Daimlerstr. 6, 85748 Garching ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf 13.07.2026

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 91 µm bis 127 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die Besichtigung war auf Grund ungünstiger Lichtverhältnisse zum Besichtigungszeitpunkt nur in eingeschränktem Umfang möglich. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	23.06.2021	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	MERCEDES-BENZ	Typ / Verkaufsbez.	CLA 220 d Shooting Brake 8G-DCT Progressive
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1K1186141N237204
HSN / TSN	2222 / AGT	Schlüssel-Nr.	10387498
Km-Stand abgelesen	86380	Nächste HU §29 StVZO	08 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	140	Hubraum (ccm)	1950
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,	Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	N1 I		
Polster / Farbe	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Polarweiß / Uni
	Teilleder / Anthrazit		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 17 91 W	Continental / EcoContact 6 MO	S / O	3 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 W	Continental / EcoContact 6 MO	S / O	4 mm
2 links	205 / 55 R 17 91 W	Continental / EcoContact 6 MO	S / O	5 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 W	Continental / EcoContact 6 MO	S / O	5 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Fz. Neupreis	45.178 EUR	Fz. Notierung	21.700 EUR
Fz. Grundwert: (62 Mon): MK			21.826 EUR

Serienausstattung

Serie: ADAPTIVE BRAKE mit HOLD-Funktion, Berganfahrhilfe, Vorfüllen und Trockenbremsen bei Nässe, ATTENTION ASSIST, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Automatische Beifahrer-Airbagabschaltung, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armlehne für Fahrer- und Beifahrer klappbar, Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar in Wagenfarbe lackiert, Basisdienste, Bremsassistent, aktiv, DYNAMIC SELECT, Dieselpartikelfilter, Doppelcupperhalter vorne, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte in LED-Technik, ECO Start-Stopp-Funktion, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrwerk: Komfortfahrwerk, Fensterheber elektrisch 4fach, Feststellbremse elektrisch, Fußmatten Velours in Schwarz, Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: Automatik 8G-DCT, Halogen-Scheinwerfer mit integriertem LED-Tagfahrlicht, Handschuhfach abschließbar, Innenhimmel Stoff kristallgrau, KEYLESS-GO Start-Funktion, Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kopfstützen hinten (3), Kopfstützen vorne höhenverstellbar, Lackierung: Uni, Lenkrad-Schaltpaddles, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, Licht- und Regensensor, Mercedes-Benz Notrufsystem, Netz im Beifahrerfußraum, Paket: Licht- und Sichtpaket, Paket: Sitzkomfort, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff Fléron, Radiozubehör: Digitales Radio (DAB), Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Radiozubehör: USB-Schnittstelle in Spontanablage & 2 USB Schnittstellen in Mittelkonsole hinten, Reifendruckkontrolle (RDK), Schalthebel mit zusätzlichen Elementen in Silberchrom, Scheibenwischer mit Regensensor, Sicherheitsgurte CLA-Klasse, Sitze: Komfortsitze, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar 40:20:40 geteilt und umklappbar, Sitze: iSize Kindersitzverankerungen mit Top Tether auf den äußeren Sitzplätzen, Spurhalte-Assistent, aktiv, Steckdose (12 V), Stoßfänger in Wagenfarbe, Tempomat, Touchpad, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Zierelemente Carbonoptik

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	MG	NP	Datum	VK
550	Anhängevorrichtung mit ESP				
	Anhängerstabilisierung	4	952*		153
890	EASY-PACK-Heckklappe	3	464*		116
367	Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Live Traffic Information	5	0*		0
DB3	Paket: Business	4	1964*		316
P44	Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera	4	1107*		178
R11	Räder: 43,2 cm (17") Leichtmetallräder 4fach im 5-Doppelspeichen-Design	5	0*		0
218	Rückfahrkamera	4	399*		64
413	Schiebedach: Panorama-Schiebedach elektrisch	3	1119*		280
897	Telefon-Zubehör: Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte	3	238*		60
14U	Telefon-Zubehör: Smartphone Integration	2	357*		114
U40	Trennnetz zur Gepäckraumabtrennung und Insassenschutz	5	179*		13

20U	Vorrüstung für digitale	5	60*	4
260	Schlüsselübergabe	5	0*	0
840	Wegfall Typkennzeichen auf Heckdeckel	5	357*	27
	Wärmedämmend dunkel getöntes Glas			

* = Hersteller-Neupreis () = Tabellenwert;

VK

1.325 EUR

Zwischenwert 1

23.151 EUR

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 0 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Km-Korrektur

Km = 86380 Kateg.: 43 = 90200 Diff. = 3820
BZ2K = 0.313765 (AS = 0.664666 BS = -0.005001)

73 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. Inspektion, Wartungsumfang B1, fällig (-5877km), erneuern	800	voll	-800	
2. B-Säule links, Innenverkleidung, gerissen, erneuern (Bild 21)	201	anteilig	-97	
3. Lenkrad, Bezug (Leder), zerkratzt, smart repair (Bild 22, 23)	180	voll	-180	
4. Akt. Schaden Bereich Unterboden: Dämmung unten, Radhausverkleidung vorne links und Anschlussträger verschrammt und deformiert, instandsetzen (Bild 14, 15, 16, 17, 18)	1.654	voll	-1.654	
5. Heckklappe, eingedellt, drücken (Bild 30)	214	voll	-214	
6. Dachrahmen rechts, eingedellt, drücken (Bild 31)	214	voll	-214	
7. Dachrahmen links, eingedellt, drücken (Bild 13)	214	voll	-214	
8. Tür hinten links Einstieg, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 26, 27)	571	anteilig	-277	
9. Tür vorne links, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 28, 29)	1.508	anteilig	-731	
10. Tür vorne links Einstieg, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 24, 25)	357	anteilig	-173	
11. Stoßfänger vorne, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 19, 20)	1.214	anteilig	-588	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	7.127			-5.142 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Verkleidung Heckklappe, zerkratzt,
Gebrauchsspur
Verkleidung Tür vorne links, zerkratzt,
Gebrauchsspur
Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur
Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur
Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur

Fehlende Teile

	Kosten brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. Radnabenabdeckung vorne links	20	voll	-20	
fehlende Teile insgesamt / Minderwert	20			-20 EUR

Zwischenwert 2 18.062 EUR

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung				-404 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)				471 EUR
Abzug für Reifenzustand				
vorne links	3 mm	SO		-98 EUR
vorne rechts	4 mm	SO		-78 EUR
hinten links	5 mm	SO		-58 EUR
hinten rechts	5 mm	SO		-58 EUR
Legende	S/ Sommer /O Original /F Runflat			-225 EUR

Zwischenwert 3 17.837 EUR

Zwischenwert 4 17.837 EUR

Rechn. Ergebnis: EK= 15.287,00 EUR

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	12.857,14 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	2.442,86 EUR
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	15.300,00 EUR

Der Sachverständige
Tim Kossin

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH Niederlassung München 80939 München Anton-Ditt-Bogen 1a
Tel.: 089 / 31690-0 Fax: 089 / 31690-222

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 2780

15.07.2026

FABRIKAT	MERCEDES-BENZ	CLA (X118)	CLA 220 D TYP-CODE 03 L8 24
AUSSTATTG	AB FG-NR N198097 SPORTLENKRAD LEDER MODELL 2021 VERGLAS H DUNKEL GET TEMPOMAT VERKEHRSSZ-ERKENNUNG TOUCHPAD LICHT- /SICHTPAKET POLSTER LEDER/STOFF ANHAENGEVORRICHTUNG SITZKOMFORTPAKET SONNENBL SONDERFUNKT RUECKFAHRKAMERA REIFENDRUCKKONTROLLE SCHALTPADD AM LENKR KOMFORTFAHRWERK BLUE TEC GEN 3 LAENDER EURO NCAP FUSSGAENGERSCHUTZ KOMPRESSOR VARIABEL KAELTEMITTEL R1234YF	DYNAMIC SELECT AENDERUNGSPAKET 20/2 ANTENNE GPS HEADUNIT ECE/ROW GESCHW-ZEICHENERKEN BREMSASSISTENT CONNECT 20 HIGH MBUX FUER NAVIGATION PROGRESSIVE KOMFORTSITZE HECKKLAPPE ELEKTR NOTRUFSYSTEM KEYLESS-GO ABGASANL DPF GEN 1.5 KUEHLERJALOUSIE REIFEN 205/55 R17..W NOTRAD SITZHEIZUNG V PANORAMA SCHIEBEDACH TYPKENNZ HECKKL WEGF	KNIEAIRBAG CONNECTIVITY PAKET KLIMA THERMATIC DIGITALRADIO SPURASSISTENT AKTIV ZIERELEM CARBONOPTIK SCHEINWERFER HALOGEN FONDSITZ KLAPPBAR DOPPELCUPHOLDER GURT MIT WARNANZEIGE TRENNNETZ MOBILE KOM-MODUL LTE LENKGETRIEBE M GUMMI 8-GANG AUTOMATIK KUEHLERJALOUSIE O FELGE 6.5 J X 17 ALU VORBEREIT TECHNO 48V KABELLOSES LADEGER PARKTRONIC PARKEN-PAKET

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS/KL 1 =179.68 EUR/STD
PREIS/KL 2 =179.68 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
54-1011 01	KURZTEST DURCHFUEHREN UMFASST: STAR-DIAGNOSE AN-/ABSCHLIESSEN, KURZTEST DURCHFUEHREN, DATEN AUSDRUCKEN, FEHLERSPEICHER LOESCHEN	1	3	44.92
54-7989 01	MASSEKABEL BATTERIE AB-/ANBAUEN BEIM TRENNEN ELEKTR STECKVERBINDUNGEN	1	2	29.95
KN	MOTORRAUMVERKLEIDUNG U KPL AUS-/EINBAUEN	2	7	104.81
88-1102 01	STOSSFAENGER V KPL AUS-/EINBAUEN	2	12	179.68
88-1319 01	ZUSATZ ZU STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN (FZG MIT PARKTRONIC)	2	1	14.97
88-1935 01	ZUSATZ ZU STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN (FZG MIT FUSSGAENGERSCHUTZ)	2	1	14.97
88-1933 ZAX	ZUSATZ ZU STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN (FZG MIT KOLLISIONSWARNSYSTEM)	2	1	14.97
88-4701 01	RADHAUSSCHALE V V L AUS-/EINBAUEN	2	5	74.87
KN	KUEHLERTRAEGER AUS-/EINBAUEN ODER ERNEuern (FREIGELEGT)	2	5	74.87
62-1773 01	UMFASST: CRASHBOX L UND R AUS-/EINBAUEN ANSCHLUSSTRAEGER V L ERSETZEN	2	4	59.89
62-1773 01	ANSCHLUSSTRAEGER V R ERSETZEN	2	4	59.89
54-2290 ZAX	ELEKTRISCHE STEUEREINHEIT AKTIVER BREMS- ASSISTENZSYSTEME KALIBRIEREN (NACH KURZTEST)	1	2	29.95

SYSTEM AUDATEX

BLATT 1

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 2780 15.07.2026

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	12 AW=1 STD	PREIS/KL 1 =179.68	EUR/STD
			PREIS/KL 2 =179.68	EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
------------------------	--	----	----	----------------

9854	FEHLERSPEICHER AUSLESEN	1	2*	29.95
------	-------------------------	---	----	-------

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.07.2026 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
0839		ABD I RADHAUSSCH V L	118 690 4901	13.10
0841		RADHAUSSCHALE V V L	118 690 8100	82.99
0863	2 X	SCHRAUBE L	001 990 6036	6.60
0865	4 X	SCHRAUBE L	N000000 001459	5.08
0867	6	BLINDNIET L	000 991 4140	4.44
0871	5	MUTTER L	000 990 2862	3.20
1007		ABSORBER L STOSSF V	177 620 2300	57.70
1008		ABSORBER R STOSSF V	177 620 2300	57.70
1011		ANSCHLUSSTRAEGER L	177 622 5100	23.70
1012		ANSCHLUSSTRAEGER R	177 622 5100	23.70
1013	8 X	SCHRAUBE L	N910105 008019	19.04
1014	8 X	SCHRAUBE R	N910105 008019	19.04
1015	3	SCHRAUBE L	017 990 6001	36.87
1016	3	SCHRAUBE R	017 990 6001	36.87
8779		VERKLEIDUNG V	118 885 4600	120.87
8780		VERKLEIDUNG V M	247 520 2600	110.14
8781	2 X	NIETBOLZEN	124 990 0492	4.84
8782	4 X	CLIP BEFESTIGUNG	004 994 3145	7.12
8785	7 X	SCHRAUBE	001 990 6036	23.10
SYSTEM AUDATEX				BLATT 2

SCHLUSSKALKULATION

EUR

EUR

ARBEITSLOHN ZEITBASIS 12 AW = 1 STD

GESAMT KL 1 9 AW X 179.68 EUR/STD 134.76

GESAMT KL 2 40 AW X 179.68 EUR/STD 598.93

GESAMTSUMME ARBEITSLOHN 733.69

ERSATZTEILE

656.10

GESAMTSUMME ERSATZTEILE 656.10

REPARATURKOSTEN OHNE MWST..... 1 389.79

MWST 19.00 %

264.06

REPARATURKOSTEN MIT MWST..... 1 653.85

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT

E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR

)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH

* = ANWENDERANGABEN

KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR

ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

SYSTEM AUDATEX

BLATT

3