

# MG

MG3 ICE COM

TELAIO: LSJWP4U94SZ097108



## Descrizione

Targa	Data immatricolazione	Odometro
-	18/04/2025	10983 km
Colore	Anno	Selleria
-	2025	-
Numero porte	Numero posti	Generation
-	-	-

## Quadro strumenti

Data ultima manutenzione	Chilometraggio ultima manutenzione	Data prossima revisione
-	0 km	-
Data prossima manutenzione	Chilometraggio prossima manutenzione	Livello carburante
-	0 km	-







## Meccanica

### Problemi rilevati

Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok	Problema di avvio del motore	✓ No
Scatola del cambio / Stato di funzionamento	✓ Ok	Pulizia degli interni del veicolo	✗ Sporco

## Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
---	----------	-------	------------

001	Ripiano cappelliera / -	Non conforme	Sostituzione
			
002	Pulizia degli interni del veicolo	Sporco	Pulizia
			
003	Porta / Anteriore Destro	Ammaccato vernice incisa	Sostituzione
			
004	Calotta retrovisore / Destro	Riga	Sostituzione
			
005	Sottoporta / Destro	Ammaccato vernice incisa	Sostituzione
			
006	Porta / Posteriore Destro	Ammaccato vernice incisa	Riparazione
			
007	Parafango / Posteriore Destro	Ammaccato vernice incisa	Riparazione






008

Paraurti / Posteriore

Riga

Riparazione



009

Porta / Posteriore Sinistro

Ammaccato vernice incisa

Riparazione



010

Sottoporta / Sinistro

Ammaccato vernice incisa

Sostituzione



011

Porta / Anteriore Sinistro

Ammaccato vernice incisa

Riparazione




012

Tetto / -

Rientranza da Grandine

Riparazione




013

Spoiler portello / -

Rientranza da Grandine

Riparazione




014

Cofano anteriore / -

Rientranza da Grandine

Riparazione




015

Paraurti / Anteriore

Riga

Riparazione



016

Spoiler / Anteriore

Riga

Sostituzione



017

Supporto targa / Anteriore

Riga

Sostituzione



## Set pneumatici principale

<b>Anteriore Sinistro</b>	KUMHO	195 / 55 / 16 / Estivo	4.6 mm
<b>Anteriore Destro</b>	KUMHO	195 / 55 / 16 / Estivo	4.5 mm
<b>Posteriore Sinistro</b>	KUMHO	195 / 55 / 16 / Estivo	6 mm
<b>Posteriore Destro</b>	KUMHO	195 / 55 / 16 / Estivo	6.9 mm

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Spare Tyre



Vin



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro




Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Ripiano cappelliera / - / Non conforme



Pulizia degli interni del veicolo / Sporco




Pulizia degli interni del veicolo / Sporco



Pulizia degli interni del veicolo / Sporco



Porta / Anteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Anteriore Destro / Ammaccato vernice incisa




Porta / Anteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Calotta retrovisore / Destro / Riga



Calotta retrovisore / Destro / Riga



Sottoporta / Destro / Ammaccato vernice incisa



Sottoporta / Destro / Ammaccato vernice incisa



Sottoporta / Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Parafango / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Parafango / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa




Parafango / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa




Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga




Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Porta / Posteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Sottoporta / Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Sottoporta / Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Anteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Anteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa




Tetto / - / Rientranza da Grandine




Tetto / - / Rientranza da Grandine




Tetto / - / Rientranza da Grandine




Tetto / - / Rientranza da Grandine



Tetto / - / Rientranza da Grandine



Tetto / - / Rientranza da Grandine



Tetto / - / Rientranza da Grandine



Spoiler portello / - / Rientranza da Grandine



Spoiler portello / - / Rientranza da Grandine



Cofano anteriore / - / Rientranza da Grandine



Cofano anteriore / - / Rientranza da Grandine



Cofano anteriore / - / Rientranza da Grandine



Cofano anteriore / - / Rientranza da Grandine



Paraurti / Anteriore / Riga




Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Spoiler / Anteriore / Riga

