DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de evaluación

datos del vehículo

NIV	VXKFBYHZ1 R1045183	Fecha matriculación	28/06/2024	Color	Kristall Silver
Marca	OPEL	Matrícula	9424MSY	Cuentakilómetros	18 485 km
Modelo	Astra 5P GS 1.5D DTH AT8 S/S 130 CV (96kW)	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque	OV CAMPA CAMPO REAL












Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✔
Botella kit reparar pinchazos	✔
Bandeja trasera	✔

Documento técnico

Neumáticos

Daños externos

2



Elemento	Parabrisas
Posición	-
Daños	Impacto
Comentarios	-

3



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

4



Elemento	Capó
Posición	-
Daños	Rayadura
Comentarios	-

5



Elemento	Llantas especiales 17"
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

6



Elemento	Carcasa de retrovisor
Posición	Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

7



Elemento	Montante de techo
Posición	Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

8



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado & Impacto
Comentarios	-

9



Elemento	Manecilla exterior de puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

10



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

11



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

12



Elemento	Aleta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado & Impacto
Comentarios	-

13



Elemento	Carcasa de retrovisor
Posición	Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

14



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado & Impacto
Comentarios	-

15



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado & Impacto
Comentarios	-

16




Elemento	Llantas especiales 17"
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

17

Elemento	Descuento piezas adyacentes
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

Daños internos

1



Elemento	Moqueta de piso
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

Otros Daños

18

Elemento	Tiempo auxiliar
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-