DEKRA Automotive Solutions

# Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

## Détails véhicule

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIN | VR3KAHPY7 SS137619 | Date d'immatriculation | 28/08/2025 | Couleur | INCONNUE |
| Marque | PEUGEOT | Immatriculation | HF-215-GT | Odometre | 23 814 km |
| Modèle | 5008 V3 ALLURE HYBRID 145 CH E-DCS6 | Etat du véhicule | Conforme | | |
| Pré-dommage | | Montant pré-dommage | - | Commentaires pré-dommage | |

## Détails d'évaluation

| | |
|---|---|
| Parc | VATRY MOSOLF |










## Eléments amovibles

| | |
|---|---|
| Compresseur kit secours | ✓ |
| Recharge kit secours | ✓ |
| Outillage de bord | ✓ |
| Cache bagages | ✓ |

## Documents techniques


| | |
|---|---|
| Porte documents | ✓ |
| Manuel d'utilisation | ✓ |
| Carnets de bord | ✓ |

## Pneumatiques

Minerva 225/60/18 V Eté 6.7 mm

Minerva 225/60/18 V Eté 6.5 mm





Minerva 225/60/18 V Eté 8.0 mm

Minerva 225/60/18 V Eté 7.8 mm

## Dommages extérieurs

**1**



| | |
|---|---|
| Elément | Pneu |
| Position | Avant Gauche |
| Dommages | Non conforme |
| Commentaires | - |

**2**



| | |
|---|---|
| Elément | Pneu |
| Position | Arrière Gauche |
| Dommages | Non conforme |
| Commentaires | - |

**3**



| | |
|---|---|
| Elément | Pneu |
| Position | Arrière Droit |
| Dommages | Non conforme |
| Commentaires | - |

**4**



| | |
|---|---|
| Elément | Pneu |
| Position | Avant Droit |
| Dommages | Non conforme |
| Commentaires | - |

**5**



| | |
|---|---|
| Elément | Capot |
| Position | - |
| Dommages | Dépôt chimique |
| Commentaires | - |

**6**



| | |
|---|---|
| Elément | Hayon ou malle |
| Position | - |
| Dommages | Rayure |
| Commentaires | - |

**7**



| | |
|---|---|
| Elément | Monogramme de hayon/malle |
| Position | Arrière Droit |
| Dommages | Cassé |
| Commentaires | - |

**8**



| | |
|---|---|
| Elément | Monogramme de hayon/malle |
| Position | Arrière |
| Dommages | Cassé |
| Commentaires | - |

**9**



| | |
|---|---|
| Elément | Entrée de porte |
| Position | Arrière Droit |
| Dommages | Enfoncement |
| Commentaires | - |

**10**



| | |
|---|---|
| Elément | Panneau intérieur de porte |
| Position | Arrière Droit |
| Dommages | Enfoncement |
| Commentaires | - |

**12**



| | |
|---|---|
| Elément | Baguette de Pare-choc |
| Position | Arrière |
| Dommages | Rayure |
| Commentaires | - |

**13**



| | |
|---|---|
| Elément | Entrée de porte |
| Position | Arrière Gauche |
| Dommages | Enfoncement |
| Commentaires | - |

## Dommages intérieurs

**11**



| | |
|---|---|
| Elément | Garniture de hayon ou malle |
| Position | Inférieur |
| Dommages | Rayure |
| Commentaires | - |

## Autres dommages

**14**



| | |
|---|---|
| Elément | Prise en charge |
| Position | - |
| Dommages | - |
| Commentaires | - |

## Commentaires

PneuARG Minerva 225/60/18 V 8.0 Mm
PneuAVG Minerva 225/60/18 V 6.7 Mm
PneuARD Minerva 225/60/18 V 7.8 Mm
PneuAVD Minerva 225/60/18 V 6.5 Mm