

Historial del Vehiculo -5538-LXY

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
5538-LXY	23/02/2023	21682	REV 020.000	M.O. General
5538-LXY	23/02/2023	21682	REV 020.000	Niveles
5538-LXY	23/02/2023	21682	REV 020.000	Arandela / tapón cárter
5538-LXY	23/02/2023	21682	REV 020.000	Filtro aceite
5538-LXY	23/02/2023	21682	REV 020.000	Aceite motor
5538-LXY	12/12/2023	41079	ANUAL 2	Pastillas freno tr
5538-LXY	12/12/2023	41079	ANUAL 2	Arandela / tapón cárter
5538-LXY	12/12/2023	41079	ANUAL 2	M.O. General
5538-LXY	12/12/2023	41079	ANUAL 2	Aceite motor - 00W20 OEM
5538-LXY	12/12/2023	41079	ANUAL 2	Niveles
5538-LXY	12/12/2023	41079	ANUAL 2	Filtro aceite
5538-LXY	28/10/2024	62266	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA GUARNECIDO
5538-LXY	28/10/2024	62266	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CUBIERTA PARAGOLPES T.
5538-LXY	28/10/2024	62266	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PORTON TRAS. S/LUNA ROTA D/7-20
5538-LXY	28/10/2024	62266	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
5538-LXY	28/10/2024	62266	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: Cte. M.O. Pintura
5538-LXY	28/10/2024	62266	COLISIÓN SIN CONTRARIO	5NA853687H2ZZ - ANAGRAMA PORTON TRAS. TIGUAN D/7-20
5538-LXY	28/10/2024	62266	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA ELECTRICA
5538-LXY	28/10/2024	62266	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: SPOILER PARAGOLPES T. D/7-20 NEGRO
5538-LXY	28/10/2024	62266	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Sustitución: CUBIERTA PARAGOLPES T.
5538-LXY	28/10/2024	62266	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: CUBIERTA PARAGOLPES T.
5538-LXY	28/10/2024	62266	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: SPOILER PARAGOLPES T. D/7-20 NEGRO
5538-LXY	28/10/2024	62266	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PORTON TRAS. S/LUNA ROTA D/7-20
5538-LXY	28/10/2024	62266	COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C- - ANAGRAMA PORTON TRAS. TIGUAN D/7-20
5538-LXY	06/11/2024	62447	REV 060.000	Filtro antipolen
5538-LXY	06/11/2024	62447	REV 060.000	M.O. General
5538-LXY	06/11/2024	62447	REV 060.000	Líquido lavaparabrisas
5538-LXY	06/11/2024	62447	REV 060.000	Aceite motor - 00W20
5538-LXY	06/11/2024	62447	REV 060.000	Arandela / tapón cárter
5538-LXY	06/11/2024	62447	REV 060.000	Filtro aceite

5538-LXY	06/11/2024	62447 REV 060.000	Anticongelante
5538-LXY	06/11/2024	62447 REV 060.000	Serv inspección 60000 KM
5538-LXY	12/12/2024	64600 4 NEUMATICOS	ALINEACION VEHICULOS
5538-LXY	12/12/2024	64600 4 NEUMATICOS	DD / PIRELLI / 255/45R19 104Y XL P7CINT(AO1)NCS / Turismo/ VERANO
5538-LXY	12/12/2024	64600 4 NEUMATICOS	TD / PIRELLI / 255/45R19 104Y XL P7CINT(AO1)NCS / Turismo/ VERANO
5538-LXY	12/12/2024	64600 4 NEUMATICOS	DI / PIRELLI / 255/45R19 104Y XL P7CINT(AO1)NCS / Turismo/ VERANO
5538-LXY	12/12/2024	64600 4 NEUMATICOS	TI / PIRELLI / 255/45R19 104Y XL P7CINT(AO1)NCS / Turismo/ VERANO
5538-LXY	02/04/2025	70612 SISTEMA DE FRENADO	Escobilla limpiaviento
5538-LXY	02/04/2025	70612 SISTEMA DE FRENADO	M.O. General
5538-LXY	02/04/2025	70612 SISTEMA DE FRENADO	Jgo escobillas limpia
5538-LXY	02/04/2025	70612 SISTEMA DE FRENADO	Sensor desgaste pastillas freno dl
5538-LXY	02/04/2025	70612 SISTEMA DE FRENADO	Pastillas freno dl
5538-LXY	16/09/2025	84790 REV 090.000	M.O. General
5538-LXY	16/09/2025	84790 REV 090.000	Líquido lavaparabrisas
5538-LXY	16/09/2025	84790 REV 090.000	Serv inspección 90000 KM
5538-LXY	16/09/2025	84790 REV 090.000	Aceite motor - 00W20 OEM
5538-LXY	16/09/2025	84790 REV 090.000	Anticongelante - -
5538-LXY	16/09/2025	84790 REV 090.000	Másticos
5538-LXY	21/11/2025	88260 BATERIA	M.O. General
5538-LXY	21/11/2025	88260 BATERIA	Batería



VOLKSWAGEN TIGUAN

R-LINE 2.0 TDI 110KW (150CV) DSG

VIN	WVGZZZ5NZNW024918
Primera matriculación	18/5/2022
Kilometraje del vehículo	99.336 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	30/7/2026 11:39:40	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann VALENCIA
------------------------	--------------------	---	-------------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	VOLKSWAGEN	Primera matriculación	18/5/2022
Modelo	TIGUAN	Tipo de carrocería	Todo Terreno
VIN	WVGZZZ5NZNW024918	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Técnica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital


NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	4,9 mm	Pirelli	255/45 R 19 104 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	5,0 mm	Pirelli	255/45 R 19 104 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	6,8 mm	Pirelli	255/45 R 19 104 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	6,7 mm	Pirelli	255/45 R 19 104 Y	Verano	Aluminio	No aplica

DAMAGES

Interior



1 | Interior

Damage type	Dirty
Repair mode	Cleaning 340



6 | Tyre repair kit

Damage type	Missing
Repair mode	Replace

Exterior



2 | Bumper F

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint



3 | Outside rear-view mirror housing L

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint



4 | Door FL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint



5 | Door RL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint



7 | Bumper R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint



8 | Door RR

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Repair and paint (complete)



9 | Door FR

Damage type	Dent(s) and scratch(es)
Repair mode	Repair and paint (complete)



10 | Door trim FR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint



11 | Outside rear-view mirror housing R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Acceptable



12 | Alloy rim RL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair/replace (lump sum)

Commercial photos

