Voertuig rapport

Taxatiedatum: 23-10-2026

Ford Transit Connect 1.5 EcoBlue L2 Trend
2020 - 74 kW / 101 PK - Diesel - Automaat



Kenteken	
Chassisnummer	WF0SXXWPGSLB65805
Eerste registratie	09-03-2020
APK geldig tot	09-04-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	172.492 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	23-10-2026
Definitieve kilometerstand	172.492 km
Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	
Motorinhoud	1.499
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	142
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2020	74 kW / 101 PK	Diesel
Transmissie	**Kilometerstand**	**BTW Voertuig**
Automaat	172.492 km	Ja

Opties & accessoires 9

Achteruitrij assistent | Achteruitrijcamera | Airco | Apple CarPlay - Android Auto | Armsteun voor | Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd | Lichtmetalen velgen | Navigatie | Parkeersensoren

Aanwezig bij voertuig 4

Instructieboekje | Hoofdsleutel | Onderhoudsboekje | Reservesleutel / digitale sleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profieldiepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	17
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	Wit
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-04-2025

Schades (16)

Schade exterieur - Portier linksachter




Soort schade
Pitje
Oplossing
Anders

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Linksvoor



Soort schade
Kras
Oplossing
Spotrepair

Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor



Soort schade
Kras
Oplossing
Anders

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsvoor




Soort schade
Kras
Oplossing
Spotrepair

Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor



Soort schade
Kras
Oplossing
Anders

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier linksvoor




Soort schade
Pitje
Oplossing
Anders

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Spiegel rechts

Soort schade
Kras
Oplossing
Kunststof reparatie



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade
Pitje
Oplossing
Anders




Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Voor

Soort schade
Kras
Oplossing
Spotrepair



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade
Pitje
Oplossing
Anders



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade
Pitje
Oplossing
Anders






Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade
Pitje
Oplossing
Anders



Omschrijving
Geen

Schade interieur - Voorstoel links



Soort schade
Vlek
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade interieur - Voorstoel rechts



Soort schade
Vlek
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Technische schade - Technisch



Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
Antenne manco

Technische schade - Technisch



Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
Versnellingsbak defect, moet vervangen worden

Exterieur opmerking	10 gemelde schade	-
Banden en velgen opmerking	2 gemelde schade	-
Interieur opmerking	2 gemelde schade	-
Technisch opmerking	2 gemelde schade	-
Externe opmerking	-	

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
03-03-2020		Importeur
09-03-2020	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
21-08-2024		Lease
30-08-2024		Autobedrijf
11-10-2024		Autobedrijf
08-11-2024		Lease
22-11-2024		Autobedrijf
22-11-2024		Autobedrijf
27-06-2025		Particulier
09-04-2026	APK vervaldatum	
08-06-2026		Autobedrijf
10-08-2026		Lease
26-08-2026		Autobedrijf
14-09-2026	Laatste tenaamstelling	Lease

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achteropkomend verkeer waarschuwing | airco | alarm klasse 1(startblokkering) | Anti Blokkeer Systeem | Anti doorSlip Regeling | armsteun voor | bestuurdersairbag | bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar | betonplex in laadruimte | Bluetooth | boordcomputer | Brake Assist System | buitenspiegels elektrisch verstelbaar | buitenspiegels verwarmbaar | bumpers in carrosseriekleur | centrale vergrendeling met afstandsbediening | elektrische ramen voor | Elektronisch Stabiliteits Programma | elektronische remkrachtverdeling | hill hold functie

lendesteun(en) verstelbaar | mistlampen voor | radio | start/stop systeem | stuur multifunctioneel | stuur verstelbaar | tussenschot volledig | verwarmde voorruit | zijschuifdeur rechts

Extra foto's
















