DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

Détails véhicule

VIN	VF72RHNPM P4213840	Date d'immatriculation	01/01/1900	Couleur	Inconnue
Marque	CITROEN	Immatriculation	2ECV591	Odometre	12 755 km
Modèle	C3 AIRCROSS 1.2 PureTech 110 S&S MAN6 Sh				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	27/10/2025	N° d'inspection	6484329	Date d'évaluation	28/10/2025
Date du mandat	27/10/2025	Propriétaire	-	Parc	LEASYS LLD



Equipements génériques

Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Clef	✓
Certificat de conformité	✓
Certificat d'immatriculation	✓

Pneumatiques

Bridgestone 205/60/16 H Eté 5.0 mm

Bridgestone 205/60/16 H Eté 5.0 mm





Bridgestone 205/60/16 H Eté 6.0 mm

Bridgestone 205/60/16 H Eté 6.0 mm

Dommages

1



Elément	Aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	**Coût net**	-

2



Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	**Coût net**	-

3



Elément	Bloc feu AR (d'aile)	Temps Réparation	0,30	Prix pièce	245,58€
Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	18,00€	Valeur Brute	263,58€
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Echange	Forfait	-	**Coût net**	**263,58€**

4



Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	170,00€
Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,70	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	170,00€	Dépréciation	-
Opération	Réparation	Forfait	-	**Coût net**	**170,00€**

5



Elément	Pare-choc non peint	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	190,00€
Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,90	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	190,00€	Dépréciation	-
Opération	Réparation	Forfait	-	**Coût net**	**190,00€**

6



Elément	Tapis de coffre	Temps Réparation	0,75	Prix pièce	-
Position	-	Coût Réparation	45,00€	Valeur Brute	-
Dommages	Tâché	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Nettoyage	Forfait	-	**Coût net**	**-**

kleine stofdeeltjes

7



Elément	Entrée de porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	25,00€
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Lustrage	Forfait	25,00€	**Coût net**	**25,00€**

8



Elément	Garniture de porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	55,00€
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Smart Repair	Forfait	55,00€	**Coût net**	**55,00€**

9



Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	**Coût net**	**-**

10



Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	**Coût net**	**-**

DEKRA Automotive Solutions

Commentaires

Parc stockage : FCA - LLD LEASYS.

Signatures

Signature Réceptionnaire	Signature Expert	Signature Client / Conducteur
		