

03.07.2026

## Fahrzeugbeschreibung

**Fahrzeug:** FORD Mondeo 2,0 EcoBlue 110kW Trend Turnier Kombi5-türig 1995 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	HD -DD 8118	Fahrgestell-Nummer:	WF0FXXWPCFNL55603
Vertrags-Nummer:	86507080	Erstzulassung:	21.02.2022
Internes KZ:	15040405	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

---

### Ausstattung:

**FORD Mondeo 2,0 EcoBlue 110kW Trend Turnier Kombi 5-türig 1995 ccm 150 PS / 110KW Diesel 6-Gang Manuell**

Lackierung: \_\_\_\_\_ Polsterung: \_\_\_\_\_ Telefontyp: \_\_\_\_\_

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 0,00**

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

Fahrzeug:	FORD Mondeo 2,0 EcoBlue 110kW Trend Turnier Kombi5-türig 1995 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1995
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	119
durchschn. Verbr./100 Km:	4,500	Tankinhalt:	60
Max. Km/h:	210	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,800
Leergewicht (kg):	1728	zul. Gewicht (kg):	2330

\* Angaben ohne Gewähr

29672/29602

**Unfall-/Schadenspiegel**

**Vertrags-Nummer:** 86507080  
**Amtliches Kennzeichen:** HD -DD 8118  
**Übersicht erstellt am:** 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**FORD Mondeo 2,0 EcoBlue 110kW Trend Turnier Kombi5-türig 1995 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

---

<i><b>Datum</b></i>	<i><b>SNR</b></i>	<i><b>Verursacher</b></i>	<i><b>Beschädigung</b></i>	<i><b>Reparatur erfolgt *</b></i>	<i><b>Gutachten vorhanden *</b></i>
23.07.2023	9059857518	Panne	Schaden unbekannt	Nein	Nein

---

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

**Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

**Wartungsreport**

**Vertrags-Nummer:** 86507080  
**Amtliches Kennzeichen:** HD -DD 8118  
**Übersicht erstellt am:** 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**FORD Mondeo 2,0 EcoBlue 110kW Trend Turnier Kombi5-türig 1995 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:


---

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

---

**Wartungsreport zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer



**WF0FXXWPCFNL55603**

## Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	70,799 km
Manufacturer	Ford	Next maintenance in	16,500 km
Type / Model	Mondeo	Main inspection (Report on hand)	03/2027
Vehicle Identification number	WF0FXXWPCFNL55603	Power / Engine displacement	110 kW / 1,995 ccm
First registration	21 Jan 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	07/2025, 57,299 km	Paintwork	
Fuel type	Diesel	Gearbox	Manual

## Zustandsbericht

### Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Loss in value
2	Mudguard - right side	Mudguard - right side - Scratched - Smart repair
3	Sill - right side	Sill - Scratched - Smart repair

### Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction

### Missing parts

Missing part

### Detected repainting

No.	Location
None detectable	

### Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/60 R16 99H	Michelin	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	215/60 R16 99H	Michelin	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	

### Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/60 R16 95W	Continental	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	215/60 R16 95W	Continental	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 9 Jun 2026  
**Protocol number: 45852800**  
Delivery date: 9 Jun 2026



---

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

## Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 9 Jun 2026  
**Protocol number: 45852800**  
Delivery date: 9 Jun 2026



---

## Vehicle details

<b>Manufacturer</b>	Ford	<b>Inspection condition</b>	Conditional: Light/moisture/dirt
<b>Type / Model</b>	Mondeo	<b>Mileage (Read)</b>	70,799 km
<b>Vehicle Identification number</b>	WF0FXXWPCFNL55603	<b>First registration</b>	21 Jan 2022

### Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

### Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

### Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

### General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose



## Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior




Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.




Figure 23: Misc.

## Pictures of damage



**Damage #1:** Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Loss in value



**Damage #1:** Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Loss in value



**Damage #1:** Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Loss in value



**Damage #2:** Mudguard - right side: Mudguard - right side - Scratched - Smart repair



**Damage #2:** Mudguard - right side: Mudguard - right side - Scratched - Smart repair



**Damage #3:** Sill - right side: Sill - Scratched - Smart repair


**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 9 Jun 2026  
**Protocol number: 45852800**  
Delivery date: 9 Jun 2026



**Damage #3:** Sill - right side: Sill - Scratched - Smart repair



**WF0FXXWPCFNL55603**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	70.799 km
<b>Hersteller</b>	Ford	<b>Restlauf bis Service</b>	16.500 km
<b>Typ/Modell</b>	Mondeo	<b>HU (Bericht lag vor)</b>	03/2027
<b>Fahrgestellnummer</b>	WF0FXXWPCFNL55603	<b>Leistung / Hubraum</b>	110 kW / 1.995 ccm
<b>Erstzulassung</b>	21.01.2022	<b>Polster/Farbe</b>	/
<b>Letzte Wartung</b>	07/2025, 57.299 km	<b>Lackierung</b>	
<b>Kraftstoffart</b>	Diesel	<b>Getriebe</b>	Manuell

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Wertminderung
2	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Schweller rechts	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug

### Fehlteile

Fehlteil

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

### Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/60 R16 99H	Michelin	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	215/60 R16 99H	Michelin	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

### Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/60 R16 95W	Continental	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	215/60 R16 95W	Continental	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**    **Besichtigungsort**  
Römeräcker 1                    SAP Walldorf  
76351 Linkenheim - Hochstetten                    69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 09.06.2026  
**Protokollnummer: 45852800**  
Anlieferungsdatum: 09.06.2026



---

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## **Bemerkungen**

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**    **Besichtigungsort**  
Römeräcker 1                      SAP Walldorf  
76351 Linkenheim - Hochstetten                      69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 09.06.2026  
**Protokollnummer: 45852800**  
Anlieferungsdatum: 09.06.2026



---

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	Ford	<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Typ/Modell</b>	Mondeo	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	70.799 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	WF0FXXWPCFNL55603	<b>Erstzulassung</b>	21.01.2022

### Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum




**Abbildung 7: Innenraum**




**Abbildung 8: Innenraum**




**Abbildung 9: Innenraum**



**Abbildung 10: Sonstiges**



**Abbildung 11: Sonstiges**



**Abbildung 12: Sonstiges**



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #1:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #1:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #2:** Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #2:** Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #3:** Schweller rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Besichtigungsort**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 09.06.2026  
**Protokollnummer: 45852800**  
Anlieferungsdatum: 09.06.2026



**Beschädigung #3:** Schweller rechts: Einstieg - verkratzt /  
verschürft - Smart Repair



## Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott