

Umsatzsteuer	§25a	Rückgabedatum	Steuernummer
ja	nein		

Fahrzeugdaten	Hersteller Opel		Typ Crossland Enjoy			Modell 1.2 Turbo EU6e, Enjoy, (Facelift) 20.			
	VIN W0V7D9EB1R4135131		Aufbau Sport-Utility-Vehicle			Anzahl Türen 5	Kraftstoff Superbenzin	KBA-Schlüssel 1844/AKF	
	Kennzeichen	Erstzulassung 10.06.2024	Halter lt. Zulbesch. II k. A.	Halter lt. Kunde 1	Leistung (kW) 96 kW	Anzahl Zylinder 3	Hubraum (ccm) 1199	HU 06/27	
	Batteriezustand (SoH %) 0,00 %		Ladestand (SoC %) 0,00 %		HV-Batterie (kWh) 0		Energieeffizienzklasse keine Angabe		CO ₂ -Emission (g/km) 142-147 (WLTP)
	Gesamtfahrh. lt. Halter 1 km		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler 31.579 km		max. km-Stand bei Übergabe k. A.		Raucherfahrzeug nein	letzter KD am 07/25	Letzter KD (km) 21.020 km
	Farbe LACKIERUNG ALUMINIUM-GRAU/ME..			Lackierung metallic		Reimport k. A.	nächster KD am 31.07.2026	nächster KD (km) 9.440 km	
	Scheckheft vollständig		Scheckheft Bemerkung						
	Polster Teilleder		Polsterfarbe Schwarz		Getriebe Getriebe Automatik - ..		Schadstoffk. 6E		
	Ehemalige Nutzung keine Sondernutzung		Eigentum des Kunden k. A.						
	Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.			Chiptuning: k.A.		

Ausstattung	Serienausstattung:		
	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Frontantrieb
	Audiobedienung am Lenkrad	Bordcomputer	Bremsassistent
	DAB-Tuner (Radioempfang digital)	Dach Wagenfarbe	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (..	Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnu..	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerken..
	Fensterheber elektrisch vorn und hinten, One..	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (6-Stufen)
	Karosserie: 5-türig	Kopf-Airbag-System	Kopfstützen hinten (3-fach)
	Lenkrad (Leder 3-Speichen)	Modellpflege	Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
	Otto-Partikelfilter (OPF)	Radstand 2604 mm	Reifendruck-Kontrollsystem
	Rücksitz geteilt / klappbar	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e	Scheinwerfer LED Eco
	Seitenairbag vorn	Sicht-Paket	Start/Stop-Anlage
	Tagfahrlicht LED	Wegfahrsperre	
	Sonderausstattung:		
	Armlehne vorn links	Frontscheibe heizbar (ThermaTec)	Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
	Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht	Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt ..	

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €

Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja
----------------	-----------------

Optischer Zustand												
LNR	Beschreibung - Reparaturart					Reparaturkosten		Anteil	Minderwert			
1.	Heckklappe Lackabplatzer - Auslegen polieren					30,00 €		100 %	30,00 €			
2.	Innenraum - Aufbereitung					50,00 €		100 %	50,00 €			
3.	Tür VL Lackabplatzer - Auslegen polieren					30,00 €		100 %	30,00 €			
Zwischensumme (Netto)						110,00 €		110,00 €				
Bemerkung zum optischen Zustand: -Fahrzeug bei Besichtigung verschmutzt. -Bei der Besichtigung verschmutzter Fahrzeuge kann es nach der Reinigung zur Schadenausweitung kommen.												
Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung												
LNR	Beschreibung - Reparaturart					Reparaturkosten		Anteil	Minderwert			
---	---					---		---	---			
Zwischensumme (Netto)						0,00 €		0,00 €				
Fehlteile und Dienstleistungen												
LNR	Beschreibung - Reparaturart					Reparaturkosten		Anteil	Minderwert			
1.	Fahrzeugschlüssel fehlen					200,00 €		100 %	200,00 €			
Zwischensumme (Netto)						200,00 €		200,00 €				
Summe Minderwerte												
Optischer Zustand						110,00 €		110,00 €				
Technischer Zustand						0,00 €		0,00 €				
Fehlteile und Dienstleistungen						200,00 €		200,00 €				
Endbetrag (Netto)						310,00 €		310,00 €				
19% Mehrwertsteuer						58,90 €		58,90 €				
Endbetrag (Brutto)						368,90 €		368,90 €				
Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral												
LNR	Beschreibung - Reparaturart					Schadenshöhe			Wertminderung			
---	---					---			---			
Summe						0,00 €			0,00 €			
Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.	
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	
Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)							Felgenbeschreibung				
	Ganzjahresreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)							k. A.				
	Reifen vorne		VL			VR						
	195/60R16 93H		4,00 mm (Bridgestone)			4,00 mm (Bridgestone)						
	Reifen hinten		HL			HR						
	195/60R16 93H		6,00 mm (Bridgestone)			6,00 mm (Bridgestone)						
	Zweiter Reifensatz							Felgenbeschreibung				
k. A.							k. A.					
Reifen vorne		VL			VR							
k. A.		k. A. (k. A.)			k. A. (k. A.)							
Reifen hinten		HL			HR							
k. A.		k. A. (k. A.)			k. A. (k. A.)							
Bemerkung									Ausstattung ER			
									Reifendichtmittel			

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers

Der Fahrzeugeigentümer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt
- das Gebrauchtfahrzeug sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der INZAHLUNGNAHMEPREIS neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert, dass das Fahrzeug nach seinem Wissen

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ Vorbewertung ☐ Nachbewertung

Der Fahrzeugeigentümer übergibt:

Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Zulassungsbescheinigung Teil II	
Alle Fahrzeugschlüssel (1 fach)			
COC-Papiere		Kundendienstcheckheft	X
Verbandskasten		Werkzeug	
Warndreieck		HU-Bescheinigung	
Ladekabel		Ladegerät	
Felgenschlösser		Navigations-Datenträger	
Windschott		Kundenrechnung	
Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt			
Zweiter Radsatz			

Wichtige Eckdaten

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
weitere	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer					
1 km					


Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer











Innenraum - Aufbereitung



Innenraum - Aufbereitung



Heckklappe Lackabplatzer - Auslegen polieren



Heckklappe Lackabplatzer - Auslegen polieren



Tür VL Lackabplatzer - Auslegen polieren



Tür VL Lackabplatzer - Auslegen polieren