

# Cupra

LEON 1.5 PHEV DSG 205CV 5P AUTOMÁTICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VSSZZZKL1SR086599



## Descripción

<b>Matrícula</b> 9078NBL	<b>Fecha de matriculación</b> 30/04/2025	<b>Kilometraje</b> 24899 km
<b>Color</b> Negro	<b>Año</b> -	<b>Tapicería</b> -
<b>Número de puertas</b> 5	<b>Numero de asientos</b> -	<b>Generation</b> -
<b>Tipo de carrocería</b> Compacto	<b>Desplazamiento de motor</b> 1498 cc	<b>Transmisión</b> Automático
<b>Tipo de combustible</b> Gasolina	<b>Numero de velocidades</b> 5	<b>Potencia Máxima</b> 150 KW

## Detalles del estado

<b>Localización de la Inspección</b> Campa HERTZ Loeches	<b>Fecha del encargo</b> 15/06/2026	<b>Fecha de peritación aprobada</b> 16/06/2026
---	--	---

## Mecánica

### Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

## Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Indicador del sistema de frenado	Defectuoso	Comprobar
002	Llanta / Delantero izquierdo	Rayado	Smart repair



003 Carcasa del espejo de la puerta exterior / Izquierda

Rayado

Pintar



004 Manetas de puerta / Delantero izquierdo

Rayado

Pintar



005 Puerta / Trasero izquierdo

Mala reparación

Reparar



006 Travesaño de la puerta / Trasero izquierdo

Mala reparación

Reparar



007 Aleta / Trasero izquierdo

Mala reparación

Reparar



008 Cable de carga / -

Faltante

Sustitución



009	Cable de carga rápida / -	Faltante	Sustitución
010	Paragolpes / Trasero	Ralladura	Aceptable
011	Llanta / Trasero Derecho	Rayado	Smart repair
012	Llanta / Delantero Derecho	Rayado	Smart repair

### Elementos faltantes

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)    | <input type="checkbox"/> Chaleco reflectante                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cubierta de carga          | <input type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento                | <input type="checkbox"/> Manual de instrucciones                   | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto             |

### Neumáticos

Delantero Izquierdo	BRIDGESTONE	225 / 40 / 18 /	4.4 mm
Delantero Derecho	BRIDGESTONE	225 / 40 / 18 /	4.5 mm
Trasero Izquierdo	BRIDGESTONE	225 / 40 / 18 /	6.3 mm
Trasero Derecho	BRIDGESTONE	225 / 40 / 18 /	6.3 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Indicador del sistema de frenado / Defectuoso



Llanta / Delantero izquierdo / Rayado



Carcasa del espejo de la puerta exterior / Izquierda / Rayado



Manetas de puerta / Delantero Izquierdo / Rayado



Puerta / Trasero Izquierdo / Mala reparación



Travesaño de la puerta / Trasero Izquierdo / Mala reparación



Aleta / Trasero Izquierdo / Mala reparación



Cable de carga / - / Faltante



Cable de carga rápida / - / Faltante



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Llanta / Trasero Derecho / Rayado



Llanta / Delantero Derecho / Rayado