

Leasingfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: UN WW50E
Kennzeichen: UN WW50E

	L / P Vertr. Nr.	Auftraggeber Niclas Strassburger	Telefonnummer
Kundendaten	Fahrzeughalter / Leasingnehmer Werner Bauingenieure	E-Mail	
	Straße Isaac - Newton Straße 1	Plz 59423	Ort Unna
	Baumuster Gegengeschäft	Auftrag.-Nr Gg. / GF NR	Kundenkonto
	Umsatzsteuer ja	§25a nein	Rückgabedatum
			Steuernummer

Fahrzeugdaten	Hersteller Audi	Typ Q5 Sportback 50 TFSI e quatt..	Modell 50 2.0 TFSI e quattro EU6d, S line, ..
	VIN WAUZZZFY0P2081303	Aufbau Sport-Utility-Vehicle	Anzahl Türen 5
	Kennzeichen UN WW50E	Erstzulassung 22.03.2023	Kraftstoff Hybr.B/E ext. aufl. 0588/BYM
	Halter lt. Zulbesch. II k. A.	Halter lt. Kunde 1	Anzahl Zylinder 4
	Leistung (kW) 195 kW	Hubraum (ccm) 1984	HU 03/26
	Batteriezustand (SoH %) 0,00 %	Ladestand (SoC %) 0,00 %	HV-Batterie (kWh) 14,4
	Gesamtfahrh. lt. Halter 1 km	Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler 63.360 km	Energieeffizienzklasse A+
	max. km-Stand bei Übergabe k. A.	Raucherfahrzeug nein	CO ₂ -Emission (g/km) 42 (NEFZ)
	Farbe Florettsilber Metallic	Lackierung metallic	letzte KD am 05/26
	Scheckheft nicht vorhanden	Scheckheft Bemerkung Digital	Reimport k. A.
	Polster Stoff Synonym	Polsterfarbe schwarz-schwarz	nächster KD in Tagen 178
	Ehemalige Nutzung Unbekannt	Eigentum des Kunden k. A.	nächster KD (km) 4.500 km

Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: k.A.
------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	------------------

Ausstattung	Serienausstattung:		
	8 Lautsprecher Allradkupplung Audi connect (Notruf- und Assistance-System) e-tron Aufladesystem Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktio.. Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen +.. Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe .. Hybrid 220 kW (Motor 2,0 Ltr. - 195 kW TFSI) Isofix-Aufnahmen für Kindersitz Kopf-Airbag-System (Sideguard) Ladekabel mit Industriestecker (16 A / 400 V) Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktio.. Luftzusatzheizung elektrisch Otto-Partikelfilter (OPF) Radstand 2819 mm Rücksitzlehne geteilt/klappbar, verschiebbar .. Seitenairbag vorn Sitze vorn manuell einstellbar Stoßfänger Sport-Design (S-line) Wegfahrsperre (elektronisch)	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Anti-Blockier-System (ABS) Audi Drive Select Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Sc.. Frontscheibe Akustikglas Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Glanz-Paket Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile.. Karosserie: 4-türig Kraftstofftank: 54 Ltr. Ladekabel mit Schukostecker Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsver.. Multifunktionskamera Parkbremse elektro-mechanisch Reifen-Reparaturkit Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d Servolenkung elektro-mechanisch Standard-Fahrwerk Tagfahrlicht LED	Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (.. Antriebsart: Allradantrieb Außenspiegel Wagenfarbe Elektromotor 105 kW (Hybridantrieb) Fußmatten Velours Getränkehalter Heckleuchten LED Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometal.. Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen Ladekabel für öffentliche Ladesäulen (e-tron) Ladekantenschutz (Edelstahl) LM-Felgen Nichtraucher-Paket Radioempfang digital (DAB) Reifenkontroll-Anzeige Scheinwerfer LED Sitzbezug / Polsterung: Stoff Synonym Start/Stop-Anlage Universal-Schnittstelle Bluetooth
	Sonderausstattung:		
	Ambiente-Beleuchtung Business-Paket Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold.. Fzg. ohne Audi Phone Box Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heck.. Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyvergl..	Audi connect (Internetbasierende Dienste) Dachhimmel Stoff, schwarz Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem.. Kombiinstrument digital (virtual cockpit) Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar Neuwagen-Reifengarantie	Audi Smartphone Interface Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Pl.. Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (ac.. Komfort-Standklimatisierung Metallic-Lackierung Rückfahrkamera

Auftraggeber: Niclas Strassburger, KFZ-ID:148000
KFZ angelegt: 20.05.2026 - 07:37:56
Bewertung: nicht zutreffend
Seite 1/4

Leasingfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: UN WW50E
Kennzeichen: UN WW50E

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):										
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe						
	nein	nein	nein	nein	0,00 €						
	Vorschäden lt. Bewerter:										
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe						
	-	ja	-	-	0,00 €						
(U) Nachlackierung -> Motorhaube: Repariertes Schaden (0,00 €)											
Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein										
	reparierte Unfallschäden: 1 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem (U) gekennzeichnet)										
Optischer Zustand											
LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert							
1.	Einstieg VR - zerkratzt - Smart Repair	230,00 €	100 %	230,00 €							
2.	Heckklappe - Aufkleber - entfernen	20,00 €	100 %	20,00 €							
3.	Radzierblende HL - zerkratzt - lackieren	245,70 €	72.5 %	178,13 €							
4.	Reparaturnachweis - fehlt - Hinweis	0,00 €	0 %	0,00 €							
5.	Stoßfänger hinten - Kratzer - auslegen	30,00 €	100 %	30,00 €							
6.	Stoßfänger hinten - zerkratzt - smart Repair	230,00 €	100 %	230,00 €							
7.	Stoßfänger vorne - Kratzer - auslegen	30,00 €	100 %	30,00 €							
8.	Winterreifen VR - verschlissen - erneuern (1)	332,00 €	72.5 %	240,70 €							
Zwischensumme (Netto)		1.117,70 €		958,83 €							
Bemerkung zum optischen Zustand: - Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung regennass. - Das Fahrzeug hat dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren zu (1): Beide Winterreifen erneuern aufgrund des Profiltiefenunterschied erneuern;											
Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung											
LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert							
1.	Inspektion - Haupt- und Abgasuntersuchung - ern.	150,00 €	100 %	150,00 €							
Zwischensumme (Netto)		150,00 €		150,00 €							
Fehlteile und Dienstleistungen											
LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert							
---	---	---	---	---							
Zwischensumme (Netto)		0,00 €		0,00 €							
Summe Minderwerte											
	Optischer Zustand	1.117,70 €		958,83 €							
	Technischer Zustand	150,00 €		150,00 €							
	Fehlteile und Dienstleistungen	0,00 €		0,00 €							
Endbetrag (Netto)		1.267,70 €		1.108,83 €							
19% Mehrwertsteuer		240,86 €		210,68 €							
Endbetrag (Brutto)		1.508,56 €		1.319,51 €							
Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral											
LNR	Beschreibung - Reparaturart	Schadenshöhe	Wertminderung								
1.	(U) Nachlackierung -> Motorhaube: Repariertes Schaden	0,00 €	150,00 €								
Summe		0,00 €	150,00 €								
Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube 163 µ	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig

Leasingfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: UN WW50E
Kennzeichen: UN WW50E

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Winterreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	235/65R17 104H	4,00 mm (Continental)	3,00 mm (Continental)
	Reifen hinten	HL	HR
	235/65R17 104H	5,00 mm (Continental)	5,00 mm (Continental)
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung
	Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	235/60R18 103V	5,00 mm (Michelin)	5,00 mm (Michelin)
	Reifen hinten	HL	HR
	235/60R18 103V	6,00 mm (Michelin)	6,00 mm (Michelin)
Bemerkung			Ausstattung ER
			Reifendichtmittel

Leasingfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: UN WW50E
Kennzeichen: UN WW50E

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers						
Der Fahrzeugeigentümer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt - das Gebrauchtfahrzeug sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der INZAHLUNGNAHMEPREIS neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert, dass das Fahrzeug nach seinem Wissen - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Vorbewertung ☐ Herein. Bewertung			Der Fahrzeugeigentümer übergibt:			
			Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Zulassungsbescheinigung Teil II	
			Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig		X	
			COC-Papiere		Kundendienstcheckheft	X
			Verbandskasten	X	Werkzeug	X
			Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	
			Ladekabel (1 fach)	X	Ladegerät	
			Felgenschlösser		Navigations-Datenträger	
			Windschott		Kundenrechnung	
			Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
			Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
			Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt			
Zweiter Radsatz						
Wichtige Eckdaten						
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):					
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe	
	nein	nein	nein	nein	0,00 €	
	Vorschäden lt. Bewerter:					
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe	
	-	ja	-	-	0,00 €	
	(U) Nachlackierung -> Motorhaube: Repariert Schaden (0,00 €)					
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer 1 km					
Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.						

Ort / Datum Übergabe Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Audi Q5 Sportback 50 TFSI e quattro S line

Auftr.-Nr: UN WW50E


VIN: WAUZZZFYP2081303



Kilometerstand: 63.360 km

Erstzulassung: 22.03.2023

Anzahl Halter lt. Kunde: 1


Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe













Serviceplan (Digitaler Serviceplan) 107502, WULFZ22-11P2101105, 05 SpA, 0, PHEV2.0 R4200 AT, 2023, FYTCW, DRVA, U.K., UN WW 50 E, Kasper)

Registrierung: DE-DE (Carmat)

in der Ausführung: 2023-03-18

Eintrag	Art des Service	Meilen	Durchführungsdatum	Laufleistung
Eintragung der Werkstatt	Eintragung der Werkstatt	32210	Audi Service 2023-05-05	53246 km
Eintragung der Werkstatt	Eintragung der Werkstatt	32191	Audi Service 2023-05-16	54238 km
Service Nahebeis	Checklist-Service	32191	Audi Service 2023-05-15	60276 km
Service Nahebeis	Inspektion	32191	Audi Service 2024-05-26	55902 km
Service Nahebeis	Checklist-Service (Rendite)	32191	Audi Service 2024-06-22	24010 km
Service Nahebeis	Übergabe-Inspektion	00000	Audi Service 2023-03-27	0 km

Für das Fahrzeug liegt keine offene Wartungsliste vor.
[Wartungsliste erstellen](#)

Intermittent 1 Netzwerkdiagnose 1 Geschwindigkeit

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Audi Q5 Sportback 50 TFSI e quattro S line

Auftr.-Nr: UN WW50E

VIN: WAUZZZFYP0P2081303

Kilometerstand: 63.360 km

Erstzulassung: 22.03.2023

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Einstieg VR - zerkratzt - Smart Repair



Einstieg VR - zerkratzt - Smart Repair



Heckklappe - Aufkleber - entfernen



Winterreifen VR - verschlissen - erneuern



Winterreifen VR - verschlissen - erneuern



Radzierblende HL - zerkratzt - lackieren



Radzierblende HL - zerkratzt - lackieren



Stoßfänger hinten - zerkratzt - smart Repair




Stoßfänger hinten - zerkratzt - smart Repair



Stoßfänger hinten - Kratzer - auslegen



Stoßfänger hinten - Kratzer - auslegen



Stoßfänger vorne - Kratzer - auslegen



Stoßfänger vorne - Kratzer - auslegen



Reparaturnachweis - fehlt - Hinweis