

Ford

FORD KUGA (2020->) ST-LINE MOTOR 2,0 LTR. - 88 KW ECOBLUE KAT 5-TÜRIG

VIN: WF0FXXWPMFRR65082



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum 10/06/2024	Laufleistung 84011 km
Farbe Chroma-Blau Metallic	Jahr 2022	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp SUV	CO2 170 g/km	Hubraum 1995 cc
Getriebe Automatisch	Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Diesel
Anzahl Gänge 8	Antriebsstrang Allradantrieb (4WD)	Max. Leistung 88 KW

Equipment

Standard

Adaptive Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht	3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten	6 Lautsprecher
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)	Anti-Blockier-System (ABS)
Antischlupfregelung (ASR)	Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink	Radioempfang digital (DAB)
Audiobedienung am Lenkrad	Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Ford SYNC 3 mit Navigation	Außenspiegel elektr. anklappbar	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Glanz-Paket	Seitenschweller Wagenfarbe	Kühlergrill Single-Frame-Optik schwarz
Stoßfänger Sport-Design (S-line)	Bordcomputer	Dachhimmel Stoff, dunkel
Dachreling schwarz	Dachspoiler Wagenfarbe	Doppelendrohr Auspuffanlage
Eco-Anzeige für verbrauchoptimiertes Fahren (EcoCoach)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Active City Stop
Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)	Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung	Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
Fußmatten ST-Design	Gepäckraumabdeckung / Rollo	Getriebe Automatik - Typ: 8F40 (8-Stufen)
Getränkehalter vorn	Heckleuchten LED	Induktionsladeschale für mobile Endgeräte
Innenspiegel mit Abblendautomatik	Intelligent Protection System (IPS)	Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
Seitenairbag vorn	Warnanlage für Sicherheitsgurte	Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 5-türig
Schlüssellose Türenergieung	Keyless Go Startanlage	Klimaautomatik 2-Zonen
Kombiinstrument digital (virtual cockpit)	Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar	Kühlergrill, Aktive Luftklappen
Lackierung Blazer-Blau uni	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
Lenkrad (Sport/Leder, ST)	Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
Mittelkonsole mit Armlehne	Modellpflege	My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
Off-Road Multi-Meter-Anzeigen inkl. Neigungswinkel, Kompass	Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	Parkpilotsystem vorn und hinten
Radstand 2710 mm	Reifen 225/60 R18 ...H	Reifendruck-Kontrollsystem
Rußpartikelfilter	Rücksitzlehne geteilt	Rücksitzlehnen klappbar
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium	Scheibenrahmen schwarz
Scheibenwischer mit Regensensor	Scheinwerfer mit Ausschalverzögerung	Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
Servolenkung elektrisch	Sitz vorn links verstellbar (8-fach)	Sitz vorn rechts verstellbar (8-fach)
Sitzheizung vorn	Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
Sportsitze	Start/Stop-Anlage	Tagfahrlicht LED
Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

Optional

Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion	Antriebsart: Allradantrieb	Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
Fahrassistenz-System: Parklenkassistent	Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)	Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent, Cross Traffic Alert und Notbremsfunktion
Fahrassistenz-System: Rückfahrlilfe Notbremsfunktion (Active PDC)	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	Frontkamera mit Split View
Frontscheibe heizbar	Fzg. ohne Abschirmung heizbare Windschutzscheibe	Head-up-Display
Hinterachsaufhängung - Stufe 2	Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt sensorgesteuert	Lenkrad heizbar
LM-Felgen	Motor 2,0 Ltr. - 88 kW EcoBlue KAT	Multi-Funktions-Display Farbe
Raucher-Paket	Reserverad als Notrad	Rückfahrkamera mit Split View
Sitzheizung hinten	Technologie-Paket	Winter-Paket 2

Zusätzliche Kosten

Zusatzkosten total: 76,50 EUR

Name	Zusatzkosten netto
Lackvorbereitung	76,50 EUR

Zusatzkosten total: 76,50 EUR

Instrumententafel

Datum letzte Inspektion	Laufleistung letzte Inspektion	Datum nächste HU
-	0 km	-
Datum nächste Inspektion	Laufleistung nächste Inspektion	Ladestand (%)
-	0 km	-


Mechanisch

Detected issues

Motor / Geräusch	✓ OK	Dichtheit	✓ OK
Abgasanlage / Klarheit	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Türeinstieg / Hinten Links	Kratzer	Smart Repair
			
002	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Smart Repair
			

003	Kotflügelzierleiste / Hinten Links Verchromt : Nein	Kratzer	Lackieren
 			
004	Tür / Hinten Links	Kratzer	Lackieren
 			
005	Türgriff Außen / Hinten Links	Kratzer	Lackieren
 			
006	Tür / Vorne Links	Kratzer	Akzeptabel
 			
007	Stoßfänger / Vorne	Steinschlag	Akzeptabel
 			
008	Felge / Vorne Rechts Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 18 " / Oberfläche : Lackiert	Kratzer	Akzeptabel
			
009	Türgriff Außen / Vorne Rechts	Kratzer	Akzeptabel



010	Türzierleiste / Vorne Rechts	Kratzer	Akzeptabel
			
011	Füllflasche Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen
012	Kompressor Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bedienungsanleitung
- ☐ Erste-Hilfe-Kit
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Tasche für das Ladekabel
- ☐ Bordmappe
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Mechanischer Schlüssel
- ☐ Werkzeugsatz
- ☐ Ersatzschlüssel
- ☒ Hutablage
- ☒ Serviceheft

Hauptreifensatz

Vorne Links	GOODYEAR	225 / 60 / 18 / Ganzjahresreifen	3 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	225 / 60 / 18 / Ganzjahresreifen	3 mm
Hinten Links	GOODYEAR	225 / 60 / 18 / Ganzjahresreifen	4 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	225 / 60 / 18 / Ganzjahresreifen	4 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Hinten Links



Hinten



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Vorderer Fahrgastraum



Vorne Rechte



Vorne



Laufleistung



Navigation



Spare Tyre



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Türeinstieg / Hinten Links / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Kotflügelzerleiste / Hinten Links / Kratzer



Kotflügelzuerleiste / Hinten Links / Kratzer



Tür / Hinten Links / Kratzer




Tür / Hinten Links / Kratzer



Türgriff Außen / Hinten Links / Kratzer



Türgriff Außen / Hinten Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Steinschlag



Stoßfänger / Vorne / Steinschlag



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Türgriff Außen / Vorne Rechts / Kratzer



Türgriff Außen / Vorne Rechts / Kratzer



Türzuerleiste / Vorne Rechts / Kratzer



Türzuerleiste / Vorne Rechts / Kratzer